


24, 284/A/ N. VIII & 18

CALGARTH PARK.





CHIMIE

MÉTALLUR GIQUE.

TOME I.

On trouvera chez le Libraire qui débite cet Ouvrage, LES ÉLÉMENS DE DOCIMASTIQUE, OU L'ART DES ESSAIS, traduits du Latin de M. CRAMER; in-12. 4. Vol. Fig.

* Worlfon

CHIMIE

MÉTALLURGIQUE,

Dans laquelle on trouvera la Théorie & la Pratique de cet Art.

Avec des Expériences sur la Densité des Alliages des Métaux, & des demi-Métaux, & un Abrége de Docimastique.

AVEC FIGURES.

Par M. C. E. GELLERT, Conseiller des Mines de Saxe, & d l'Académie Imperiale de Petersbourg.

Ouvrages traduits de l'Allemand.

TOME PREMIER;



A PARIS;

Chez BRIASSON, Libraire, rue Saint-Jacques; à la Science.

M. DCC. LVIII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILÉGE;

SIMMIEC METALLURGIQUE,

HISTORICAL MEDICAL

Aver Ficures.

angularino, at all specific

e de Sase, & d l'Academia Lageriale de

Our in a condition of V. Allemand.

TOME PREMIER




Barasson, Libraire, rue Scinc-Jacques,

M. PCC. LVIII. EC APPROBATION ET PRIVITEGE,

AVERTISSMENT.

N croit nécessaire de prévenir le Lecteur que M. Gellert emploie communement dans cet Ouvrage le mot dissoudre, d'une maniere qui, quoique exacte, est peu conforme à l'usage reçu dans la Chimie: c'est ainsi qu'il dit au Chapitre V. S. 242. Les Pierres calcaires dissolvent le Sel alcali fixe. 5. 243. Les Pierres argilleuses dissolvent aussi le Sel alcali fixe, &c. On voit que cette façon de parler, quoique contraire à la maniere dont les Chimistes s'expriment ordinairement, ne laisse pas que d'être strictement vraie, en effet, pour que les corps se dissolvent, il faut qu'ils ayent une action réciproque les uns sur les autres.



o defer make 3



TABLE

DES CHAPITRES

Contenus dans le premier Volume.

PREMIERE DIVISION.

CHAP. I. DE la connoissance & de l'objet de la Métallurgie,
page I
CHAP. II. Des Terres,
CHAP. III. Des Pierres,
CHAP. IV. Des Sels,
CHAP. V. Des Matieres inflammables,
ou du Soufre,
CHAP. VI. Des Métaux,
CHAP. VII. Des Métaux,
CHAP. VIII. Des Mines ou Minérais,
CHAP. VIII. Des Mines ou Minérais,
A6
De l'Or & de ses Mines;
A6

TABLE DES CHAPITRES.	ix
De l'Argent & de ses Mines,	50
Des Mines de Cuivre,	57
Du Fer & de ses Mines	63
Du Plomb & de ses Mines,	70
De l'Etain & de ses Mines, page	
Du Mercure & de ses Mines,	77
De l'Antimoine & de ses Mines,	80
Du Zinc & de ses Mines, Du Bismuth & de ses Mines,	83
De l'Arsenic & de ses Mines,	84
Du Cobalt & de ses Mines,	86
Du Soufre & de ses Mines	88
Du Vitriol & de ses Mines.	89
De l'Alun & de ses Mines,	91
Du Nitre & de la Terre nitreuse,	93
Des Eaux minérales,	bid.
SECONDE DIVISION	T.
Des Agens ou Instrumens;	96.
CHAP. I. Du Feu,	98
	801
	2 I
	134
- 11	51
CHAP. VI. Des Vaisseaux ou Instrum	
de la Chimie,	92
TROISIÉME DIVISION	N.

Des Opérations de la Chimie.

239

AN LADLE DES CHAPITRES	
Explication de quelques Caracteres chin	ni-
ques, 22	43
Remarques sur la Table de la Dissoluti	
de plusieurs corps. 22	
De la Densité des Alliages formés par	· l
mêlange des Métaux avec les demi-N	

Fin de la Table des Chapitres du premier Volume.



CHIMIE METALLURGIQUE,

PREMIERE PARTIE

Qui comprend la Théorie de cet Art.

PREMIERE DIVISIO N.

De la connoissance & de l'objet de la Métallurgie.

CHAPITRE I.

§· 1.

A Chimie Métallurgique est l'Art qui nous apprend à employer les moyens convenables pour combiner, décom-

poser & recomposer les substances fossiles, afin de connoître les parties qui les constituent, & leurs propriétés.

§. 2. En général la Chimie altere tous Tome I. A les corps, & cette altération ou ce changement qu'elle produit, s'opére de l'une de ces deux manieres; ou les corps mixtes & composés sont réduits en des corps plus simples, ou bien on compose les corps d'un plus grand nombre de parties simples.

§. 3. Lorsqu'il est question d'altérer un corps, cette opération ne peut se faire sans le sécours d'autres corps propres à produire une séparation ou une composition; les corps qui produisent ces essets s'appellent agens; nous en parlerons dans la séconde division de cette premiere Partie.

§. 4. Comme les Fossiles sont pour la plûpart des corps composés, de telle sorte que le rapport de nos sens ne sussit point pour nous faire discerner leurs parties; & comme ces mêmes Fossiles en disserentes circonstances operent des essets tout disférens; les travaux de la Chimie ont pour objet de diviser ces corps, & les réduire en leurs parties constitutives, afin d'en découvrir les essets & les propriétés.

S. J. La Chimie Métallurgique s'occupe de toutes les substances fossiles ou souterraines, soit qu'elles tombent immédiatement sous nos sens, soit que cet art les ait rendues sensibles, soit ensin qu'il les ait disposées de maniere à nous convaincre de leur présence par les effets

qu'elles produisent.

3

§. 6. On est en général dans l'usage de diviser les corps en trois classes ou régnes, sçavoir, en Fossiles, en Végétaux & en Animaux. Nous nous proposons de traiter principalement ici des substances du premier régne, & nous ne parlerons de celles des deux derniers qu'autant qu'elles auront de la liaison avec celles du premier.

§.7. On nomme Fossiles ou Corps souterrains ceux qu'on trouve ou dans les entrailles de la terre, ou répandus à sa surface, dont la composition est si simple que les meilleurs yeux secondés même des plus excellens microscopes, n'ont pû jusqu'à présent découvrir le tissu des substances qui y peuvent être contenues, & dont toutes les parties ressemblent parfaitement au tout, quoique l'on puisse s'appercevoir que dans la plûpart de ces corps la réunion des parties solides & sluides s'est faite par une mixtion certaine.

S. 8. On peut diviser les sossiles en huit classes. Dans la premiere on mettra les Terres; dans la feconde, les Pierres; dans la troisième, les Sels; dans la quatrième, les Substances inflammables, ou les Soufres; dans la cinquième, les Métaux; dans la sixième les Demi-Métaux; dans la septième, les Minéraux; dans la huitième,

les Eaux-minérales.

CHAPITRE II.

Des Terres.

S. 9. Les Terres sont composées de parties insensibles qui ont trèspeu de liaison; elles ne sont point inslammables, ne peuvent s'étendre sous le marteau, & ne sont point solubles dans l'eau, elles se mêlent seulement avec elle, & y forment une espèce de pâte.

§. 10. Il n'y a proprement que deux

deux espèces de Terres.

I. Les Terres argilleuses qui se durcissent dans le seu, & ne se dissolvent point dans les acides.

II. Les Terres Alcalines ou Calcaires; que l'action du feu change en chaux, &

qui se dissolvent dans les acides.

§. 11. La Terre Argilleuse est composée, ou de particules spongieuses, ou de particules visqueuses & tenaces. La premiere s'appelle Terreau, Terre végétale; Terre des jardins, Limon; la derniere se nomme Argille.

§. 12. Parmiles Argilles on compte :

I. Les Terres à Potiers.

1. La Glaise; elle est grossiere, serruz gnieuse & mêlée de beaucoup de sables.

2. La Terre à Potier ordinaire; elle est

grossiere, & n'est point mêlée de sable; elle a plusieurs couleurs dissérentes, & à proportion de la variété qui se trouve dans les parties qui la composent, elle est en état de résister plus ou moins à l'action du seu avant que de se mettre en susion.

3. L'Argille sine, ou la Terre à Porcelaine; elle est sine, grasse au toucher, & de dissérentes couleurs.

II. Les Terres médicinales.

1. Les Bols & Terres figillées.

2. La moëlle des Pierres, (medulla sa=

III. Les Terres qui servent dans les

arts méchaniques.

1. Le Tripoli.

2. La Terre à Foulons; elle a la propriété de faire de l'écume & des bulles dans l'eau, mais la vraie Terre à Foulons doit être soluble dans les acides, c'est pourquoi elle doit être mise au rang des marnes.

IV. les Terres colorées.

J. La Terre blanche.

2. La Terre jaune, ou le Jaune de mon-

3. La Terre d'Ombre.

4. La Terre rouge, ou l'Ochres

5. Le Bleu de montagne. 6. Le Verd de montagne.

§. 13. Parmi les Terres alcalines ou calcaires, on compre.

A iii

I La crave.

Cette Terre est composée de particules légeres & semblables à de la farine, qui sont assez liées les unes aux autres, & qui impriment sa couleur sur les autres corps par le frottement; sa couleur est blanche, mais d'un blanc très-varié dans ses différentes espèces.

II. La Marne.

Elle est sormée par un assemblage de particules farincuses qui se détachent aisément les unes des autres, & qui ne se lient point dans l'eau; quand on la tire du sein de la terre elle a de la liaison & de la dureté, mais lorsqu'elle est exposée à l'air elle se réduit en poussiere. La Marne est de différentes couleurs, elle est rarement pure, mais souvent elle est mêlée avec de l'Argille; on la nomme aussi Moële de terre. On peut se servir de la Marne comme de la Chaux pour sertiliser les Terres.

CHAPITRE III.

Des Pierres.

S. 14. A description des Pierres s'acque corde parsaitement avec celle que nous avons donnée des Terres au S.

🔊; elles n'en différent que par la dureté

& par la liaison de leurs parties.

§. 15. On nomme Sable l'assemblage d'une multitude de petites pierres qu'on peut discerner à la vue & au toucher; & suivant leurs dissérentes grosseurs, on appelle le Sable Sablon ou Gravier. Quelquesois le Sable est composé de petites Pierres d'une seule & même espèce; quelquesois il en entre plusieurs espèces dans sa composition.

§. 16. Il y a quatre espèces principa-

les de Pierres.

I. Les Pierres Calcaires.

Elles se dissolvent dans les acides, & l'action du seu les change en chaux.

. II. Les Pierres Argilleuses.

Elles ne se dissolvent point dans les acides, & se durcissent dans le feu.

III. Les Pierres Gypseuses.

Elles ne se dissolvent point dans les acides; l'action du seu les change en plâtre, c'est-à-dire, en une substance qui, quand elle est humectée avec de l'eau, a la propriété de se durcir; ce que ne sait point la chaux, à moins qu'on n'y ait mêlé du sable.

IV. Les Pierres Vitrifiables.

Elles donnent des étincelles lorsqu'on les frape avec de l'acier; il faut cependant excepter de cette régle le Spath fusible

A iv

& la Pierre-ponce; les Pierres de cette espèce ne se dissolvent point dans les acides; l'action du seu ne les change point en chaux mais en verre.

§. 17. La division que nous venons de donner est fondée sur l'essence des Pierres; les dissérences que le prix, l'usage, la dureté, la figure, l'odeur, la couleur, &c. mettent entre les Pierres, sont purement accidentelles: on ne laissera pourtant pas d'en parler en traitant de chaque espèce.

§. 18. Parmi les Pierres Calcaires on

compte:

I La Pierre à chaux.

Elle est tendre, ne prend point le poli, se décompose ou perd sa liaison à l'air, ce qui n'arrive cependant que peu-à-peu, & aux unes plus aisément qu'à d'autres. La Pierre à chaux est ou blanche, ou grise, ou jauneâtre, ou brune, ou rouge, ou verte; quand cette Pierre a été calcinée à un feu violent, on la nomme Chaux-vive; alors si on l'expose à l'air, ou qu'on l'humecte avec de l'eau, elle s'échauffe & se réduit en une poudre que qu'on nomme Chauxéteinte ou Chaux fusée. Les analyses de la Chimie prouvent que la Pierre à chaux contient de l'acide du sel marin, aussibien que de l'Alcali volatile; en effet si on la met en distillation, la liqueur qu'on obtient de la plûpart des Pierres à chaux, rougit le sirop de violete, & fait du sublimé corrosif avec le mercure qui a été mis en dissolution dans l'eau-forte. Il y a d'autres Pierres à chaux dont la liqueur teint en verd le sirop de violette. Lorsqu'on fait calciner la Pierre à chaux pour en faire de la chaux, on sent une odeur qui annonce que cette Pierre contient une substance inslammable.

II. Le marbre.

Il prend le poli; mais dans le feu & dans les acides il produit les mêmes effets que la Pierre à chaux; on en trouve de différentes couleurs; il y en a de blanc, de gris, de jaune, de brun, de rouge, de noir, de verd & de couleurs mêlées.

III. Le Spath Calcaire.

Il est composé de seuillets oblongs; quadrangulaires ou Rhomboides; sa pefanteur spécifique est quelquesois si grande qu'elle surpasse celle detoutes les autres
pierres; il est blanc; & a dissérens dégrés
de transparence; à un seu modéré il pétille & décrépite légérement, & devient
si tendre & si friable qu'on peut avec les
doigts le réduire en une poudre semblable à de la farine; on le trouve ou quadrangulaire ou hexagone; on le nomme
Spath spéculaire lorsque ses seuillets sont
unis comme la glace d'un miroir; il y esp

ALW

a qui est plus calcaire que d'autre. Le premier ne se dissout point dans les acides après avoir été calciné, au lieu que le dernier y est encore soluble.

IV. La Stalactite.

Elle est formée par une terre calcaire qui a été entraînée par les eaux, & qui soit en tombant goutte à goutte, soit en coulant avec les eaux des rivieres ou des ruisseaux, s'est attachée & incrustée sur des corps solides, & y a pris de la consistence. Il y en a de différentes couleurs, sigures, consistence & pésanteur; cependant cette Pierre est communément fort légere.

V. La Pierre Marneuse.

Ce n'est autre chose que de la Marne durcie; si on l'expose à l'air, elle se décompose peu-à-peu, & perd sa liaison; sa couleur varie, communément elle est blancheâtre, quelquesois elle est grise & noirâtre.

§. 19. On doit mettre au rang des Pier-

res Argilleuses:

I. La Pierre Savonneuse.

Elle est visqueuse ou grasse au toucher comme du savon.

1. La Sanguine; elle est serrugineuse, &

donne une couleur rouge.

2. La Stéatite; elle a un peu de transparence, est dure & se trouve de différentes couleurs. 3. La Craye d'Espagne; elle est opaque, molle & blancheâtre.

4. La Pierre Ollaire; elle est opaque, un peu dure & de plusieurs couleurs dissétes; les vases qui en sont faits se durcissent en les mettant au sourneau des Potiers dans des boëtes ou gazettes de ser battu, ou de tôle enduites de glaise.

5. La Serpentine; elle est verdâtre, & l'on y remarque des taches ou des rayes

noires, jaunes & rougeâtres.

II. L'Amiante, ou Lin Fossile.

Son tissu paroît composé de sils tendres & sléxibles qui sont ou paralelles entre eux, ou qui se croisent : cette Pierre est légere, elle nage à la surface de l'eau; le seu ne produit aucune altération sur elle; elle est si slexible qu'on se sert de ses sils pour faire une toile & du papier, que l'on peut nétoyer & blanchir en les mettant dans le seu.

III. L'Asbeste Cette Pierre est plus pésante que l'Amiante; les sils ou silets qui la composent sont stragiles & cassans, ils sont disposés paralellement. Quand les silets peuvent aisément être séparés les uns des autres, on l'appelle Asbeste mûr; on peut aussi le filer & en faire de la toile, pourvû qu'on lui ait donné une préparation convenable; mais lorsque ces silets sont durs & inséparables les

A-vi

uns des autres; on nommela Pierre Asbeste non mûr; sa couleur est ou grise, ou verdâtre, ou noirâtre.

IV. Le Cuir Fossile...

C'est une Pierre composée de silets qui se croisent & se consondent de maniere à sormer des seuillets ou des lames. Si ces seuillets sont minces & durs on les nomme Papier-Fossile; si les lames sont épaisses, & que les silets en soient durs & tenaces; on l'appelle Chair-Fossile; lorsque les silets sont d'un tissu peu serré & se croisent de maniere que la Pierre ressemble à du liège, on l'appelle Liège-Fossile; l'action du seu change cette espèce de Pierre en un verre noir.

V. Le Talc.

Cette Pierre est composée de petites écailles luisantes dont les surfaces sont inégales; elle paroît grasse au toucher; on lui donne des noms dissérens suivant les dissérentes couleurs qu'on y remarque; celui qui est d'un jaune doré se nomme Talc-d'or; celui qui est blanc, ou de la couleur d'argent se nomme Talc-d'argent; celui qui est verdâtre se nomme Talc-verd, &c. sa dureté varie considérablement.

VI. Le Mica.

Il est composé de petites pellicules our paillettes brillantes dont les surfaces sons unies; il est gras au toucher.

1. Le Verre de Moscovie; il est transparent, & se partage aisément par seuillets; on s'en sert en plusieurs endroits de la Russie au lieu de verre pour les vitres; il ne saut pas les consondre avec le Glacies. Mariæ qui est aussi transparent que le verre de Moscovie, & qui se partage aussi sont aisément en seuillets, mais que l'action du seu change en Gypse ou en plâtre.

2. Le Mica jaune, Or-de-chat.

L'on nomme ainsi le Mica qui est d'un jaune d'or; on l'appelle Argent-de-chat, quand il est blanc comme de l'argent; on donne ainsi différens noms au Mica, suivant les différentes couleurs qu'on y re-

marque.

3. Le Crayon, ou la mine-de-plomb; cette Pierre est composée de petites écailles fort minces, disposées consusément & sans régularité; elle est d'un gris soncé, & colore les doigts.

VII. L'Ardoise.

Elle est formée par de l'Argille qui s'est durcie & a pris de la consistence; cette pierre n'est point sort dure, elle est opaque, se divise aisément par seuillets, elle est rude au toucher.

1. La Pierre-de-touche; elle est noire; un peu dure & d'un grain très-fin. 14 DES PIERRES.

2. La Pierre-à-aiguiser noire; le grain en

un peu groffier.

3. L'Ardoise des toits; elle est d'un grain grossier; sa couleur est d'un bleu ou d'un gris soncé.

4. La Craye noire; c'est une pierre trèsnoire, tendre, seuillettée, & qui donne

de la couleur par le frotement.

On trouve aussi des Ardoises de plusieurs couleurs; il y en a des espèces que le feu met très-promptement en fusion, & qui forment un verre noir & transparent; il paroît que cette fusibilité ou difposition à se fondre vient des parties ferrugnieuses qui sont mêlées à ces Ardoises. Il y a des endroits où l'on fait fondre ces pierres pour en faire des boutons & de petites boules; on peut aussi s'en servir pour faire le verre de bouteilles. Ce que les Ouvriers des Mines nomment en Âl-Iemand Kneis, n'est communément qu'une espèce d'Ardoise grise ou verdâtre, à laquelle il y a cependant d'autres espèces. de pierres mêlées.

§. 20. Sous le nom de Pierres Gypseu

les on comprend:

I. La Pierre-à-Plâtre.

Cette Pierre est rude au toucher, tendre, communément blancheâtre, ou d'un gris clair; elle est luisante dans l'endroit DES PIERRES.

de la fracture; elle ne prend point le poli-II. L'Albâtre * ne differe point de la Pierre-à-Plâtre commune en ce qu'elle prend le poli, & qu'elle est de plusieurs couleurs différentes; en esset on a de l'Albâtre blanc, noir, panaché & rayé.

III. Le Spath Gypfeux.

Il est plus tendre que tout autre Spath, sa couleur est ordinairement blanche; il est composé de seuillets paralellipipédes, ou de quarrés longs transparens & posés les uns sur les autres; quand il se divise aisément on le nomme Glacies-Mariæ. Selénite ou Pierre Spéculaire.

§. 21. Parmi les Pierres-Vitrifiables

on compte:

I. Les Pierres précieuses.

Elles sont transparentes, d'une figure polygone, ou à plusieurs côtés; il y en a de différentes couleurs; la lime n'a point de prise sur elles: telles sont:

1. Le Diamant; c'est la plus dure de toutes les Pierres; elle est communément sans couleur, cependant on en trouve d'une

^{*} Nota. Les Pierres que l'on nomme Albâtres, & Eur-tout celles d'Orient, sont des Pierres Calcuires, solubles dans les acides, & que l'action du seu change en chaux; par conséquent, on ne peut les mettre au rang des Pierres Gypseuses. Il y a lieu de croire que par Albâtre l'Auteur désigne ici une Pierre Gypseuse qui a dela ressemblance avec l'Albâtre Oriental, elle se rrouve en Allemagne; c'est ce qui a pû l'induîre en grreur, aussi-bien que plusieurs autres Auteurs.

Si on expose le Diamant pendant quelque tems au soleil, il devient propre à éclaircir dans l'obscurité, phénoméne qui lui est commun avec tous les métaux & Pierres précieuses; si on le frotte dans l'obscurité contre du verre jusqu'à ce qu'il s'échausse, il en part une lumiere blanche semblable à de l'argent poli; si on le fait rougir auseu, il dévient aussi phosphorique.

2. Le Rubis est d'un rouge vis, c'est après le diamant la plusdure des Pierres; lorsqu'il est d'un rouge clair ou couleur de rose, on le nomme Rubis-Balais, ou Rubis-pâle; celui qui est d'un rouge blancheâtre s'appelle Rubis-Spinel; celui qui est d'un rouge jauneâtre se nomme Rubicelle; cette derniere espèce de Rubis perd sa couleur dans le seu, les autres l'y con-

servent.

3. Le Saphire est d'un bleu céleste; c'est après le Rubis la Pierre la plus dure; le

feu lui fait perdre sa couleur...

4. La Topase est d'un jaune plus ou moins vis; elle conserve sa couleur dans le seu.
5. L'Emeraude est verte; quand on la fait rougir dans le seu elle devient bleue & lumineuse dans l'obscurité; en se resroidissant elle perd sa qualité phosphorique & reprend sa couleur naturelle.

6. La Chrysolite est d'un jaune verdâtre, ou d'une couleur orangée qui tire sur le vert; elle perd sa couleur dans le seu; la

lime a de la prise sur elle.

7. L'Amethyste est d'un bleu violet qui quelquesois tire sur le jaunâtre, & quelquesois sur le rougeaâtre; non-seulement le seu lui enleve sa couleur. mais la Pierre elle-même y entre en susson; ce qui n'arrive point aux Pierres précieuses dont on vient de parler.

8. Le Grenat est d'un rouge soncé & d'un ne transparence tantôt plus tantôt moins grande; il entre en susion dans le seu, mais il ne perd point sa couleur pour

cela.

9. L'Hyacinte est d'un rouge tirant sur jaune, elle est même quelquesois toute jaune; elle se fond dans le seu, & la derniere espèce, c'est-à-dire la jaune, s'y fond plus facilement.

verd bleuâtre, ou de la couleur de l'eau de la mer, le feu fait entrer cette Pierre

en fusion.

11. L'Opale est d'une couleur de lait; elle change de couleur suivant les différens points de vue sur lesquels on la regarde.

II. Les Cristaux de Roches ou fausses

Pierres précieuses.

Ces Pierres sont d'une figure héxagone; on peut y saire mordre la lime. Le
Cristal de Roche est ordinairement sans
couleur; lorsqu'il est coloré on lui donne le nom de Fluor ou de la Pierre précieuse dont il a la couleur, en y ajoutant l'épithéte de Faux. C'est ainsi que le
Cristal violet se nomme Fausse Amethyste;
le jaune, Fausse Topase, &c. Si la fausse
Topase est d'une couleur obscure ou terne, ou la nomme Topase ensumée; telle
qui se trouve en Saxe.

III. Le Caillou.

Cette Pierre n'affecte point de figure déterminée; elle se rompt en morceaux tranchans, anguleux & transparens; la

lime a de la prise sur elle.

vriers des Mines donnent à une espèce de caillou dur, luisant & transparent; on lui donne, aussi-bien qu'aux Cristaux, le nom de la Pierre précieuse dont il a la couleur.

de petits cailloux liés ou comme collés les uns aux autres. Il est, ainsi que le caillou, de différentes couleurs, & d'un grain plus ou moins sin; on se sert du plus groffier pour saire des meules de moulins, le plus sin sert à saire des Pierres à aiguiser; s'il est poreux, & qu'il donne passage

à l'eau, on le nomme Pierre à filtrer. V. Pierre de Corne, ou Pierre cornée.

Cette pierre se rompt en éclats convexes semblables à des coquilles; la lime a de la prise sur elle; elle n'affecte point

de figure déterminée.

(a) La Calcédoine est d'un blanc tirant fur le bleu, ou de couleur de lait; elle est à peine demi-transparente; elle prend très-bien le poli; elle blanchit dans le feu.

1. L'Onyx est une Calcédoine qui a des

couches noires.

2. La Sardoine est une Calcédoine qui a alternativement des couches rouges & noires.

(b) La Cornaline est une pierre rouge, demi-transparente, & qui prend le poli.

(c) L'Agate est mêlée de différentes couleurs, elle est demi-transparente, prend le poli; on lui donne une infinité de noms différens suivant ses différentes couleurs, & suivant les différentes figures qu'une imagination vive & séconde croit y remarquer.

(d) Le Jaspe est une pierre opaque; il y en a de couleurs simples & de couleurs mêlées; sa dureté varie aussi, de sorte qu'il y a des Jaspes qui prennent le poli, tandis que d'autres n'en sont point suscep-

tibles,

(e) La Pierre à Fusil ordinaire; elle est out opaque ou demi-transparente, son tissu est plus grossier, & ses couleurs moins belles que celles des pierres précédentes.

V. Le Spath fufible.

C'est une pierre tendre, seuillettée; de différentes couleurs & figures; elle se rompt en morceaux quarrés, oblongs & demi-transparens; le Spath fusible s'accorde très-fouvent avec le Spath calcaire par sa figure cubique ou rhomboïdale; mais pour voir en quoi il differe de ce dernier & du Spath gypseux, on peut se servir de l'épreuve de l'Eau-forte & de celle du feu. On donne au Spath fusible coloré aussi-bien qu'aux Fluors ou crystallisations, le nom des Pierres précieuses dont il a la couleur, avec l'épithéte de Faux; on l'appelle, par exemple, fausse Amethiste lorsqu'il est violet, &c. Le Spath fusible est d'une très-grande utilité dans le traitement des Mines réfractaires ou difficiles à fondre; on s'en sert comme de fondant pour les faire entrer parfaitement en fusion. Le Spath fusible, quand il a des couleurs vives, comme vertes ou bleues, a la propriété d'être lumineux dans l'obscurité, après avoir été sortement échauffé ou rougi légérement; telle est aussi la pierre de Bologne, qui est une espèce de Spath susible.

VI. La Pierre-ponce.

Cette pierre est raboteuse, spongieuse, légere au point de nager sur l'eau; son tissu est fibreux; on la trouve dans le voisinage des volcans & des eaux thermales; ce qui fait conjecturer que cette pierre est formée par du charbon de pierre

consumé par le feu souterrain.

S. 22. On trouve souvent deux ou plussieurs des Pierres qui viennent d'être décrites, mêlées les unes d'avec les autres c'est ainsi qu'en Saxe on trouve dans la carrière dite de Corail la plûpart des pierres du genre des pierres de Corne (Hornstein). Les Roches sont des pierres composées de Caillou, de Spath, de Mica; & quelquesois même d'autres pierres.

différence entre les pierres, en considération de différens accidens, sans faire attention à leur substance. On nomme Ætites ou Pierres d'Aigles celles dans les-lesquelles il y a une cavité renfermant un autre corps solide qui fait du bruit quand on secoue la pierre, sans distinguer si elle est un caillou ou une pierre marneuse. L'on nomme Belemnites des pierres qui sont d'une sigure conique. Lorsqu'une pierre ressemble par la sigure à un animal, ou à un végétal, ou à quelqu'une de leurs parties, on la nomme Petrisication, ou

DES SELS.

substance pétrisiée, & on lui donne le nom de la chose avec laquelle elle a du rapport; c'est ainsi qu'on dit, Ecrevisse pétrisiée, une Coquille pétrisiée, du bois pétrisiée.

CHAPITRE IV.

Des Sels.

5.24. E Sel est une substance soluble dans l'eau, qui entre en susson, ou qui se volatilise dans le seu sans s'y enflammer.

S. 25. En général on ne peut donner que deux divisions des Sels simples; la premiere est des Sels acides; la seconde est des Sels alcalis.

§. 26. Quand ces deux espèces des Sels sont combinés ensemble ou avec un autre corps, il se forme un Sel qu'on appelle Neutre.

§. 27. Voici les caracteres auxquels on peut reconnoître un Sel acide pur.

1. Ces Sels font un mouvement de gonflement qu'on nomme Effervescence; &
par le moyen duquel il part des esprits
élastiques, lorsqu'on mêle ces Sels avec
une Terre alcaline §. 13, ou une Pierre
alcaline §. 18, aussi-bien qu'avec les coquilles d'œus, d'huîtres, les yeux d'é-

crevisses, les coraux, &c. & par cette effervescence la substance alcaline est mise en dissolution entiérement ou en partie.

2. Quand cet acide est étendu ou délayé dans de l'eau, il teint en rouge toutes les liqueurs ou teintures bleues tirées des véj gétaux.

3. Il disparoît dans le seu, ou y souffre de l'altération, quand il a été combiné

avec une substance fixe au feu.

4. On peut encore le reconnoître par l'oddorat & par le goût.

§. 28. Voici comment on peut recon-

noître le Sel alcali.

I. C'est à l'effervescence qu'il fait avec les acides, laquelle est semblable à celle que ces derniers sont avec les Terres & Pierres alcalines.

2. A la couleur verte qu'il fait prendre à toutes les teintures bleues tirées des vé-

gétaux.

Le Sel alcali est de deux espèces; il y a: (a) L'Alcali fixe; c'est celui qui entre en fusion dans un seu modéré, & qui ne s'y dissipe point.

(b) L'Alcali volatile; c'est celui que l'action d'un seu doux sait sublimer & dis-

paroître.

§. 29. Le Sel neutre est celui que nous avons décrit au §. 26; il n'a point les effets du Sel acide dont nous avons parlé

au 6. 27, ni ceux du Sel alcali décrits au

au §. 28.

§. 30. L'Acide vitriolique ou l'Acide du soufre, est le plus puissant de tous les Acides; car il à la propriété de chasser tous les autres Acides des corps avec lesquels ils étoient unis. Quand cet Acide a été concentré on le nomme Huile de Vitriol; il est plus pesant, & résiste plus fortement à l'action du feu que les autres Acides; son poids est beaucoup plus grand que celui de l'eau commune. La chaleur de l'athmosphere, & même celle de l'eau bouillante n'en dégage rien de fenfible à l'odorat.

6.21. L'Acide nîtreux est d'une odeur pénétrante & désagréable; il est moins fort que l'Acide vitriolique, mais plus puissant que l'Acide du Sel marin. Quand il est concentré il devient d'une couleur jaune, & il en part des vapeurs qui, quand elles font épaisses, paroissent rouges, mais qui paroissent grises quand el-

les font plus rares.

§. 32. L'Acide du Sel marin, ou l'efprit de Sel, différe des précédens, 1°. par son odeur qui est disgracieuse, ainsi que celle de l'Acide nitreux, mais d'un autre maniere; 2°. par les effets qui lui sont particuliers, & que nous aurons occasion de voir quand nous en serons à la pratique. pratique. Quand cet acide est concentré,

il est d'un jaune verdâtre.

§. 33. L'acide du vinaigre, ou l'acide tiré du régne végétal, n'appartient par conféquent point à celui-ci; mais il est d'un usage si fréquent dans la Chimie, que nous ne pouvons nous dispenser d'en parler. Cet acide se trouve dans le vinaigre, dans le bois, dans le tartre & dans tous les fruits ou plantes acides.

§. 34. Le Sel alcali fixe se tire ou des substances du régne minéral, ou de cel-

les du régne végétal.

(a) Dans les eaux minérales, sur-tout dans celles qui ont une odeur d'œuss pourris, telles sont celles de Carlsbade, d'Aix-la-Chapelle, de Spa, de Sedlitz, &cc. Quelquesois il se dépose au sond des vaisseaux dans lesquels on a fait évaporer ces eaux.

(b) Dans le Sel marin ordinaire.

(c) On en trouve dans le nître ou falpêtre; car ce Sel contient une portion de l'alcali des végétaux.

On le tire des végétaux par l'incinération, la lixiviation & l'évaporation:

en voici les espèces.

(a) La Soude; elle se ait avec des plantes marines, & contient une portion de Sel marin. La Soude est plus propre que

Tom. I. B

tout autre Sel tiré des cendres à faire de beau verre durable; car celui qui est fait avec de la potasse est plus sujet à être attaqué par les acides que les autres; &

même il se décompose à l'air.

(b) La Potasse se fait avec toutes sortes de végétaux, lorsqu'on réduit certaines plantes en cendres pour des usages médicinaux, & qu'on en fait la lixiviation; on donne aux Sels alcalis qu'on obtient le nom des plantes dont ils sont tirés; par exemple, on les nomme Sel d'Abfinthe, Sel de Genèt, &c.

(c) Le Sel de Tartre (Sal Tartari) On le fait avec du Tartre réduit en cendres; ce Sel est plus pur que le Sel de Soude & que la Potasse, & il est plus susible

qu'eux.

§. 35. Le Sel alcali fixe fossile différe de la Terre alcaline en ce qu'il est soluble dans l'eau, propriété que n'a point la terre. Ce Sel a toutes les propriétés principales des Sels alcalis tirés des végétanx : voici en quoi il en différe.

1. Il ne devient pas liquide à l'air, ou ne tombe point en deliquium comme le Sel alcali végétal qui s'y change en une liqueur quatre fois plus pésante que le Sel ne l'étoit auparavant sous une sorme séche & concrête; alors on l'appelle Huile de Tartre par défaillance.

2. Le Sel alcali tiré des végétaux est bien plus caustique que le Sel alcali minéral.

3. Quand le Sel alcali végétal est uni avec l'Acide vitriolique, il se sorme un Sel neutre qui n'entre point assément en sussimilation dans le seu, & qui se dissout très-dissicilement dans l'eau; au lieu que si l'on combine l'Acide vitriolique avec l'alcali minéral, il se fait un Sel qui est très-soluble dans l'eau & très-susible au seu; le premier Sel s'appelle Tartre vitriolé; le second se nomme Sel admirable de Glauber.

§. 36. Le Nître fixé, & le Sal Tartari extemporaneum, ou ce qu'on appelle le Flux noir, ne sont point des espèces particulieres de Sels alcalis; en effet le premier se fait en mêlant de la poussiere grossiere de charbon avec du Nître; & le second se fait avec du Tartre & du Nître.

S. 37. Par Sel volatile on entend communément le Sel alcali volatile; mais comme il y a aussi des acides qui sont volatiles, il est à propos d'y joindre toujours le mot d'Alcali. On en trouve une très-petite quantité dans le régne minéral; cependant on en rencontre quelquesois dans certaines sources d'eaux minérales; telle est celle de Lauchstadt près de Mersebourg; il s'en trouve aussi dans

Bij

quelque terres ou pierres. On en obtient beaucoup plus des substances du régne végétal; par exemple, on en tire de la suie & de toutes les plantes putréfiées; mais c'est le régne animal qui en fournit le plus abondamment; on en tire des parties solides des animaux, comme de la corne, des os, des poils, &c. fans que la putréfaction ait précédé, & par le feul secours du feu. On a ce Sel sous une forme liquide & solide; lorsqu'il est liquide, ou le nomme Esprit alcali volatile; lorsqu'il est solide ou concrêt, on le nomme Sel alcali volatile par excellence. Par Sel urineux on entend aussi du Sel alcali volatile, parce que l'esprit ou le Sel volatile de l'urine sont très-connus de tout le monde. Parmi les Sels alcalis volatiles les plus connus & les plus en usage sont le Sel volatile de l'urine, des viperes, de la suie, l'esprit de Sel ammoniac, tant celui qui est simple que celui qui est fait avec la chaux vive.

§. 38. Lorsque l'acide du Sel marin est uni avec un alcali minéral, il se fait un Sel neutre que l'on nomme Sel marin ou

Sel commun; on le trouve:

(a) Sous une forme solide & concrête dans le sein de la terre; tel est celui qu'on trouve près de Cracovie en Pologne; on le nomme Sel gemme.

(b) On en retire aussi des eaux de la mer

& de quelques lacs.

(c) On en tire encore de quelques fontaines; si on le fait crystalliser, il prend une figure cubique hexagone, il décrépite dans le seu, il se dissout dans quatre fois son poids d'eau soit chaude soit froide.

§. 39. Lorsque l'Alcali minéral est uni avec l'Acide vitriolique, il se forme un Sel neutre; tel est celui d'Epsom en Angleterre, d'Egra en Bohême, &c. sa sigure est prismatique & quadrangulaire.

§. 40. L'Esprit de Nître uni avec un Alcali en partie minéral & en partie végétal, forme un Sel qu'on appelle Nître ou Salpêtre: sa forme est celle d'un Prisme à six côtés garni par ses deux extrémités de pyramides qui ont autant de côtés; les deux côtés opposés sont communément semblables. Ce Sel est transparent comme de l'eau, si on lui joint un peu de matiere inflammable, il s'allume avec bruit, détonne en répandant une lumiere très-vive, consume très-promptement la matiere inflammable, & il reste une portion de Sel alcali fixe : l'eau chaude en dissout d'avantage que l'eau froide; ce Sel est piquant & laisse une impression de fraîcheur fur la langue.

§. 41. Lorsque l'Acide vitriolique on sulfureux est uni avec une terre argilleuse,

il en résulte un Sel neutre qu'on nomme Alun; il est blanc & quelquesois un peu rougeâtre; sa figure est octogone, il est d'uu goût acerbe, austere & astringent; il se dissout plus aisément dans l'eau chaude que dans l'eau froide; ses différences sont en raison des terres & des pierres dont il a été tiré.

S. 42. Lorsqu'un métal a été dissout dans un acide, soit naturellement, soit par le moyen de l'art, & qu'il s'est ensuite crystallisé, le Sel qu'on obtient se nomme ou Vitriol, ou Sucre, ou Sel, en lui joignant le nom du métal qui est entré dans sa formation; par exemple, on dit Vitriol d'argent ou Sel d'argent, Vitriol de cuivre, Sucre de Saturne. Jusqu'à présent nous ne connoissons que trois espèces de vitriols produits par la nature.

(a) Le Vitriol bleu, ou de cuivre. (b) Le Vitriol verd ou martial.

(c) Le Vitriol blanc ou de Zinc.

§. 43. Le Tartre est un Sel neutre formé par la combinaison d'un Acide végétal, d'une terre inflammable & d'un esprit ardent.

§. 44. Le Sucre est composé d'un Acide végétal, d'un esprit ou d'une huile inflammable, & d'une terre alcaline.

§. 45. Le Borax est un Sel qu'on nous apporte tout brut du Levant, & sur-tout

L'Egypte; on le raffine à Venise & en Hollande; on ne sçait point encore si ce Sel est une production de la nature ou de l'art; cependant on a actuellement tout lieu de présumer que ce Sel est artificiel; il devient un peu terne à l'air chaud; il ne se dissout que difficilement dans l'eau; dans le feu il se gonfle & écume, & s'y change en un verre tendre qui attire l'humidité de l'air.

§. 46. Le Sel am noniac est formé par la combinaison de l'Acide du Sel marin & du Sel alcali volatile; on trouve du Sel ammoniac formé par la nature en Asie, aussi-bien qu'à Pouzzole en Italie; on prétend qu'on le fait en Egypte & à Venise avec de l'esprit d'urine & de la suie luisante : il a presque le même goût que le Sel marin, hormis qu'il est plus piquant; il se dissout facilement dans l'eau, & il se volatilise dans le seu.

§. 47. Par les différentes combinaisons de ces Acides & de ces Alcalis, l'art est parvenu à produire un grand nombre de différens Sels neutres; tels

font:

I, L'Arcanum duplicatum; il est composé 1°. d'un Alcali fixe tiré des végétaux, ou du nître; & 2°. de l'Acide vitriolique. On lui donne le nom de Tartre vitriolé, quand l'Alcali fixe dont on s'est 2. Le Sel admirable de Glauber (Sal mirabile Glauberi) il est formé par l'union de l'Acide vitriolique, & de l'Alcali du Sel marin.

3. Le Sel digestif de Silvius; il est composé de l'Acide du Sel marin & de l'Al-

cali des végétaux.

4. Le Sal sulphuratum ou Sel polychresse d'Angleterre est composé de l'Acide vitriolique & de l'Alcali du nître.

5. Le Sel de Seignette est composé de

l'Acide du Tartre & de la Soude.

6. Le Sel sédatif est composé de l'Acide vitriolique & de la partie vitrescible du Borax; il se fait en sublimant le Borax, après l'avoir mêlé avec de l'huile de Vitriol affoiblie, ou du Vitriol calciné.

7. L'Arcanum Tartari, ou Terre foliée du Tartre, est composé de l'Acide du vinaigre distillé, & du Sel du Tartre.

8. Le Tartre tartarisé est composé de Sel

Tartre & de l'Acide de Tartre.

9. Le Tartre soluble est composé de Sel de Tartre, & d'un Alcali volatile.

10. Le Nître brûlant est composé de l'A-cide nîtreux & d'un Alcali volatile.

11. Le Sel ammoniacal de Glauber est composé de l'Acide vitriolique, & d'un Alcali volatile. Des Matieres inflammables, 33 12. Le Sel ammoniac fait par le vinaigre est formé par l'union du vinaigre distillé avec l'Alcali volatile.

13. Le Sel ammoniac artificiel qui approche le plus du véritable, est composé de l'Acide du Sel marin, & d'un Alcali volatile.

CHAPITRE V.

Des Matieres Inflammables, ou du Soufre.

S.48. DANS la Chimie l'on nomme Soufre ou Matiere inflamma-ble, tout ce qui a la propriété de s'enflammer: on trouve cette matiere dans les trois régnes de la nature, & même dans l'air; elle n'est presque jamais seule, mais toujours unie avec d'autres substances.

§. 49. Cette matiere se trouve dans le

régne minéral:

1. Sous une forme liquide, & pour lors on la nomme Bitume; lorsqu'elle est blanche, très-volatile & très-inflammable, on la nomme Naphte; quand elle est brune ou jaune, on la nomme Pétrôle; quand elle est noire & tenace, on la

B y

DES MATIERES nomme Asphalte; cette Matiere suinte au travers des rochers, ou bien on la trouve nageante à la surface de quelques eaux.

2. On la trouve sous une forme solide &

compacte.

(a) Dans l'Ambre gris, qui est une substance ferme & solide, & qui en brû-

lant répand une odeur agréable.

(b) Dans le Succin qui est d'une couleur blanche, jaune, brune ou rouge, qu'on peut tailler & travailler au tour, & qui en brûlant répand aussi une odeur agréable.

(c) Dans l'Asphalte, qui est d'une couleur ou noire, ou d'un brun soncé, & qui en brûlant répand une odeur sétide: on comprend sous ce nom le Pisasphalte, le Bitume de Judée, les Charbons sossiles, les Terres bitumineuses, la Tourbe & le

Jais qui prend le poli.

(d) Dans le Soufre; il est en grande partie composé de l'Acide vitriolique & de la Matiere inflammable, ou du Phlogistique; il répand en brûlant une odeur suffocante & pénétrante : on le trouve ou tout formé par la nature, ou bien on le tire par art de différentes espèces de Terres & de Minéraux. Sa principale miniere est la Pyrite, quoiqu'on ne puisse nier qu'il se trouve dans presque tous les

§. 50. Le Phlogistique se trouve abondamment dans le régne végétal, & sur-

tout:

(a) Dans les résines, telles que la Myrrhe & le Mastic: les Gommes en dissérent en ce qu'elles sont solubles dans l'eau, au lieu que les Résines n'y sont point solubles; mais il leur saut de l'esprit-de-vin pour se mettre en dissolution.

(b) Dans les Huiles qu'on divise en Huiles tirées par la distillation, ou Huiles essentielles & en Huiles tirées par expression. Les Huiles de Thérébentine, de Rose, &c. sont de la première espèce: les Huiles d'Amandes douces, de Noix, de Lin, sont de la seconde espèce.

(c) Dans les Baumes, qui font d'une confistence plus épaisse que les Huiles, tels font les Baumes de la Mecque, du Pé-

rou, & la Thérébentine.

§. 51. Le Phosphore qui se tire de B vi

JES MÉTAUX. substances animales, est une preuve que le Phlogistique se trouve aussi dans le régne animal.

CHAPITRE VI.

Des Métaux.

N donne le nom de Métaux à des corps folides, opaques, les plus pesans de la nature, qui deviennent fluides à des dégrés de seu différens, & qui sont malléables en tout sens. On en compte six; l'Or, l'Argent, le Cuivre, le Plomb, l'Etain, le Fer.

§. 53. L'Or est de tous les Métaux le plus pur, le plus pesant & le plus sixe au feu; il perd dans l'eau entre un dix-neuvième & un vingtième de son poids; il entre en susson dans le seu aussi-tôt qu'il a parsaitement rougi, & pour lors il est d'une couleur d'Aigue-marine; il est très-ductile & très-slexible; & quand à sorce de le plier on vient à le casser, il montre dans la fracture de petits angles prismatiques; & c'est la raison pourquoi il n'est point sonore: l'Eau-sorte ne le dissout point; sa couleur est jaune & brillante.

§. 54 On peut s'assurer de la pesanteur naturelle de tout corps non soluble dans l'eau par le moyen d'une balance exacte, en s'y prenant de la maniere qui suit : on n'aura qu'à attacher le corps dont on veut connoître le poids avec un crin de cheval à l'un des bras de la balance, & on verra le poids qu'il aura à l'air libre; on baissera ensuite la balance, de façon que le corps qu'on a attaché à l'un de ses bras, trempe dans l'eau, & l'on mettra dans le bassin de cette balance un poids affez grand pour faire équilibre avec le corps qu'on veut peser; on n'aura qu'à divifer, par le poids qu'on aura mis dans la balance, celui que le corps avoit à l'air libre, le produit de cette division sera la pesanteur spécisique du corps que l'on vouloit connoître. Il faut observer en général que la pesanteur spécifique des mêmes Métaux n'est point toujours précisément la même, mais qu'elle varie quelquefois; cela vient:

1. De la pureté de l'eau qui n'est point

toujours la même.

2. Des différens dégrés de chaleur de l'Athmosphere qui produit un changement considérable sur les liquides, sans produire une altération si marquée sur les corps solides, & sur-tout sur les Métaux.

3. Cela vient encore des différens dégrés

de pureté des Métaux, il arrive rarement qu'ils soient parfaitement purs, mais ils sont alliés ou mêlés les uns avec les autres; cependant toutes ces choses n'empêchent point de reconnoître à très-peu de choses près la pesanteur spécifique de chaque Métal, à moins qu'ils ne sussent trop impurs.

§. 55. L'Argent est un métal de couleur blanche, très-brillant, il perd environ un onziéme de son poids dans l'eau; il est aussi fixe dans le seu que l'or, mais il demande un dégré de seu un peu moins fort que lui pour entrer en susson; c'est après l'or le plus slexible des métaux; il n'est point soluble dans l'eau régale.

S. 56. Le Cuivre est un métal d'une couleur rougeâtre; il est dur & sonore; il perd dans l'eau entre un huitième & un neuvième de son poids; il n'est point si flexible ni si ductile que les précèdens; dans l'endroit de la fracture il est grenu & sans beaucoup d'éclat; il demande un seu violent pour entrer en susion; quand il y est entré, il donne à la slamme une couleur d'un bleu tirant sur le verd; il est six dans le seu à un certain point; cependant peu-à-peu le seu vient à bout de le détruire entièrement; une partie qui est volatile se dissipe sous la sorme d'une sumée ou vapeur, & le reste se

39

réduit en terre ou en scories. Tous les Sels, & même celui qui est contenu dans l'air, agissent sur le cuivre, & lui sont prendre dissérentes couleurs, sur-tout du verd & du bleu. De tous les métaux is n'y a que le cuivre qui puisse être coloré en jaune par le zinc ou par les substances qui en contiennent, pour lors on lui donne le nom de Cuivre jaune, ou de Léton, ou de Métal de Prince, lorsqu'il a été jauni par le zinc pur, & pour lors sa couleur & sa ductilité varient suivant les circonstances.

S. 57. Le Plomb est d'un bleu blanchâtre, il perd dans l'eau entre un onziéme & un douziéme de son poids; il est tenace ou coriace; c'est pourquoi quand, à force de le plier & replier, on parvient à le casser, on remarque dans l'endroit de la fracture une surface prismatique unie : le Plomb entre en susion au seu avant que d'y rougir; le feu le détruit en peu de tems; il y en a une grande partie qui se dissipe en vapeurs; & à proportion des différens dégrés de chaleur, le reste se réduit ou en poudre, ou en scorie, ou verre; c'est ce qu'on nomme Litharge, il y en a de jaune, de rouge & de noire. Le Plomb est le plus mou des métaux, c'est pour cela qu'il n'est point fonore.

\$. 58. L'Etain est d'une couleur blanche & presqu'aussi brillante que l'Argent; il perd un septiéme de son poids dans l'eau, ce qui prouve qu'il est le plus léger des métaux; sans être sort dur, il n'est point si ductile que les métaux qui précédent; il crie sous les dents, ou quand on le plie; il sond à un seu modéré avant que d'y rougir, & s'y dissipe très - promptement sous la sorme d'une vapeur; ou bien le seu le réduit en une poudre blanche, ou d'un gris de cendre, à proportion de ses dissérens dégrés de chaleur.

§. 59. Le Fer est d'une couleur d'eau; il perd dans l'eau environ un feptiéme ou un huitième de son poids; il résiste fortement à l'action du feu, & il faut que le dégré en soit très-violent pour le faire entrer en fusion, mais pour lors le Fer perd considérablement de sa substance; quand on le fait rougir fortement, ou quand on le fait sondre, il en part des étincelles, une partie se change en un verre ou en scories bleuâtres, & une autre partie se change en écailles : c'est le plus aigre & le plus cassant des métaux; & cette propriété augmente, lorsqu'après l'avoir fait rougir, on en fait promptement l'extinction dans l'eau. Le Fer est le seul corps qui soit attiré par l'Aiman, & qui l'attire réciproquement.

§. 60. Comme les quatre derniers Métaux que nous venons de décrire ne sont point aussi fixes dans le seu que l'Or & l'Argent, on les a nommés Niétaux im-

parfaits.

6. 61. L'on met encore communément le Mercure ou Vif-argent au rang des Métaux, quoiqu'il ne soit ni solide ni malléable; ce qu'il a de commun avec les Métaux, c'est qu'il est d'une pesanteur confidérable, & qu'il est opaque; quand il est pur il conserve sa fluidité, même dans le plus grand froid; à un feu modéré il se dissipe entiérement sous la forme d'une vapeur; si on recueille cette vapeur, on obtient un Mercure qui est liquide & coulant comme auparavant. Le Mercure se déguise sous une infinité de formes différentes; mais il est presque toujours très-disposé à reprendre celle qui lui est naturelle.

CHAPITRE VII.

Des Demi-Metaux.

§. 62. Les Demi-Métaux ne différent des Métaux qu'en ce qu'ils sont moins ductiles & moins malléables

qu'eux; ils sont aussi moins fixes dans le feu qui les peut volatiliser entiérement. On en compte cinq, qui sont le Zinc, le Bismuth, le Régule d'Antimoine,

l'Arsenic & le Cobalt. S. 63. Le Zinc est un demi-Métal d'un blanc bleuâtre; quoiqu'il foit aigre & cassant, il l'est cependant moins que les autres demi-Métaux, & même il est malléable à un certain point : quand on le casse il paroît dans l'endroit de la fracture comme si son tissu étoit composé de lames cubiques; il n'éxige point un feu violent pour entrer en fusion, & commence à s'y mettre aussi-tôt qu'il devient d'un rouge soncé; si on augmente le feu il s'éleve une fumée qui, quand elle s'attache à un corps solide, se montre sous la forme de floccons de laine blanche, qu'on nomme Fleurs de Zinc; si on pousse le feu encore plus fort, il s'allume, produit une flamme d'un beau verd, & se consume en très-peu de tems.

§. 64. Le Bismuth, quand on le casse; est d'un tissu cubique dans l'endroit de la fracture; ses cubes sont formés par un assemblage de seuillets placés les uns sur les autres, c'est le plus cassant des demi-Métaux; à l'extérieur il ne differe que trèspeu du précédent; cependant sa couleur tire plutôt sur le jaunâtre que sur le

DES DEMI-MÉTAUX. 43 bleu; il entre en fusion au seu avant

que d'y rougir.

§. 65. Le Régule d'Antimoine est d'une couleur blanchâtre, il est fort dur & très-cassant; il faut, pour le faire entrer en susion, un dégré de seu beaucoup plus violent que pour les demi-Métaux dont je viens de parler; car il ne se sond

qu'après avoir parfaitement rougi.

S. 66. L'Arsenic doit aussi être mis au rang des demi-Métaux, parce qu'il leur ressemble beaucoup par la figure; en effet, quoiqu'on le trouve souvent sous la forme d'une poudre blanche, ou sous une figure crystalline & demi-transparente, on peut cependant toujours lui rendre sa forme demi-métallique en lui joignant du phlogistique; il entre en fusion dans le feu, mais cette fusion n'est point si liquide ni si tenue que celle des demi-Métaux précédens, & il se dissipe entièrement sous la forme d'une fumée d'un blanc grisâtre, très-épaisse & accompagnée d'une odeur d'ail très-incommode; il est le plus léger & le plus volatile de tous les Métaux & demi-Métaux : on pourroit à certains égards regarder l'Arsenic blanc comme un Sel, par la propriété qu'il a de se dissoudre dans trente fois son poids d'eau bouillante. C'est un des plus violens poisons; c'est pourquoi

74 DES DEMI-MÉTAUX.

il y auroit du danger à être long-tems exposé à sa vapeur; & il seroit à craindre qu'il n'en passât la moindre particule par

le nez ou par la bouche.

§. 67. Le Cobalt est d'un gris qui tire un peu sur le jaune, il est presque semblable au Bismuth, & paroît composé de feuillets: c'est ce demi-Métal qui, après avoir été suffisamment calciné, colore le verre en bleu; & c'est pour cettre raison que jusqu'à présent on l'a plutôt regardé comme une Terre métallique, que comme un demi-Métal; cependant cette raison n'est point suffisante : en effet, lorsque l'action du feu ou des dissolvans a fait prendre aux autres Métaux une forme de terre ou de chaux, ils ont la propriété de donner différentes couleurs au verre; mais il paroît que le Cobalt est vraiment un demi-Métal.

1. Parce qu'il a une pesanteur métallique.

2. Parce qu'il ressemble extérieurement

à un Métal.

3. Parce qu'il entre en fusion dans un feu violent, & prend en se refroidissant une surface convexe; il se met en dissolution dans l'eau-sorte très-aisément & avec une violente effervescence; lorsqu'il est pur, il donne une couleur d'un verd jaunâtre au dissolvant. Le Sel alcali sixe

DES DEMI-MÉTAUX. 45 précipite la diffolution en noir; l'Alcali volatile la précipite d'un rouge foncé; si on édulcore le Précipité, & qu'on y joigne de la matiere inflammable, on obtient le même demi - Métal qu'auparavant : le Cobalt ne s'amalgame point avec le Mercure; si on le fait fondre avec l'Arsenic, le Bismuth & le Plomb. il ne s'unit point avec ces substances: C'est là la raison pourquoi, dans les Fonderies où l'on traite des Minéraux où le Cobalt est mêlé avec des Mines de Plomb. lorsque l'opération de la fonte est finie, on trouve quelquefois le Cobalt nageant à la surface du Plomb au-dessous du lettier, & on a soin de le recueillir: faute de connoître ce que c'est, on lui donne en Allemand le nom de Speis, & on le travaille pour en tirer l'argent, dont cependant il ne contient que fort peu ou même point du tout; il seroit bien plus avantageux de l'employer à faire du Saffre ou du bleu d'Email, puisqu'un quintal de ce Cobalt ou Speis grillé ou calciné suffit pour colorer en bleu trente à quarante quintaux de verre; au lieu que la Mine de Cobalt grillée de la manière ordinaire, ne peut colorer que de huit à quinze fois son poids de verre.

CHAPITRE VIII.

Des Mines ou Minérais.

N appelle Mines les corps qui sont composés de Métaux, de demi-Métaux, de Soufre ou d'Arsenic, ou de l'un & de l'autre à la sois; quelquesois il entre encore dans leur composition des Terres non métalliques & des Pierres.

§. 69. Lorsqu'on fait une collection de Mines, il faut bien prendre garde à n'être point trompé; car il y a des gens qui non-seulement ont le secret de faire des Mines artificielles, mais encore de coller, & de joindre ensemble celles qui sont naturelles, avec tant d'art, qu'il est très-difficile de découvrir la fraude à la simple vue; ces tromperies peuvent donner lieu à beaucoup d'erreurs tant dans la théorie que dans la pratique de la Métallurgie. On peut souvent découvrir la supercherie en mettant dans l'eau chaude, ou dans de l'esprit-de-vin les Mines que l'on soupçonne, car elles se détachent & se décomposent dans l'une ou dans l'autre de ces liqueurs, suivant qu'elles ont été collées avec de la gomme ou avec de la résine, comme on peut le voir par ce qui a été dit au §. 50.

§. 70 Les Mines ou Minérais se divisent en trois classes en raison des effets

qu'ils produisent dans le seu.

i. En Fusibles, ou aisées à fondre; ce sont celles qui, soit par elles-mêmes soit par le secours de quelque addition étrangere, entrent aisement en susion dans le seu, & y deviennent très-fluides.

2. En difficiles à fondre; ce sont celles qui ont besoin d'un seu violent & continué pour pouvoir entrer en susion.

3. En Refractaire ou non fusibles; ce sont celles qui seules ne se sondent point au seu le plus violent, mais à qui il saut joindre d'autres substances ou sondans, pour les saire entrer en susson. On peut aisément s'imaginer que parmi chaque espèce de Mines il y en a qui sont dans ce cas.

§. 71. Les corps produisent différens effets dans le seu à proportion de leur mêlange avec d'autres corps : comme les Mines, parce que nous avons dit au §. 68. sont des corps composés, & qu'ils contiennent accidentellement d'autres corps auxquels ils sont joints, les effets qu'elles produisent dans le seu dépendent, soit de leur essence même, soit du

mêlange des autres substances auxquelles elles sont unies.

§. 72. Il y a des substances mêlées avec les Mines qui peuvent en être séparées par le moyen du boccard & du lavoir, parce qu'elles sont plus légeres que les Mines mêmes; quelquesois on est obligé de commencer par les grilles, on les nomme Mines séparables; mais lorsque les particules minérales & métalliques sont petites & écartées les unes des autres, & lorsque ni le seu ni l'eau ne peuvent venir à bout de les séparer, on les nomme Mines inséparables.

§. 53. On nomme Mines rapaces celles dans lesquelles sont contenues des substances qui par l'action du seu entraînent & volatilisent le Métal avec elles, ou le changent en une scorie que l'on ne peut

point réduire.

De l'Or & de ses Mines.

\$.74. Jusqu'à présent on n'a point encore trouvé de véritable or minéralisé, c'est-à-dire, qu'on n'a point encore vû l'or pénétré ni par le Sousre ni par l'Arsenic; on le trouve communément pur ou vierge, & quelquesois il est accidentellement environné d'autres substances minérales.

DE L'OR ET DE SES MINES. 49

S. 75. L'Or natif ou vierge se trouve pour l'ordinaire attaché à du caillou ou à du quartz; on en rencontre cependant aussi dans des pierres d'un autre genre, par exemple, dans la pierre de corne, dans le lapis lazuli, &c. quelque ois l'Or est mêlé avec de certaines Mines, telles

que la Mine de fer & la pyrite.

§. 56. Il n'y a presque point de sable dans le monde qui ne contienne plus ou moins d'or; le fable des rivieres, celui sur-tout qui se trouve aux endroits où elles font un coude ou des sinuosités, est communément le plus riche; il se trouve aussi de l'Or dans les glaises ou terres grasses, on l'en sépare ordinairement par le lavage; c'est ce qui est cause qu'on lui donne le nom d'Or de lavage. Une circonstance qui semble marquer une espèce d'analogie ou d'affinité entre le Fer & l'or, c'est que quand on a séparé par le lavage la partie terreuse ou sablonneuse d'avec l'or, on le trouve communément mêlé avec des petits grains ou globules de fer attirables par l'aiman, c'est ce qu'on nomme Eisenram en Allemand.

§. 77. Il est rare que l'Or natif soit parsaitement pur, il est ordinairement mêlé avec de l'argent; cependant en général l'Or de lavage en contient davan-

Tome I.

tage que celui qui se trouve en filons ou

attaché à de la pierre.

§. 78. Ce qu'on nomme Grenats d'Or n'est proprement que des grains de Mine de ser pierreuse, attirable par l'aiman; on les trouve ordinairement par petites couches dans le premier lit de la terre, & lorsqu'il s'y trouve de l'Or, c'est en si petite quantité qu'il ne dédommageroit guères de la peine qu'on prendroit à l'en séparer. On parle aussi de marcassites d'Or; mais pour l'ordinaire les Mines qu'on désigne par-là ne sont que des Pyrites sulfureuses.

De l'Argent & de ses Mines.

S. 79. Souvent on trouve l'Argent vierge tout formé & malléable; pour lors on le nomme en Allemand Bauerertz, Mine de Payfan; il est sous la forme de sils, de poils, de laine, de petits seuillets & d'écailles, dans la plûpart des terres & des sables; on trouve aussi de l'Argent natifattaché à du Cobalt, sur la Mine d'Argent vitreuse, sur la Mine de Plomb, aux Mines de Fer & aux Crystaux d'Etain.

S. 80. Jamais l'Argent natif ne contient de l'Or, au lieu que l'Or natif est rarement sans Argent; mais on prétend que l'Argent natif contient un peud'Arfenic.

§. 81. La Mine d'Argent appellée Merde d'Oye est très-riche, elle est mêlée avec de la Marne d'une couleur brune ou d'un jaune pâle; on y voit l'Argent sous la forme de cheveux ou de filets déliés. On donne le même nom à une espèce de Minéral verdâtre ou gris, qui contient de l'Argent, parce qu'il est àpeu-près de la coulcur des excrémens

des oyes.

§. 82. La Mine d'Argent vitreuse qui, sselon quelques-uns, est la même chose que la Mine de Plomb, est d'une sigure irréguliere & indéterminée, quelquefois elle est cubique, octogone ou de plus de côtés; elle ne contient que du Soufre & de l'Argent pur; quand cette Mine est bien pure elle est malléable, & on peut la tailler presque comme du Plomb; mais lorsqu'il entre quelques matieres étrangeres dans fa composition, elle se met aisément en fragmens détachés, qui ne laissent pas d'être malléables à un certain point. Îl y a de la Mine vi-treuse qui est tout-à-sait aigre & cassanre; on a tout lieu de croire que cette qualité vient de l'Arsenic, sa couleur est 'd'un noir plus ou moins foncé; & même il y en a une espèce qui est grise comme la Mine de Cuivre grise, mais elle en differe en ce qu'elle ne contient point de cuivre : on ne peut pas non plus la regarder comme une Mine d'Argent rouge, parce que la couleur rouge lui manque; il faut donc la regarder comme une Mine d'Argent vitreuse, attendu qu'elle est composée de beaucoup d'Argent, de Sousre & d'Arsenic. La quantité d'Argent contenue dans la Mine vitreuse varie; cependant en général elle est considérable, & en sait environ les trois quarts; cette Mine entre en susion dans le seu aussi-tôt qu'elle commence à y rougir.

§. 83. La Mine d'Argent cornée; elle est malléable, ainsi que celle dont je viens de parler, & on peut la tailler; il y en a de blancheâtre, de jaunâtre & d'un brun foncé; cette Mine paroît formée par un assemblage de seuillets minces, elle est demi-transparente, presque comme de la corne, c'est ce qui lui a fait donner le nom qu'elle porte. Quand on la met dans le seu il en part une sumée sulfureuse & arsénicale, elle contient communément deux tiers d'Argent; elle paroît à l'extérieur comme rouillée ou ternie, mais on la reconnoît aisément en ce qu'on peut la tailler & la plier.

§. 84. La Mine d'Argent rouge est une Mine très-riche; elle est d'un rouge ET DE SES MINES. 53

vif & transparent, ou d'un rouge foncé; on peut quelquefois reconnoître cette derniere espèce en la raclant avec un couteau; on la distingue du Cinnabre, en ce que la couleur de cette derniere substance est d'un rouge aurore, ou de couleur de briques, au lieu que la Mine d'Argent rouge est de la couleur des grenats & des rubis, c'est - à - dire, d'un rouge pourpre; cependant on trouve aussi de la Mine de cette espèce, qui est d'une couleur de briques, mais cela est rare. Une autre marque à laquelle on peut la reconnoître, c'est que plus on triture le Cinnabre plus il devient d'un beau rouge, au lieu que si on écrase de même la Mine d'Argent rouge, fa couleur devient méconnoissable: cette mine se montre sous plusieurs formes dissérentes; lorsqu'else est crystallisée, elle forme ordinairement des prismes hexagones, ou d'un plus grand nombre de côtés; elle est très-pesante, entre en susion à un seu très-doux, même avant que d'y rougir, & pour lors il en part une sumée épaisse, accompagnée d'une odeur arsenicale : quo que l'Argent & l'Arsenic sassent la base de la composition de cette Mine, on pourroit aussi conjecturer qu'il y entre une petite portion de Sousre; voyez ce qui a été dit au §. 49. On peut encore conclure que cette Mine contient du soufre, parce que si on la met sur des charbons ardens avec du nître, elle s'enflamme & détonne avec lui; en effet, ce n'est ni l'Argent ni l'Arsenic qui sont cet effet, puisque l'Arsenic, quand on le met en susion avec le nître, ne produit qu'une effervescence ou gonflement, accompagné de bruit par lequel l'esprit de nître se dégage, mais il ne se fait point d'inflammation. La Mine d'Argent d'un rouge vif contient ordinairement 120 ou 124 marcs d'Argent au quintal; la quantité d'Argent, contenue dans la Mine d'Argent, qui est d'un rouge foncé, varie & ne peut être déterminée; quelquefois cette derniere contient aussi quelques parties ferrugineuses. On trouve la Mine d'Argent rouge jointe avec de la Mine d'Arfenic restacée ou par écailles, avec de la Mine de Cobalt, avec de la Mine de Plomb, avec de la Mine de Cuivre & d'Antimoine; on en trouve aussi dans les filons de Mine d'Etain, lorfqu'un filon de Mine d'Argent s'y est joint; elle differe du Cinnabre natif, en ce que celui-ci est feuilletté; pour le Cinnabre artificiel il est strié comme l'Antimoine.

§. 85. La Mine d'Argent blanche est ou blancheâtre ou d'un gris clair; elle est pesante & cassante; quand elle est bien ET DE SES MINES.

pure elle contient quatorze marcs d'Argent au quintal, cependant elle est plus chargée de Cuivre que d'Argent; cette Mine est composée d'Argent, de Cuivre, d'Arsenic & de Soufre; il y en a des espèces dont la couleur est encore plus claire, qui contiennent aussi du Fer; mais ces dernieres n'ont que très - peu d'Argent, & n'en donnent que deux onces au quintal, on les nomme quelquefois Mines d'Argent blanches; il ne faut point confondre la Mine d'Argent blanche, dont il s'agit ici, avec les Mines de Cobalt qui sont d'un gris clair, attendu qu'elles se ressemblent beaucoup pour la couleur; celles de Cobalt sont cependant plus blanches, & tirent un peu sur le jauneâtre ou sur le rougeâtre comme le Bifmuth.

S. 86. L'on met aussi la Mine de Cuivre grise au nombre de Mines d'Argent, quoiqu'il soit plus naturel de la mettre au rang des Mines de Cuivre; sa couleur est d'un gris obscur; on la trouve avec les Mines de Cuivre, ou avec les Pyrites cuivreuses avec lesquelles elle est souvent mêlée : cette Mine contient aux environs d'un demi-marc d'Argent au quintal; Quelques - uns la nomment Mine d'Argent noire.

§. 87. La Mine d'Argent en plume est C iv

composée d'un assemblage de petits silets noirs très-déliés, qui ressemblent à des cheveux, ou à la barbe d'une plume; elle contient environ deux onces d'Argent au quintal, aussi-bien que du Sousre & de l'Arsenic, car elle donne de l'Orpiment ou du Realgar; voyez le

fuligineuse est sous la forme d'une poufsière noire & molle; elle est très-riche, & contient quelquesois au-delà de cent marcs d'Argent au quintal; on la trouve communément dans les sentes des montagnes, & par grumeaux ou masses déta-

chées.

S. 89. Outre les Mines que nous venons de décrire, on trouve encore de
l'Argent dans le Cuivre, dans le Plomb,
dans l'Etain, dans la Mine de Fer, dans
la Blende, dans les terrres jaunes, rouges
brunes, dans la pierre de corne noire
bleuâtre, même, ce qui est plus
surprenant, dans des couches ou lits de
pierres, qui, bien qu'on n'y remarque
point d'Argent natif ni de substances minérales, ne laissent pas de contenir une
portion assez considérable de ce métal;
c'est pourquoi il est très-à-propos de faire
sou vent l'essai d'un Fossile, pour voir
l'Argent qu'il contient, quand même à

Des Mines de Cuivre. 57 l'extérieur il ne sembleroit point en promettre.

Des Mines de Cuivre.

§. 90. Il est rare d'observer une figure réguliere & déterminée dans les Mines de Cuivre, cependant elle s'y trouve quelquefois comme dans la Mine de Cuivre striée verte, ainsi que dans une espèce de Mine de Cuivre vitreuse rouge. Lorsqu'on remarque plusieurs couleurs vives, & fur-tout du bleu & du verd, dans un Minéral, on a tout lieu de conclure, fans hésiter, que ce Minéral contient du Cuivre; il n'y a même point de Mines dont les couleurs soient si variées. Presque toutes les Mines de Cuivre contiennent du Fer, les unes plus, les autres moins; plus il s'y en trouve, plus la Mine est aigre & cassante; il est aussi fort rare de la trouver sans Arsenic.

§. 91. Le Cuivre natif ou tout pur se trouve assez communément, il est sous une sorme liquide, ou sous une sorme solide. On le trouve liquide dans les eaux vitrioliques, où le Cuivre a été mis en dissolution par l'Acide vitriolique; il y est précipité par la nature ou par l'art, c'est souvent de la premiere saçon qu'a été formé le Cuivre vierge que l'on ren-

C. V

78 DES MINES DE CUIVRE. contre: par le moyen de l'art on précipite le Cuivre, & on le fait paroître sous la forme métallique qui lui est propre, en mettant tremper du Fer dans l'eau qui le tient en dissolution; en esset, comme l'Acide vitriolique s'unit plus volontiers au Fer qu'au Cuivre, il agit sur le Fer, le dissout & laisse tomber le Cuivre qui prend la place que le Fer occupoit; c'est pour cette raison que le Cuivre, qu'on obtient a la même figure que le Fer qu'on a mis tremper dans le difsolvant; ce phénoméne a fait croire à des ignorans que le Fer se changeoit en Cuivre; on nomme vulgairement ce Cuivre ainsi précipité Cuivre de Cementation.

§. 92. Le Cuivre natif se trouve sous:

une forme solide.

(a) Dans des roches dures, dans le Spath, le Quartz, l'Ardoise, le Kneiss, dans le Grais sin ou grossier.

(b) Dans les fentes des rochers, ou fibres

qui accompagnent les filons.

(c) En morceaux ou masses détachées.

(d) Joint à quelques autres Mines de Cuivre, telles que la Mine de Cuivre en plume, & la Mine de Cuivre vitreuse.

§. 93. La Mine de Cuivre vitreuse rouge est d'une couleur rougeâtre, quelquesois luisante; il est rare de la trou-

DES MINES DE CUIVRE. 59 ver anguleuse; c'est la plus riche de toutes les Mines de Cuivre, & quelquesois elle est composée pour la plus grande partie de Cuivre tout pur.

§. 94. La Mine de Cuivre vitreuse est d'un gris foncé & luisant, elle est trèsriche; il faut bien prendre garde de ne la point confondre avec la Mine de Cuivre qu'on nomme grise; cette derniere contient quelques livres de Soufre, fort peu d'Arfenic, quelques livres de Cuivre, un peu de Fer, & quelques onces d'Argent au quintal; c'est pour cela que quelques-uns la mettent au nombre des Mines d'Argent; voyez le §. 84. Sa couleur est plus claire que celle de la Mine de Cuivre vitreuse, elle tire un peu sur le jaunâtre, au lieu que la Mine de Cuivre vitreuse est d'un œil plus bleuâtre, plus rougeâtre, & est plus nuancée de différentes couleurs, comme de rouge & d'un bleu semblable à celui de l'acier, &c. Cette Mine est très - pesante sans être fort dure, elle contient de cinquante à quatre-vingt livres de Cuivre au quintal, un peu de Fer, de Souste & d'Arsenic.

§. 95. La Mine de Cuivre brune, out de couleur de foie, ou Mine hépatique; il est dissicile de la distinguer des Mines de ser à la simple vue, à moins qu'on

C vj

n'y remarque une couleur verte qui la fasse reconnoître; elle contient beaucoup de Cuivre, & quelquesois même il y est tout formé. Il y en a dont la couleur est.

§. 96. La Mine de cuivre bleu; il y

en plusieurs espèces; telles sont:

plus claire, & tire sur le jaune.

(a) Le Lapis Lazuli; il est d'un trèsbeau bleu, il conserve cette couleur dans un seu moderé; sa dureté est assez:

grande; il prend le poli.

(b) La Mine de Cuivre d'Azur; la couleur en est aussi très-belle, mais elle ne prend point le poli; elle perd sa couleur dans le seu: c'est de toutes les Mines de Cuivre celle qui contient le moins de Fer, d'Arsenic & de soufre, c'est pourquoi l'on en tire beaucoup de Cuivre de, la meilleure espèce sans grande peine.

(c) Le Bleu de montagne ; c'est une Mine de Cuivre terreuse, légere, en grumeaux; elle a dissérentes nuances dans sa couleur, & elle varie par les essets qu'elle produit dans le seu, & par ses dégrés de susbilité; souvent elle est entraînée ou chariée par les eaux, & elle se dépose dans de certains endroits.

me Malachite quandelle est solide, compacte & susceptible de prendre le poli; cette Mine contient de dix à quinze live.

DES MINES DE CUIVRE. 6E de Cuivre au quintal; mais lorsqu'elle: est terreuse friable & tendre, on la nomme Verd de Montagne; on la trouve quelquefois sur des Mines d'autres métaux, tels que les Crystaux d'Etain, la Galene ou Mine de Plomb, & sur des pierres qui ne contiennent aucune partie métallique, mais auxquelles le Verd de Montagne s'attache, & sur lesquelles il se dépose d'une couleur verte, quoiqu'il ait été détaché des filons de Cuivre qui en font à une très-grande distance. L'on doit rapporter à la même espèce de Mine celle qu'on nomme le Verd de gris naturel; (a rugo nativa) & la Mine de Cuivre en plume ou soyeuse, qui est d'une trèsbelle couleur, & dans laquelle on remarque des petites aiguilles ou stries; fouvent on y trouve aussi du Cuivre tout pur.

§. 98. La Mine de Cuivre d'un noir luisant comme la poix ressemble à de la poix noire, ou à une scorie vitrissée; elle est très rare; il ne saut point la consondre avec la Mine de Cuivre charbonneuse, ni avec l'Ardoise cuivreuse. On pourroit aussi placer ici la Mine qu'on nomme Noir de Cuivre qui est une terre ou poussiere noire, très-déliée, assez riche

en Cuivre. §. 99 La Pyrite cuivreuse est la Mine. 62 DES MINES DE CUIVRES

de Cuivre la plus commune, on la nomme Mine jaune de Cuivre; elle est tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, d'un beau jaune d'or, dans lequel on remarque une nuance verdâtre; plus elle contient d'Arsenic, plus la couleur en est pâle; c'est pourquoi on ne doit point conclure qu'el-le contientpeu de Cuivre lorsqu'on y remarque cette couleur; quelquefois elle est ornée des plus belles couleurs à l'extérieur & dans les petites fentes qu'on y trouve; elle est composée de Cuivre; d'une portion de Fer assez considérable de Soufre & d'Arfenic : quand il y a moins de Cuivre que de Fer, on la met au nombre des Pyrites martiales; la couleur verte de la Pyrite est toujours une indication de la présence du Cuivre. Les Pyrites cuivreuses d'un jaune pâle ne sont point seu lorsqu'on les frape avec de l'acier; & quand cela arrive cela vient du quartz ou caillou qui s'y trouve mêlé. Quand une Pyrite est d'une forme sphérique, striée ou cubique, ou qu'elle tombe en efflorescence à l'air comme une terre vitriolique, c'est une marque qu'elle ne contient que très-peu ou point du tout de cuivre.

S. 100. La Mine arsenicale d'un rouge de Cuivre qu'on nomme en Allemand Kupfernickel, contient quelquesois du Des Mines de Cuivre. 63 Cuivre; mais comme le Cobalt qui s'y trouve mêlé enveloppe le Cuivre, & l'empêche de s'en séparer à cause de la terre non métallique qui y est mêlée, on l'a mis au rang des Mines d'Arfenic.

S. 101. Quand une pierre du genre des Ardoises contient une ou plusieurs des espèces de Mines de Cuivre que nous venons de décrire, on la nomme Ardoise cuivreuse: la quantité du Cuivre contenu dans cette Mine varie considérablement; aussi-bien que ses dégrés de susibilité dans le seu. Il y a des endroits où l'on ne sait point de difficulté de traiter ou d'exploiter des Ardoises cuivreuses, dont le quintal ne contient qu'une ou deux livres de Cuivre.

Du Fer & de ses Mines.

S. 102. De tous les métaux c'est le Ferqui est le plus commun; il y a très-peu de Minéraux dans lesquels il ne s'en trouve pas, & il est sort aisé de l'y découvrir: l'on nomme en Allemand (Eisenstein) pierre ferrugineuse les Mines dont on tire de bon Fer; toutes les autres qui n'en contiennent qu'un peu, se nomment (Eisenstein) Minéraux ferrugineux.

§. 103. Il n'y a que très-peu ou point

du tout de Fer natif * ou pur, à moins qu'on ne veuille donner ce nom au sable ferrugineux & aux Mines qui sont attirables par l'aiman, & à des autres Mines de Fer où il se trouve sous une sorme cubique & octogone; cependant il leur manque toujours la malléabilité qui est la principale propriété qui caractérise le

fer pur.

dont on peut tirer de bon Fer en trèsgrande abondance; la figure de l'aiman est ordinairement indéterminée, ce n'est que rarement qu'on le trouve d'une figure octogone: quand l'aiman est bien pur il est ou noir ou d'un brun soncé ou rougeâtre; il est souvent mêlé avec du spath ou avec du caillou, & pour lors la qualité en est inférieure. Les phénoménes singuliers que présentent l'aiman sont du ressort de la Physique.

§. 105. La Mine de Fer grise luisantes à presque la même couleur que le Fer;

Nota. L'Auteur se trompe en cet endroit : on a apporté à M. Rouelle de l'Académie Royale des Sciences, du Fer natif qui avoit été pris aux environs de la riviete de Senegal, où il s'en trouve des roches entieres; & ce sçavant Chymiste a trouvé qu'il étoit ductile & malléable, sans qu'il sût besoin d'opérations préliminaire. Le célébre M. Marggraf de l'Académie de Berlin a trouvé à Eybenstock un morceau de Ferductile & malléable d'une grandeur assez considérable. Ces deux exemples suffisent pour décider la question.

Du Fer et de ses Menes: 65 elle paroît souvent composée d'un assemblage de petits seuillets minces, & de couleur grise; mais quelquesois on ne peut discerner la figure de ses parties; celles qui sont dans ce cas sont plus attirables par l'aiman, & sournissent un meilleur Fer que les Mines de la première

espèce.

§. 106. La Pierre hématite est une Mine de Fer qui est convexe par un de ses côtés, de l'autre elle est anguleuse & rectiligne, & ses surfaces qui se réunissent toutes en un point, forment une pyramide irréguliere; elle est luisante à sa surface, & quand on en détache quelque chose, il y en a qui donne une poudre rouge comme du fang, d'autre donne une poudre jaune; à l'intérieur on remarque des rayons ou stries qui vont se réunir dans un même centre : cette Mine est pesante & dure, c'est pour cela que certains Artistes s'en servent pour polir le verre & l'acier; elle fournit beaucoup de fer, mais il est aigre & cassant, c'est pourquoi on le mêle avec d'autre Fer plus doux; on la nomme Pierre hématite, parce qu'elle passe pour avoir la vertu d'arrêter le sang.

§. 107. Il y a encore des Mines de Ferblanches, grises, jaunes, rouges, d'un brun soncé, & noires, qui sournissent

beaucoup de bon fer, & qui sont de plufieurs figures irrégulieres & indéterminées. La couleur bleue & verte n'est qu'accidentelle à quelques Mines de Fer, elle doit son origine au cuivre. Il y a une Mine de Fer jaunâtre ou de couleur isabelle, qui est ordinairement d'un tissu feuilletté & entremêlé de spath; cependant ses seuillets ne sont point arrangés régulièrement les uns sur les autres comme ceux du spath; le quintal de cette Mine sournit de trente à soixante livres du meilleur Fer.

S. 108. Le Mica ferrugineux donne communément un Fer aigre & cassant, on le travaille cependant quelquesois dans les forges; mais on donne la présérence à celui qui est rouge sur celui qui est noir; c'est une Mine d'un brillant obscur: outre le Fer elle contient beaucoup d'Arsenic, qui est la cause de sa fragilité ou de son aigreur.

§. 109. Les Mines de Fer se trouvent

ordinairement:

(a) Par morceaux détachés ou en marons répandus dans la premiere couche de la terre, sour différentes formes, consistences & grandeurs; on appelle Mine de Fer limoneuse celle qui se trouve au sond des eaux: on doit aussi mettre dans le même rang le sable noirâtre ou brun Du Fer et de ses Mines. 67 dont en quelques endroits on tire de trèsbon Fer.

(b) En petites couches.

(c) En filons; la Mine qui se trouve de cette facon est communément meilleure que les précédentes, & le Fer en est d'une qualité supérieure.

§. 110. On peut encore mettre au nombre des Mines de Fer de la moindre

espèce:

(a) La Magnesse ou Manganese, qui est un Minéral de figure indéterminée, strié, & dont la couleur est grise, ou d'un brun noirâtre comme la suie. La Magnesse donne un Fer cassant & en petite quantité; les Potiers s'en servent pour les couvertes de leurs poteries, & les Verriers en mettent dans le verre pour lui enlever sa couleur bleuâtre ou verdâtre, pour empêcher sa trop grande transparence, & lui donner un peu d'opacité.

(b) L'Emeril est d'une couleur grise; semblable à celle du spath; il est très-dur, très-difficile à mettre en susson, & contient sort peu de Fer: on est dans l'usage de le pulvériser & de le laver pour en séparer les pierres les plus tendres & les plus légeres avec lesquelles il peut être mêlé. On s'en sert ensuite pour polir le Fer & l'Acier, aussi-bien que les verres & quelques pierres précieuses;

68 Du Fer et de ses Mines.

on prétend que l'Emeril contient quel-

quefois de l'Etain.

(c) L'Ochre martial est ordinairement formé par la décomposition d'une Mine de Fer, & sur-tout celle d'une Pyrite tombée en esslorescence; elle est de la couleur de la rouille & d'une nuance plus ou moins vive suivant les circonstances: on en trouve quelquesois dans les eaux de quelques sources, sur-tout dans celles qui sont minérales, que l'Ochre rend troubles & jaunâtres, & au sond desquelles elle fait un dépôt. On la rencontre mêlée avec l'Argille, les Terres bolaires & la Marne, ce qui la rend impure; elle est quelquesois assez riche pour qu'on puisse en tirer le Fer avec prosit.

(d) Le Crayon rouge (Rubrica) dont nous avons parlé au §. 19. celui qu'on débite ordinairement dans le commerce est fait avec le Sédiment jaune qui se dépose dans les Fabriques d'Alun & de Vitriol, il n'est point naturel, mais un

produit de l'art.

(e) La Blende; extérieurement elle reffemble beaucoup à la Mine de Plomb; outre le Zinc il entre dans sa composition du Sousre, de l'Arsenic, beaucoup de substances non métalliques, & une Terre martiale.

(f) Le Vvolfram ou Mine de Fer arseni-

Du Fer et de ses Mines. 69 cale réfractaire est un Minéral d'un brun foncé, strié, quelquesois composé de sibres qui forment un tissu irrégulier; d'autre sois il est formé par un assemblage de seuillets minces placés les uns sur les autres; ce qu'on détache de ce Minéral en le raclant avec un couteau est d'un rouge soncé.

(g) Le Schirl est un Minéral qui differe très-peu à l'extérieur du Vvolfram, hormis qu'il est communément d'une figure prismatique, quand on en détache quelque partie en le raclant avec un couteau, il ne devient point rouge. Ces deux derniers Minéraux n'ont pas encore été suffisamment examinés.

(h) La Pyrite arsenicale nommée Mispikkel dans les Mines d'Allemagne, est entiérement blanche, & contient beaucoup d'Arsenic.

(i) La Pyrite d'un jaune pâle; ces deux Pyrites contiennent moitié de leur poids de Fer.

(k) La Pyrite jaune, ou Mine jaune de Cuivre contient du Fer aussi-bien que du Cuivre, pour peu qu'il entre de ces trois derniers Minéraux dans le Fer qu'on sait sondre, cela sussit pour gâter la besogne.

(1) La Calamine contient aussi une por-

S. 111. Comme l'Acier n'est autre

chose que le Fer le plus pur & le meilleur, & comme on peut convertir le Fer en Acier, la Mine qu'on appelle Pierre ou Mine d'Acier ne doit être regardée simplement que comme une Mine de Fer pur & sans mêlange de parties hétérogênes.

§. 112. Quelques Auteurs mettent encore au rang des Mines de Fer le Vitriol martial natif; mais nous avons cru devoir le mettre au rang des Sels, comme

nous avons fait au §. 43.

S. 113. Ce qu'on appelle Fleurs de Fer, Flos Martis, & qui a la forme de Coraux & d'Arbrisseaux n'est qu'une substance talqueuse, blanche, ou une stalactite spathique.

Du Plomb & de ses Mines.

s. 1-14. S'il est vrai qu'il y ait du Plomb natif cela est très rare, & l'on n'en a point de certitude; en esset, quoiqu'on ait trouvé à Massel en Silésie du Plomb tout pur sous la forme de petits globules comme de la dragée, on a tout lieu de soupconner que ce n'étoit réellement autre chose que du petit Plomb ou de la dragée.

S. 115. La Mine de Plomb verte est très-rare, elle a un peu de transparence, & quelquesois elle tire sur le jaune; sa Du Plomb et de ses Mines. 71 figure est quelquesois prismatique, hexagone, à-peu-près comme celle des Crystaux du Nître; cette Mine est communément couverte d'Ochre, elle est pesante, n'est point fort dure, contient de soixante - dix à quatre - vingt livres de Plomb au quintal.

\$.116. La Mine de Plomb blanche & demi transparente; à la couleur près elle ressemble presque entiérement à celle qui vient être décrite au §.115. elle dissere du Spath sussible en ce que ses seuillets sont disposés d'une saçon moins réguliere, & ne se séparent point si aisément les uns des autres; joignez à cela que cette Mine est plus pesante que le Spath susible.

s. 117. On trouve encore, quoique rarement une Mine de Plomb terreuse ou pierreuse, qui ressemble à une pierre d'un gris blanchâtre, argilleuse ou marneuse, dans laquelle on remarque de petites sentes d'un gris obscur avec des taches jaunes; le quintal de cette Mine donne de dix à vingt livres de Plomb; celle qui est tendre ou terreuse en donne plus que celle qui est pierreuse. On trouve à Selinginskoy en Sibérie une Mine de cette espèce, elle est jaunâtre, & outre le Plomb elle contient de l'or, de l'argent & de l'antimoine.

§ 118. On a trouvé dans l'Isle des

72 DU PLOMB ET DE SES MINES.

Ours, située dans la mer blanche une Mine de Plomb qui étoit d'une couleur brune & transparente, elle ressembloit presque à de la colophone, son tissu étoit d'ailleurs semblable à celui de la Galene ou Mine de Plomb.

§. 119. La Mine de Plomb la plus ordinaire, est la Galene; elle est composée de cubes d'un gris luisant, qui sont ou équilatéraux ou formés par un assemblage de paralellipipedes : ces cubes ou paralellipipedes sont composés de feuillets ou de lames très-minces, trèsunies & très-brillantes. Cette Mine est fort pesante, tendre & cassante; c'est de tous les Minéraux celui qui entre le plus aisément en fusion; cependant il ne fond point si facilement que le Plomb lui-même, ce qui vient du soufre qui entre dans sa composition; le Plomb fait les deux tiers ou les trois quarts de son poids, tout le reste n'est que du soufre : l'argent que cette Mine contient ne s'y trouve qu'accidentellement; en effet, il y a de la Galene qui n'en contient que fort peu, ou même point du tout, tandis qu'on en voit d'autre qui en contient depuis une drachme jusqu'à un marc, & même plus au quintal; mais la simple vue ne suffit pas pour en juger avec certitude.

§. 120. Quand la Mine de Plomb est composée Du PLOMB ET DE SES MINES. 73 composée de petits grains clairs & brillans, on la nomme en Albanand Bleischweiff; quand elle est sunce, on la nomme Galene ou Mine de Plomb fleurie.

S. 121. Il ne faut point confondre la Mine de Plomb avec la Mine de Fer cubique, la Blende ni l'Antimoine. La Mine de Fer en cubes est d'un gris noir ou d'un rouge brun, & la Blende ou Crayon est d'une couleur plus soncée & moins brillante que la Mine de Plomb. L'Antimoine est d'une couleur qui tire plus sur le bleu ou sur le jaune, & ses facettes ne font point si unies ni si luisantes; cependant pour ne point s'y méprendre, il faut voir des morceaux nouvellement détachés de la Mine; car les impressions de l'air font ordinairement perdre quelque chose de son éclat à la Mine de Plomb. & la font en quelque façon ressembler à de la Blende.

ve quelquesois dispersée dans la terre dans la pierre ou dans de la pyrite; elle y est en particules si petites qu'il faut avoir recours au microscope pour les discerner : c'est là ce qui a été cause que l'on a imaginé mal-à-propos une infinité de Mines de plomb qui n'en étoient pas. On a même quelquesois été jusqu'à faire

Tome L. D

74 Du PLOMB ET DE SES MINES. passer de la vraie Litharge pour de la Mine de Plomb.

S. 123. Lorsqu'on joint de la Mine de Fer, ou de la pyrite martiale sulfureuse, aux autres Mines, ce mêlange les rend réfractaires ou plus difficiles à fondre; il n'en est pas de même des Mines de Plomb, l'addition du Fer ou des scories ferrugineuses les rend plus fusibles; on peut donc s'en servir comme de fondans pour traiter ces Mines, car le Fer ne se mêle point avec le Plomb; mais foit qu'il eût déja sa forme métallique, soit qu'il ait été réduit dans la fusion même, il s'unit au soufre contenu dans la Mine de Plomb. & fournit au Plomb le moyen de se dégager fous la forme métallique qui lui est propre.

\$. 124. La Galene ou Mine de Plomb, & le Plomb qu'on en a tiré, font d'une très - grande utilité dans la Métallurgie pour traiter les Minéraux qui contiennent une portion d'Or & d'Argent sans contenir de Plomb, sur-tout quand ces Minéraux sont difficiles à mettre en sufion: le Plomb est aussi d'une grande utilité pour la séparation de l'Argent d'avec le Cuivre qu'on appelle Liquation.

De l'Etain & de ses Mines.

§. 125. L'Etain natif ou vierge se trouve aussi rarement que le Plomb natif; il ne faut point prendre pour Etain natif celui qui se montre dans les souterreins des Mines, lorsqu'on y a appliqué le seu pour détacher le minerai.

§. 126. Les Crystaux d'Etain sont d'une figure poligone & irréguliere, mais les Allemands nomment Zwitter la Mine d'Etain dans laquelle on ne remarque que peu ou point du tout de figure an-

guleuse. 10 1110

§. 127. Les crystaux d'Etain blancs sont très-pesans, demi-transparens, extérieurement ils ressemblent beaucoup à du Spath; on prétend que ceux qui sont tout-à-fait blancs, tels que ceux qui se trouvent à Schlackenwalda, ne contiennent point d'Etain, mais un peu de Fer. Il y a encore des Crystaux d'Etain jaunâtres, bruns, rougeâtres & noirs.

§. 128. La Mine d'Etain, que les Allemands appellent Zwitter, est de différentes couleurs comme les Crystaux d'Etain; elle est communément mêlée d'autres substances terreuses ou pierreuses on nomme cette Mine, après qu'elle a passé par le boccard & par le lavoir

D ij

76 DE L'ÉTAIN ET DE SES MINES.
Pierre d'Étain. (Zinnstein) cette Mine
contient deux tiers d'Étain; on reconnoît à l'odeur que le reste est de l'Arsenic qui, lorsqu'il est uni avec l'Étain,
est cause de la grande pesanteur de cette
Mine; car quoique l'Étain soit le plus
léger des métaux, ses Mines surpassent
en poids celles de presque tous les autres métaux.

S. 129. La Mine d'Etain ne petille & n'éclate point dans le feu quand on l'y met subitement, comme cela arrive aux Mines des autres métaux; sur ce principe il sera facile de s'assurer par une épreuve aisée si un Minéral contient de la Mine d'Etain, & combien il peut y en avoir. On n'aura pour cela qu'à faire rougir une pelle de Fer dont les rebords ne soient point trop élevés, on répandra dessus le Minéral réduit en poudre, en observant de ne le point mettre épais, mais de l'étendre, afin que tout ressente promptement la chaleur, & afin qu'en petillant ou en s'éclatant, les autres pierres n'emportent point la Mine d'Etain avec elles; on verra dans cette expérience que les particules des autres Minéraux fautilleront & petilleront, & la Mine d'Etain restera fur la pelle, elle sera d'un grisrougeâtre. & se couvrira d'un enduit arsenical.

Du Mercure & de ses Mines.

S. 130. On trouve du Mercure coulant & pur en plusieurs endroits; on le rencontre ou dans des pierres tendres, feuillettées, jaunâtres ou d'un gris de cendre, ou dans une glaise très-fine sous la forme de petits globules; on entrouve aussi dégagé de terre ou de toute matiere étrangere; il se rassemble en certains endroits dans le fond des Mines, on peut le recueillir très aisément; c'est là ce qu'on nomme Mercure vierge, parce qu'il n'a point encore passé par le seu.

§. 131. Le Cinnabre naturel est d'un beau rouge qui est quelquesois transparent, il est tendre, sort pesant, est composé de Mercure & de Sousre; il contient cinq, six & jusqu'à sept huitiemes de Mercure, contre un, deux ou trois huitièmes de Sousre; on le distingue du Cinnabre artificiel en ce que ce dernier est d'un tissu strié ou rempli de sibres, au lieu que celui qui est naturel est seuilletté; le Mercure le Sousre sont tellement combinés dans le Cinnabre que le seu les sublime ensemble, & il faut un interméde pour les séparer.

§. 132. On trouve à Hydria en Efdayonie une Mine de Mercure, dans la-

78 Du MERCURE ET DE SES MIN. quelle le Mercure est comme amorti ou éteint dans la terre, ou pierre dans laquelle il est contenu; la couleur de cette Mine est d'un rouge brun, à-peu-près comme une Mine de Fer, mais elle est plus pesante, contient depuis trois quarts, jusqu'à sept huitiémes de Mercure trèspur; quand on la met en distillation, il reste après l'opération une terre noire, rès - réfractaire dans laquelle on remarque quelques vestiges de Cinnabre. Suivant la description que nous avons don-née des Minéraux (au §. 68.) on ne peut guères mettre dans leur nombre celui dont il est ici question, & même on auroit raison de le regarder comme un Mercure vierge décrit au §. 130. En effet, comme les microscopes ne grof-sissent les objets que jusqu'à un certain point, & comme nous ignorons jusqu'où peut aller la divisibilité du Mercure, de ce que nous ne pouvons point apperce-voir ses parties, il ne s'en suit pas que le Mercure ne soit pas pur & coulant dans un corps : au contraire, sa prodigieuse divisibilité est un phénoméne suffisamment connu dans la Chimie; joignez à cela que, sans qu'il faille d'interméde, l'action du seu sussit pour altérer sa sigure extérieure, & le Mercure reste toujours coulant; c'est ainsi que, par Du MERCURE ET DE SES MIN. 79 le moyen du feu on peut changer le Mercure en une poudre qui, si on donne un feu plus violent, redevient du Mercure coulant.

§. 133. De toutes les substances métalliques, c'est le Mercure qu'on a jusqu'à présent trouvé en moindre quantité dans la nature; & même l'on a calculé qu'on tiroit beaucoup plus d'or que de Mercure du sein de la terre; peut-être que la nature a ainsi disposé les choses à cause du petit nombre des usages du Mercure; peut - être aussi est-ce le peu de soin de ceux qui ont examiné les Minéraux, qui est cause qu'on n'a point trouvé plus de Mines de Mercure : en effet, quand on fait l'essai des Mines, on emploie communément un seu ouvert, très-violent, & l'on ne fait attention qu'à ce qui reste dans le creuset, sans s'embarrasser de ce qui se diffipe en vapeur ou en sumée, ou du moins on ne connoît point les moyens de les retenir dans des vaisseaux fermés. En général il seroit à propos d'examiner les substances minérales dans des vaiffeaux fermés; il n'est point douteux qu'en s'y prenant ainsi, on ne découvrît un beaucoup plus grand nombre de choses qu'on a ignoré jusqu'à présent, faute d'avoir suivi cette méthode.

De l'Antimoine & de ses Mines.

6. 134. La Mine dont on tire le régule de l'Antimoine, est composée de Soufre & d'Antimoine; on ne connoît presque point d'Antimoine natif, c'està-dire, qui soit pur comme il l'est dans le régule; cependant M. Antoine Schwabs en a trouvé dans la Mine de Salberg en Suéde: on peut voir les détails de cette découverte dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, de Suéde. année 1748. La Mine d'Antimoine ordinaire est d'un gris noirâtre ou bleuâtre, fon tissu est strié & comme composé d'aiguilles; quelquefois on la rencontre fans figure déterminée, & pour lors il faut de L'attention pour ne point confondre cette Mine avec la Mine de Plomb à petits grains, la Mine d'Argent appellée blanche, & le Mica ferrugineux. La maniere la plus facile d'en reconnoître la différence, c'est de présenter un petit morceau de la Mine à la flamme d'une bougie, celle d'Antimoine y entre trèspromptement en fusion, ce qui n'arrive point aux autres; cependant des yeux accoutumés pourront la distinguer, même à la couleur. La Mine d'Antimoine d'un rouge pourpre est très-rare, elle est d'un

Du Zinc et de ses Mines. Si effu très-délié & composé de filets; il entre de l'Antimoine, du Sousre & de

l'Arfenic dans fa composition.

§. 135. On donne le nom d'Antimoine crud aux morceaux les plus purs qu'on détache de la Mine, aussi-bien qu'à celui qui a été séparé des parties terreuses & pierreuses par le moyen du seu. L'Antimoine se trouve dans des Mines qui lui sont propres; ses filons se rencontrent plus communément près de la surface de la terre qu'à une plus grande prosondeur; cependant on le trouve aussi quelquesois mêlé avec d'autres Minéraux.

Du Zinc & de ses Mines.

§. 136. Comme jusqu'à présent on a ignoré la maniere de tirer le Zinc de sa Mine, on a trouvé plus court de ne point admettre de Mines de Zinc; il y a même des gens qui l'ont regardé comme un avorton minéral, & qui ont prétendu que c'étoit du Plomb, ou un autre métal qui n'étoit point venu à terme. Ce n'est qu'accidentellement qu'on le recueille au Hartz en traitant d'autres substances minérales. On n'a point encore pû sçavoir jusqu'à présent la méthode qu'on suit dans les Indes Orientales pour le traitement du Zinc qu'on nous en apporte, il est d'une

Dy

82 DuZINC ET DE SES MINES.

nuance un peu plus bleue, plus pur & plus tenace que celui d'Allemagne.

§. 137. Il n'y a que très-peu de tems qu'on a trouvé moyen de tirer le Zinc de sa Mine, ensorte qu'actuellement on est en état d'indiquer des Mines de Zinc.

§. 138. La Pierre calaminaire a été, regardée en quelque façon comme une Mine de Zinc, parce qu'elle a la propriété de jaunir le cuivre, & de donner dans le feu des fleurs semblables à celles du Zinc; mais ou l'on a longtems ignoré, ou l'on a fait mystere de la manière de réduire ces fleurs en Zinc : actuellement c'est une chose connue de tout le monde. La Calamine n'affecte point de figure déterminée, quelquefois elle est friable. comme de la terre, quelquesois elle est. compacte & solide comme une pierre; ses couleurs varient, elle est ou grise, ou d'un jaune pâle, ou d'un jaune vif, ou rougeâtre, &c. quand on la met dans le feu, après l'avoir pulvérifée grossièrement, elle donne à la flamme une couleur d'un bleu violet comme le Zinc, il en part une sumée épaisse, fort abondante, dont l'odeur n'est ni sulsureuse ni arsenicale, elle est seulement un peu astringente; cette fumée forme des fleurs légeres qui s'amassent les unes sur les aurres : d'abord elles font d'une couleur

Du Bismuth et de ses Mines. 83 bleuâtre, mais elles deviennent par la

suite d'un gris blanchâtre.

§. 139. La Blende, indépendamment du foufre & de l'arsenic, contient encore une portion du Zinc; il y a encore une Blende rougeâtre qui, quand on la triture dans l'obscurité, devient lumineuse ou fait phosphore; elle contient plus de Zinc que la Blende noire.

Du Bismuth & de ses Mines.

§. 140. Le Bismuth est comme l'or, il ne se trouve que pur & non minéralisé; mais quand il est environné & comme enveloppé de Cobalt ou d'autres substances minérales, étrangeres, de maniere à ne pouvoir être discerné à la vue, on le nomme dans cet état Mine de Bismuth; il est communément mêlé avec la Mine de Cobalt. Les sleurs de Bismuth sont d'un rouge clair comme les sleurs de pêchers, elles contiennent du Bismuth.

§. 141. Bien des gens ont cru & sont encore dans l'idée que le Bismuth a la propriété de colorer le verre en bleu; cette imagination est sondée sur ce que, quand on fait sondre le Bismuth, il reste un sédiment qu'on nomme en Allemand Wismuth Graupen, farine de Bismuth, qui a la propriété de teindre le verre en

D vj

84 DE L'ARSENIC ET DE SES MIN. bleu; mais il est certain que le Bismuth, quand il est bien pur, ne laisse point en arrière une pareille substance ou terre qui colore en bleu; cette terre doit son origine à une autre substance sémi-métallique, qui est le Cobalt dont nous avons parlé au §. 67.

De l'Arsenic & de ses Mines.

s. 142. Il n'y a proprement que deux espèces d'Arsenic natif natif; c'est 1°. l'Arsenic testacé ou par écailles, qu'on nomme Cobalt testacé (Schirben Kobold) dans lequel l'Arsenic se trouve sous sa forme demi-métallique, & qui dans la fracture est d'un bleu clair & brillant. 2°. L'Arsenic blanc qui se trouve par pelottons sous la forme d'une poudre ou farine, ou qui est d'une figure crystalline.

L'Arsenic jaune ou l'Arsenic rouge, n'est point pur, mais il est combiné avec.

du soufre.

S. 143. Lorsque l'Arsenic testacé est. bien pur, on peut le sublimer entiérement par le moyen du seu, pour lors il s'attache aux parois des vaisseaux sublimatoires, ou sous la forme d'une poudre ou farine blanche, ou en petites masses transparentes, ou sous une forme brillante métalli-

DE L'ARSENIC ET DE SES MIN. 855 que; quelquefois il contient de l'argent, mais ce n'est qu'accidentellement; on le trouve aussi mêlé avec de l'argent vierge.

S. 144. L'Orpiment est d'un tissu seuilletté, il est tendre, un peu tenace & brillant dans l'endroit de la fractute, sa couleur est d'un jaune d'or; on trouve aussi, de l'Arsenic rouge sormé par la nature; on le reconnoît à sa couleur qui est rouge comme celle du Cinnabre. L'Orpiment est composé pour la plus grande partie d'arsenic, d'un peu de sousre & de terre; dans le seu il donne une slamme obscure d'un bleu blanchâtre, il en part une sumée blanche sort épaisse. On trouve aussi de l'Arsenic rouge natif solide & d'une forme crystalline, attaché à de l'Orpiment & à de l'Arsenic testacé, &c.

nomme Mispikkel à Freyberg, & Pyrite arsenicale dans d'autres endroits, n'est composée que d'Arsenic & de ser; les crystaux détain contiennent un quart ou un tiers d'Arsenic; la Mine d'argent rouge en contient jusqu'à la moitié de son poids: il y a encore de l'Arsenic dans la Pyrite d'un jaune pâle, dans la Mine jaune de cuivre hépatique, dans la Mine d'argent blanche, & dans la plûpart des Mines d'argent yitreuse pure & la Mine de d'argent vitreuse pure & la Mine de

86 Du Cobalt et de ses Mines. Plomb, ou Galene pure, qui n'en contiennent pas.

Du Cobalt & de ses Mines.

§. 146. La Mine de Cobalt, dont on fait la couleur bleue qu'on nomme Saffre, est unie à sa furface, son tissu est rantôt strié & tantôt grenu; elle est quelquefois d'un gris clair, & brillante comme un demi-métal, quelquesois elle est d'une couleur foncée & noirâtre. Ce Minéral contient beaucoup d'arfenic, quand on l'en a dégagé par le moyen du feu, il reste une terre fixe au seu, qui, mêlée avec la fritte ou matiere dont on fait le verre, lui donne une couleur bleue, c'est ce qu'on nomme Saffre, Smalte, ou Bleud'Email. On ne connoît jusqu'à présent que le Cobalt qui fournisse cette terre ou chaux colorante. On donne encore mal à propos le nom de Cobalt à une pyrite arsenicale qui se trouve dans la Mine de Halsbruk près de Freyberg en Saxe, aussi - bien qu'à quelqu'autres substances minérales inconnues.

§. 147. Les fleurs de Cobalt sont d'un tissu très-délicat, strié presque comme l'antimoine, on voit une belle couseur pourpre à leur surface qui ressemble assez à de la Mine d'argent rouge; mais inté-

DU COBALT ET DE SES MINES. 87 tieurement la couleur en est grise ou de couleur de plomb; il s'eu dégage beau coup d'arfenic par la calcination, & le résidu est propre à colorer le verre en bleu, d'où il faut conclure que c'est une vraie mine de Cobalt; il fort de cette Mine des filets qui ressemblent à ceux de l'Amiante. Les fleurs de Cobalt ont beaucoup de ressemblance avec les fleurs de Bismuth, que nous avons dit être de la couleur des fleurs de pêchers; quelquefois même elles contiennent du Bismuth, atrendu que le Cobalt & le Bismuth se trouvent fréquemment ensemble : on remarque souvent sur le Cobalt pur & natif une poudre légere, peu compacte, de couleur rouge, on la nomme Enduit de Cobalt.

§. 148. La forme des Mines de Cobalt est variée, souvent elles sont anguleuses & en tubercules; quelquesois par écailles, rangées les unes au-dessus des autres, quelquesois leur figure ressemble à celle d'une scorie vitrissée; c'est ce qui fait qu'on lui donne dissérens noms; par exemple, on le nomme Cobalt en Scories, Cobalt tricotté, &c. Souvent le Cobalt contient de l'argent, & plus il en contient plus il est mêlé de matieres qui lui sont étrangeres, & moins la couleur bleue qu'il fournit est belle.

88 Du Soufre et de ses Mines.

S. 149. La Mine d'Arsenic rougeâtre, ou de couleur de cuivre, que les Allemands nomment Kupfernikkel est une mauvaise espèce de Mine de Cobalt; sa couleur est d'un gris rougeâtre & brillante; elle contient beaucoup d'Arsenic; fort peu de cuivre & très-peu de sousre.

Du Soufre & de ses Mines.

S. 150. Le Soufre dont nous avons parlé au §. 49. se trouve ou pur & tout formé par la nature, ou mêlé avec des substances minérales. Le Soufre natif se rencontre, ou par grands morceaux qui sont quelquesois transparens, ou dans des terres ou pierres qui sont pénétrées de Soufre, ou enfin il est entraîné par les eaux, & sur - tout celles qu'on appelle minérales, dans lesquelles il prend dissérentes figures, & ressemble communément à des épics de bled entrelassés.

d'Argent vitreuse, la Galene ou Mine de Plomb, la Mine d'Antimoine & le Cinnabre, au rang des Mines de Sousre; mais il ne seroit point toujours avantageux de le séparer de ces Mines, parce que le Sousre y est souvent nécessaire; par exemple, dans le traitement de la Mine de Plomb il sert à dissoudre les autres substances minéra-

Du Soufre et de ses Mines. 89 les. & facilite la formation de la matte. Outre cela, on fait plus d'attention au métal qu'on veut obtenir qu'au Soufre qui l'accompagne, & on ne peut séparer le Soufre de la Mine d'Antimoine sans le fecours d'un interméde : cela posé, il n'y, a que la Pyrite qu'on doive regarder comme une vraie Mine de Soufre; sous le nom de Pyrite l'on comprend la Pyrite. jaune, ou ce qu'on appelle la Mine jaune, de cuivre; cette Pyrite est d'un jaune brillant qui ressemble à celui du cuivre jaune poli, sa figure varie autant que celle. d'aucune substance minérale; elle donne des étincelles lorsqu'on la frape avec un briquet; elle contient un quart ou un tiers. de Soufre, un peu de fer, & une portion de terre non métallique. On peut trouver un détail plus circonstancié au sujet de ce Minéral dans la Pyritologie de Henckel.

Ou Vitriol & de ses Mines.

§. 152. On trouve du Vitriol de trois espèces formé par la nature (voyez le §. 42.) on ne rencontre point de Vitriol purement cuivreux, ou qui contienne plus de cuivre que de fer, parce qu'une Mine de cuivre, qui ne contient point de fer, ne peut donner du Vitriol; mais

on trouve en Hongrie du Vitriol martial formé par la nature, & dans les Mines du Hartz on trouve du Vitriol blanc de Zinc tout formé.

S. 153. Quand une substance terreuse ou pierreuse contient du Vitriol tout sormé, on la nomme Pierre atramentaire; ces pierres varient pour le poids, la couleur & la dureté. On a des Pierres atramentaires noires, grises, jaunes & rouges; mais ces différences qui sont purement accidentelles, n'influent point sur le Vitriol qu'on en tire.

S. 154. Le Vitriol est formé de la Pyrite.

1. Lorsque de soi-même, & par le seul contact de l'air, il s'excite un mouvement dans ses parties qui les écarte les unes des autres, & sait que la Pyrite tombant en essores se couvre de Vitriol qui se montre sous la sorme de poils ou de

cheveux à sa surface.

2. Le Vitriol se forme par le secours de l'art; on commence par griller les pyrites, on les laisse ensuite pendant quelque tems exposées à l'air : ce sont les Pyrites purement martiales & sulfureuses qui donnent du Vitriol de la premiere maniere; & les pyrites cuivreuses, & dans la composition desquelles il entre une portion considérable d'arsenic, en sournissent de la seconde maniere.

Du Vitriol et de ses Mines. 91 §. 155. Le Vitriol blanc est formé par une Mine de Zinc, & non pas par une Mine de plomb, comme on l'a faussement prétendu jusqu'à présent; en esset quoiqu'on le fasse à Goslar avec une Mine de plomb pyriteuse que l'on a fait calciner ou griller à plusieurs reprises, cependant de ce que le vitriol blanc contient du zinc, & de ce que la blende qui fournit du zinc se trouve souvent mêlée avec la Mine de plomb, on peut en conclure avec avec assez de certitude que ce Vitriol est redevable de son origine à une Mine de zinc.

§. 156. On peut tirer du Vitriol blanc & du Vitriol verd de la plûpart des pierres calaminaires, parce qu'elles contiennent du fer aussi-bien que du zinc, mais il saut les avoir préalablement grillées.

De l'Alun & de ses Mines.

\$.157. L'Alun que nous avons décrit au \$.41. se trouve, ou tout formé & mê-lé avec quelques pierres, de façon que l'eau seule suffit pour l'en séparer, ou bien il faut avoir recours à l'action de de l'air & du seu pour pouvoir l'obtenir. Il y a des pierres telles que la Calamine qui ne demandent point à être grillées à un seu ouvert trop violent. Il y en a d'au-res espèces qu'on amasse en monceaux; le

contact de l'air & l'humidité excitent un mouvement dans leurs parties internes; ces pierres s'échauffent, s'allument & répandent quelque fois une odeur bitumineuse, suffocante, & quelque sois une odeur sulfureuse, & se réduisent en une terre spongieuse & insipide; mais comme pour obtenir l'Alun il ne faut qu'une chaleur & un mouvement interne, & que l'inflammation dissipe la partie acide & volatile de l'Alun; il faut prévenir cette inflammation, en y versant de l'eau, & en écartant les pierres les unes des autres.

S. 158. Quoique les minéraux alumineux ne contiennent ordinairement point de métaux, & que par conféquent on ne puisse pas proprement les appeller Mines ou Minéraux; cependant cet usage est tellement établi qu'on n'a pas cru devoir s'en départir. Voici quels sont ces Mines:

1. Des pierres du genre des ardoises noirâtres qui se trouvent dans des filons ou dans des couches pyriteuses.

2. Une terre brune, bitumineuse & in-

flammable.

3. Une ardoise grasse & bitumineuse.

4. Une substance noire, luisante, bitumineuse, seuillettée & quelquesois silamenteuse comme du bois, qui ressemble Du Nitre et de la Terre, &c. 93 presque à du charbon de terre, mais qui est plus légere que lui. 5. Quelques Pierres calaminaires.

Du Nître & de la Terre nîtreuse.

§. 159. Tout ce qu'on sçait jusqu'à présent, c'est que le Nître se forme à la surface de la terre; & quoiqu'on le trouve dans quelques sontaines, il y a tout lieu de croire que celui qu'on y remarque a été dissout & entraîné par les eaux de

la pluie.

§. 160. La plûpart des Terres, surtout celles qui sont limoneuses & calcaires, sont propres à la formation du Nître; mais on peut la faciliter en y joignant des substances animales ou végétales, soit qu'elles ayent déja un commencement de putréfaction, soit qu'elles entrent seulement en putréfaction dans la terre.

Des Eaux minérales.

S. 161. Quand une ou plusieurs des substances minérales, que nous venons de décrire, se trouvent incorporées avec une eau; on donne à ce mêlange le nom d'Eau minérale. Si cette eau contient beaucoup de sel marin, on la nomme Eau salée; si elle contient assez de parties cuivreuses, pour qu'on puisse en faire

94 DES EAUX MINÉRALES. la précipitation par le moyen du fer, on la nomme Eau cémentatoire, & le cuivre qui en est précipité s'appelle Cuivre de cémentation: si l'usage de ces eaux est bon pour la santé, on les nomme Eaux minerales acidules, Eaux de santé, Eaux Ther-

males &c.


ales, &c. §. 162. On reconnoît que les Eaux contiennent du soufre à l'odeur d'œuss pourris qu'on y remarque. On juge qu'elles con-tiennent du vitriol cuivreux, lorsqu'en y laissanttremper un fer bien poli, il se colore en rouge. On reconnoît qu'elles contiennent du vitriol martial, quand elles noircissent lorsqu'on y verse la décoction de quelque plante acerbe. On reconnoît qu'elles contiennent de l'acide & de l'alcali, par la couleur bleue tirée de quelques plantes qu'elles changent ou en rouge ou en verd, ou par l'effervescence que ces Eaux font lorsqu'on vient à les mêler ensemble. Voyez ce que nous avons dit au §. 27. & 28.

§. 163. Il faut remarquer comme une singularité que dans plusieurs Eaux minérales, il y a souvent du vitriol & du sel alcali, sans que ces deux sels fassent d'effervescence ensemble; car quand une Eau de cette espèce fait effervescence avec un acide, c'est une preuve qu'elle contient de l'alcali qui n'est point encore

Des Eaux Minérales. 95 uni avec un acide; mais quand cette même Eau après l'évaporation dépose une terre jaune au fond du vaisseau, il faut en conclure que cette terre vient d'un vitriol décomposé, & par conséquent, que cette Eau contient un acide, & sur ce principe on peut conjecturer que le sel amer n'existoit point dans l'Eau, & qu'il y a été formé par l'évaporation.

Fin de la premiere Division.





PREMIERE PARTIE OUITRAITE

DE LA THÉORIE.

SECONDE DIVISION

Des Agens ou Instrumens.

On appelle Agens ou Instrumens les corps qui produisent ou contribuent à produire le

changement qu'on se propose d'opérer sur les substances que l'on a à traiter.

S. 165. Tout changement s'opére par la composition ou par la décomposition des corps, ou par l'une & l'autre de ces choses à la sois, & par conséquent à l'aide du mouvement; il faut donc que les Agens ou Instrumens ayent ou reçoivent un dégré de mouvement proportionné aux effets que l'on se propose.

Des Agens ou Instrumens. 97 §. 166. Nous connoissons six espèces d'Agens dans la Chimie.

1. Le Feu,

2. L'Air.

3. L'Eau.

4. La Terre:

5. Les Dissolvans, ou Menstrues.

6. Les Instrumens, ou Vaisseaux de la Chimie.

Nous traiterons de chacune de ces choses avec autant de briéveté que nous pourrons.





PREMIERE PARTIE.

SECONDE DIVISION.

CHAPITRE I.

Du Feu.

fans lequel on ne peut point saire d'opération chimique, c'est un corps si subtil & si délié que souvent il n'est ni visible ni palpable; il se trouve dans tous les corps, & par-tout où l'on a pû faire des expériences; c'est de-là que vient la dissiculté qu'il y a de connoître & de déterminer les propriétés qui lui appartiennent à lui seul.

§. 168. Il paroît en possession de deux

propriétés essentielles.

1. Îl éclaire & répand de l'éclat.

2. Il a la faculté de dilater les corps en tout sens; souvent il se fait connoître par ces deux propriétés à la fois, quelquesois par une seule; en effet, le Feu de la Lune a la propriété d'éclairer, mais il n'a pas celle de dilater un corps. D'un autre côté,

dans les corps qui sont échaussés sans être rougis ni enslammés, on ne remarque point son éclat; mais il ne laisse pas d'augmenter leur volume ou leur circonférence.

§. 169. La seconde propriété du Feu donné lieu à faire des machines propres à mesurer sa sorce : l'une de ces machines sert à mesurer les dégrés de chaleur par le moyen de corps sluides, tels que l'air, l'eau, l'esprit-de-vin, le mercure; on la nomme Thermomêtre. L'autre machine sert à faire juger de la violence du Feu par la dilatation qu'il opére dans un corps solide tel qu'un métal; on la nomme Pyromêtre, parce qu'elle indique la force du Feu lorsqu'il est à nud ou découvert.

§. 170. Comme le Feu a toujours la propriété de dilater les corps, c'est-àdire, d'écarter les unes des autres leurs parties de maniere qu'elles occupent un plus grand espace; cet esset ne peut point se produire sans mouvement, & par conséquent le corps dans lequel le Feu se trouve, aussi-bien que le Feu luimême, doivent toujours être en nouvement, parce qu'un corps ne peut point en mouvoir un autre s'il n'est lui-même en mouvement.

S. 171. Plus il entre de particules de E ij Feu dans un corps, plus ces particules font mises en mouvement, & plus le mouvement du corps dans lequel elles se trouvent, est augmenté; & l'effet qui résulte, tel que la susion, l'évaporation, &c.

en est d'autant plus prompt.

Feu semblent être directement opposés les uns aux autres, puisqu'il y a des corps qu'il sépare, & d'autres qu'il combine; cependant on pourra facilement les connoître si l'on fait attention au mouvement du Feu, & aux propriétés des corps

que l'on traite.

moins il est prompt à admettre le Feu au dedans de lui, & plus il est lent à s'échausser; mais en récompense il le conferve d'autant plus long-tems, pourvû cependant que toutes les circonstances, par exemple, la grandeur, la forme du corps, la durée du Feu, &c. soient égales.

S. 174. Les substances qui se consument, soit en partie soit totalement, & qui par conséquent servent à entretenir le Feu, se nomment Alimens du Feu; le plus pur aliment du Feu, est l'esprit-de-vin bien rectissé: viennent ensuite les huiles distilées au nombre desquelles on met le Naphte & l'huile de Petrôle; ensuite les

huiles par expression, les charbons de bois, le bois, la tourbe, les charbons sossilles, enfin les excrémens de quelques animaux.

de ses différens dégrés de force, opére des effets ou des changemens différens il est nécessaire de le diviser en plusieurs dégrés déterminés, asin d'y avoir égard dans les opérations. Les Anciens ont compté quatre dégrés de Feu; mais faute d'instrumens convenables ils n'ont pû les déterminer d'une façon claire & précise. Aujourd'hui, au moyen des Thermomêtres & Pyromêtres, & sur-tout du Thermomêtre de Fahrenheit, on peut établir très-distinctement six dégrés de Feu.

fuivant le Thermomêtre de Fahrenheit, commence depuis le premier dégré, qui est celui du plus grand froid, & s'étend jufqu'au dégré 80; c'est à ce dégré de chaleur que la nature produit des plantes, & les entretient: en esset, il y a des plantes qui croissent pendant le froid le plus rigoureux, telles sont les éponges ameres ou agarics qui se forment sur l'écorce des Pins, des Genevriers, &c. qui demeurent vertes dans le cœur de l'hyver. On peut avec succès employer ce dégré de chaleur dans les serres, suivant les différentes.

Eiij

plantes que l'on veut y faire croître, en prenant soin de donner à chaque plante le même dégré de feu ou de chaleur que la nature exige pour la produire & la pous

ser à sa perfection.

§. 177. Le second dégré de Feu est celui qu'on remarque dans l'homme lorsqu'il est en santé; il commence au 40e dégré (du Thermomêtre de Fahrenheit) & va environ jusqu'au 94e. Quand les sucs ou liqueurs des animaux sont au dégré de chaleur renfermé dans cet espace, ils peuvent demeurer en vie : il y a des poissons qui peuvent vivre dans une eau qui est au 34° dégré. Ainsi l'on peut dire en général que le dégré de chaleur des sucs des animaux est depuis 34 jusqu'à 94; c'est à ce dégré de chaleur que se font coutes les fonctions de la vie des animaux, les fermentations des végétaux; leurs putréfactions, & celles des animaux. C'est à ce même dégré de Feu que les Chimistes font leurs Elixirs, les Sels alcalis, simples & volatiles, les teintures & les premieres opérations pour parvepir à la Pierre Philosophale.

\$. 178. Le troisième dégré du Feu commence au 94° dégré, & s'étend jusqu'au 212° dégré, qui est ordinairement celui où l'eau commence à être bouiltante; c'est à ce dégré de chaleur que se

fait la séparation de la partie slegmatique, & de la partie spiritueuse des végétaux & des animaux. Les huiles des plantes, qu'on nomme huiles essentielles, s'élevent à ce dégré de chaleur, & peuvent y être distillées, aussi-bien que les sucs ou liqueurs qu'on tire des végétaux. A ce dégré de chaleur les sels & les huiles des sucs récents des animaux ne passent point à la distillation, mais forment une substance épaisse, dure & cassante, insipide & inodore, qui peut se conserver pen-

dant plusieurs années.

§. 179. Le quatriéme dégré du Feu est celui qui commence au 212° dégré du Thermomêtre, & va jusqu'au 600; à ce dégré toutes les huiles, les solutions de sel, le mercure & l'huile de vitriol, bouillonnent & passent à la distillation; le plomb & l'étain y entrent en fusion; les huiles, sels & savons faits avec des substances animales ou végétales, se volatilisent & s'alcalisent plus ou moins; leurs parties solides se séchent & se changent en une matiere noire & charbonneuse : ce dégré de Feu altére & détruit toutes ces fubstances, leur fait perdre leurs propriétés essentielles, & leur en donne de nouvelles : le soufre & le sel ammoniac se subliment aussi à ce dégré.

S. 180. Le cinquieme dégré du Feu

E iv

Du Feu.

est celui qui régne depuis le 600° jusqu'à celui où le fer entre en fusion : de tous les métaux il n'y a que l'or fur lequel ce dégré de Feu ne produise point d'altération; l'argent ne perd que très-peu de chose, après y avoir été long-tems exposé. Les autres métaux y souffrent de l'altération, les uns plutôt, les autres plus tard; tous les autres corps fixes au Feu y rougissent. Le Sel alcali fixe minéral, aussi-bien que celui qui est tiré des végétaux y entrent en fusion, sont dégagés de leurs parties huileuses, & y deviennent plus caustiques; les Terres argilleuses s'y durcissent; les Pierres gyp-Leuses s'y changent en plâtre; les Pierres calcaires se changent en chaux; les Pierpar l'addition d'autres pierres ou de sels, y entrent en susion, ou se changent en verre.

S. 181. Le sixième & dernier dégré de chaleur est celui qu'on excite par le moyen des rayons du Soleil, concentés dans un miroir ou verre ardent, auquel il n'y a point de corps qui résiste; il met tous les métaux très-promptement en sur sion; il change en verre presque tous les corps; & l'on prétend que l'or lui-même s'y vitrisse, mais plusieurs doutent de vérité de ce phénoméne. Lorsqu'on

dispose deux miroirs, ou verres ardens, de maniere que leurs soyers se réunissent dans un même point, on produit par-là un dégré de chaleur très-violent, que l'on peut encore augmenter en faisant tomber au même endroit les soyers de plusieurs autres miroirs. Il est impossible de déterminer le dégré de chaleur qu'on excite par ce moyen; il y a lieu de croire qu'il pourroit être encore considérablement augmenté.

\$. 182. L'on a pû voir par ce qui précéde, que les différens travaux de la Chimie exigent des dégrés de Feu différens ; il faut donc qu'un Chimiste sçache les moyens de donner à son seu la sorce quiconvient, & qu'il connoisse les matieres; propres à produire un Feu sort ou soible, & qu'il soit au sait de la maniere de l'augmenter ou de le diminuer à volonté.

§. 183. L'Esprit-de-vin alcoholisé our rectifié au dernier point, donne une slamme foible mais très - égale, que l'on peut augmenter ou diminuer en multipliant ou diminuant le nombre des méches. Après l'Esprit-de-vin viennent les matieres légeres, spongieuses & peucompactes, qui peuvent servir d'aliment aus Feu, telles sont la paille, les seuilles séchées, les râclures de cuir, le tan, &co-Après ces matieres viennent les huiles,

les graisses, la cire, le camphre, les résines, le sousses, & ce qui y a du rapport. Les tourbes noires donnent encore un Feu plus sort, ainsi quele bois bien compacte & bien sec, les charbons de bois, & les charbons sossilles.

§. 184. L'on peut augmenter ou diminuer la violence du Feu, en lui fourniffant plus ou moins des matieres qui lui servent d'aliment. Voyez le §. 171.

brûle est plus soible à proportion de sa distance; ainsiplus on approche un corps du seu, plus il en ressent les essets; & plus on l'en éloigne, moins le Feu est en état d'agir sur lui. Jusqu'à présent on n'a point encore imaginé de régles certaines pour s'assurer des essets du Feu à des distances données: il semble même que les particules ignées peuvent, à dissérentes distances, prendre de nouveaux mouvemens par le moyen d'autres corps mûs extérieurement, & après s'être rapprochés les unes des autres. Voyez ce qui a étédit au §. 171.

S. 186. La violence & l'efficacité du Feu peuvent encore être augmentées par le moyen d'un corps déja mis en mouvement, voyez le S. 171; cela peut se faire par le mouvement de l'air : on peut encore y réussir en donnant au sourneaux

une courbure parabolique qui oblige les particules ignées, qui sans cela s'en iroient à revenir sur elles-mêmes pour agir sur le corps qui est exposé à l'action du Feu. On anime le Feu par le moyen de l'air, en se servant de corps extérieurs. mis en mouvement, tels sont les soufflets, la chûte des eaux, ou le feu lui - même. Dans le premier cas, plus les soufflets sont grands, plus on en emploie pour agir sur un même point, plus on les presse avec vîtesse, & plus le corps qui est dans le Feu en ressent la violence & l'essicacité. Dans le second cas le mouvement de l'air excité par le Feu lui-même est causé par la dilatation de l'air qui se trouve dans le fourneau, ce qui forme un espace vuide d'air; c'est un principe dans l'hydrodastique que les corps fluides pressent en raison de leur hauteur & de leurs bases; par conséquent, plus l'air qui est dans la: partie supérieure du fourneau s'échauffera, moins l'air qui fera dans la partie du fourneau inférieure sera échaussée; plus l'ouverture supérieure du fourneau sera petite, l'ouverture du cendrier grande & longue, & plus le Feu aura de force: cependant il y a ici des bornes à observer & des précautions à prendre.

§. 187. Il est aisé de concevoir qu'ont augmenteroit encore les effets du Feu en

se fervant à la fois de tous les moyens indiqués depuis le §. 184. jusqu'à 187.

S. 188. On verra dans la Chimie de Boërhaave, & dans les Ouvrages de nos Physiciens Modernes, que le froid n'est autre chose que l'absence du chaud; & l'on trouvera qu'il y a des moyens de produire artificiellement, non-seulement de la chaleur & du seu, mais encore du froid.

CHAPITRE II.

De l'Air.

de corps qui ne connoissons point de corps qui ne contienne de l'Air, ou qui puisse se conferver ou prendre de l'accroissement sans lui; le Feu ne peut point s'entretenir sans son secours; a comme on ne peut faire aucune opération chimique sans seu, on voit par-la que l'Air est aussi très-essentiel dans tous les travaux de la Chimie; cependant opreconnoîtra encore plus clairement par la suite combien l'Air influe dans les opérations de la Chimie. Il saut donc qu'un Chimiste connoisse ses essentiels alles propriétés.

§ 190. On voit que l'Air est un corps

Et non pas un esprit, comme il y a des gens qui se le sont sottement imaginés, en ce qu'il résiste aux corps en mouvement: sa mobilité & sa divisibilité prouvent que c'est un sluide, & la sluidité lui est si essentielle que jamais on n'a vû, même dans le froid le plus rigoureux, qu'il ait perdu cette propriété: en esset, quoiqu'on apperçoive nager dans l'Air, en des tems très-froids, quelques corps solides qui réstéchissent les rayons du Soleil, on ne doit pas pour cela les regarder comme des particules d'Air, mais comme des particules d'eau.

composé, sont si déliées qu'on ne peut les discerner, même à l'aide des meilleurs microscopes; cependant elles sont plus grossieres que celles du seu; en effet, les particules de l'Air ne peuvent point passer au travers d'un métal, du verre, despierres, d'un bois dur & compacte, ni d'un papier bien serré, & même elles ne sont point en état de passer par les pores de quelques corps, tandis que d'autres

fluides peuvent y passer.

§. 192. Les particules de l'Air s'uniffent aisément avec d'autres corps, ou les attirent; par exemple, l'Air attire l'eau. En effet, si on tire de l'eau l'Air qui y est contenu, & qu'on expose cette eau de

nouveau à l'Air, il s'y en insinuera em peu de tems autant qu'il y en avoit auparavant; ou bien fi on remplit une bouteille de verre avec de l'eau dont on a tiré l'Air, & qu'on ne laisse que fort peu d'Air dans la bouteille, en la renverfant, on remarquera que l'Air formera à la surface de l'eau une bulle qui diminuera peu-à-peu, & à la fin disparoîtra toutà-fait, au point que la bouteille sera entiérement pleine d'eau; d'où il faut conclure que l'Air s'est entiérement mêlé avec l'eau. C'est sur ce principe qu'est fondée l'opération qu'on nomme graduation dans les Salines: en effet, par cette opération l'eau salée est divisée en particules très-déliées; tandis qu'elle tombe l'Air se charge de quelques - unes des particules de l'eau, par conséquent il y a une moindre quantité d'eau qui reste unie avec le sel, & l'eau saline est plus chargée de sel.

\$. 193. Il n'y a qu'environ deux cens ans que l'on a découvert la pesanteur de l'Air, & que l'on a imaginé de la soumettre au calcul; les Physiciens ont appuyé cette vérité d'un si grand nombre d'expériences, qu'il est impossible de s'y refuser, quoi qu'en disent les Partisans de l'horreur prétendue que la Nature a pour le vuide. Comme la Terre est envi-

ronnée de tous côtés d'un espace d'Air qu'on appelle Athmosphere, & comme un corps pesant presse toujours celui sur qui il est porté, il faut nécessairement que l'Air presse la Terre en tous sens, aussi-bien que les corps qui s'y trouvent; & il le fait comme fluide en raison de sa hauteur & de sa base ; voyez ce qui a été. dit au §. 189. La pesanteur de l'Air est à celle de l'eau dans la proportion de 1 à 850, c'est-à-dire, qu'il est 850 fois plus léger que l'eau, au dégré moyen du Thermomêtre, & dans la chaleur moyenne de l'Athmosphere : c'est de cette pression de l'Athmosphere que vient la succion de l'eau dans les jets d'eau, & l'expérience du Siphon; cependant la pesanteur de l'Air varie avec les tems & les lieux; elle est tantôt plus & tantôt moins grande, c'est-à-dire, plus un endroit est élevé, plus l'air y est léger; & plus il est bas, plus l'Air y est pesant.

§. 194. L'Air est compressible, & peutêtre forcé par le moyen d'un poids à occuper un moindre espace qu'auparavant, & il se dilate de nouveau pour occuper le même espace, sorsque la puissance qui le comprimoit est ôtée; cette qualité se nomme élasticité; elle est si propre à l'Air qu'on ne l'a jusqu'à présent remarqué dans aucun autre fluide: en estet, quoique l'eau, les huiles, les liqueurs spiritues fes, & les dissolutions de sel, soient dilatées ou raressées par la chaleur, & condensées par le froid, elles ne sont point compressibles pour cela; & ne s'étendent point lorsque la puissance qui les com-

primoit est ôtée.

S. 195. L'on a trouvé une loi certaine fuivant laquelle l'Air se dilate & se condense, ou se comprime; sçavoir, que l'espace, qu'occupe l'Air comprimé diminue à mesure que le poid, ou la puissance qui le comprime, augmente; que cet air se dilate de nouveau à proportion que l'Air diminue, c'est-à-dire, que l'espace de l'Air comprimé est en raison inverse de la puissance ou du poids qui le comprime. C'est de cette propriété de l'Air que viennent les phénoménes des sussils à vent, de la Fontaine de Hiéron, de la Machine pneumatique, &c.

S. 196. Plus l'Air est comprimé, & plus il cherche à se dilater en tous sens, & plus par conséquent son élasticité augmente. La chaleur produit le même esser sur l'Air, & le froid diminue son élasticité. Au dégré de chaleur de l'eau bouillante l'Air est dilaté d'un tiers de son volume, & pour lors son élasticité est à la pesanteur de l'Atmosphere, comme 10 est à 33. Plus l'Air est condensé, plus

il il est rendu élastique par le même dégré de seu. Cette propriété de l'Air est la cause de plusieurs phénoménes étonnans, & de plusieurs accidens qui arrivent dans: les opérations de la Chimie, foit par l'ignorance, soit par la négligence de celui opère : ces inconvéniens se présentent, quand on ne donne point à l'Air échauffé & renfermé assez de place pour s'étendre; mais ils sont encore bien plus violens & plus dangereux, quand, dans les opérations de la Chimie, on fait la dissolution d'un corps solide; en effet, pour lors l'Air qui étoit renfermé dans ce corps, étant mis en liberté, s'unit avec celui qui est dans les vaisseaux, en augmente la densité, & par conséquent l'élasticité.

. §. 197. Si tous les corps ne se trouvent point dans l'Air, on pourroit du moins prouver que des particules de la plus grande partie d'entr'eux, nagent dans ce vaste fluide, avec cette différence que, suivant la diversité des lieux; ces particules varient pour la qualité &

pour la quantité.

S. 198. Les variations continuelles des Thermomêtres font assez connoître dans l'Air la présence du seu, qui non-seulese trouve dans tous les corps, mais qui est aussi dans le vuide, & qui y a autant de force que dans l'Air.

S. 199. Tout le monde sçait que de toutes les substances animales & végétales, des rivieres, des lacs, & de la terre
même, il s'évapore journellement une
quantité d'eau très-considérable qui s'éleve dans l'Air, & qui, en retombant sous
la forme de pluie, de neige, &c. humecte la terre & les végétaux, forme & entretient les fontaines, les rivieres, les
lacs, &c. mais ce qui prouve que chaque
partie de l'Air contient de l'eau en tous
lieux & en tous tems, quoique tantôt
plus, tantôt en moindre quantité, c'est
que:

i. Toutes les fois qu'on pompe l'Air d'un récipient de verre par le moyen de la machine pneumatique, les parois du récipient se couvrent comme d'une es-

pèce de brouillard.

2. Par-tout, & en quelque tems qu'on expose à l'Air un sel alcali fixe, bien sec, il attire l'humidité de l'Air, & tombe en

déliquium, ou se résout en eau.

S. 200. Quand un corps volatile s'éleve dans l'air, il est en état d'entraîner avec lui une petite portion d'un corps pesant avec lequel il est uni. Comme il y a un si grand nombre de matieres votatiles qui s'élevent dans l'Air, après avoir été unies avec de la terre ou des substances terreuses, on a tout lieu de troire qu'il y a une portion de terre assez. considérable qui est portée dans l'Air qui s'y arrête, & qui, suivant les circonstances, en retombe ou seule ou jointe avec d'autres corps auxquels elle s'est unie : la suie nous fournit une preuve de cette vérité; car quand on en fait l'analyse suivant l'art, elle laisse en arriere une portion de terre assez considérable: or, comme la suie n'est qu'un amas de fumée condensée, formée par l'ustion d'une matiere végétale, & que journellement il s'éleve une quantité prodigieuse de fumée, on ne sçauroit nier qu'il y ait de la terre dans l'Air; sans parler du sable que le vent éleve dans les déserts, & des cendres que les volcans font voler quelquesois jusqu'à cent lieues de distance.

s. 201. Toutes les plantes aromatiques répandent d'elles-mêmes des parties spiritueuses dans l'Air où ces parties s'arrêtent quelquesois en si grande abondance, que des Navigateurs ont plusieurs sois été avertis en pleine mer par le simple odorat, qu'ils n'étoient point éloignés de la terre, quoiqu'ils ne pussent encore l'appercevoir. La fermentation produit une quantité prodigieuse d'esprit ardent qui est presque inaltérable, & qui est porté dans l'Air. Toutes les huiles essent

tielles des végétaux sont peu-à-peu en tiérement portées dans l'Air par la seule chaleur de l'Atmosphere, & y constituent le principe inflammable ou le phlogistique, à moins qu'elles ne soient renfermées dans un corps solide, tel que le bois. Les sels acides naturels & les alcalis des végétaux se dissipent à la fin entiérement dans l'Air, quand ils peuvent se dégager de la terre fixe à laquelle ils sont unis, soit que ces sels soient l'ouvrage de la fermentation ou de la putréfaction; qu'ils ayent été formés par la déflagration ou par la crystallisation: il y a même des parties entieres de végétaux qui sont portées dans l'Air, & entraînées au loin, telles sont les graînes, ou poussiere des étamines des plantes; c'est ce qui a donné lieu à l'opinion mal fondée où l'on a été autrefois, qu'il y avoit des pluies de soufre.

des animaux des substances spiritueuses qui leur sont propres; c'est ce que prouvent clairement les maladies qui se communiquent par le moyen de l'Air, & la maniere dont les animaux se reconnoissent les uns les autres par l'odorat : l'urine & les excrémens des animaux n'ont point besoin de beaucoup de tems pour s'évaporer dans l'Air. Tous les animaux

lorsqu'ils sont morts, sont portés dans l'Air, pour la plus grande partie, par la voie de la putrésaction, soit qu'ils restent à la surface de la terre, soit qu'on les y ait enterrés, seulement dans ces derniers cas l'évaporation en est plus lente; combien donc doit être prodigieuse la quantité de substances animales, qui est continuellement portée dans l'Air, qui s'y arrête & contribue peut-être à la formation & à la conservation des animaux? Il paroîtra même vraisemblable qu'il y a des œuss séconds d'animaux qui nagent dans l'Air, fur-tout si l'on fait attention aux effets de certains vents & de quelques pluies, après lesquelles on voit se sormer une quantité innombrable d'insectes trèspréjudiciables aux plantes.

S. 203. Quoiqu'on puisse regarder comme un paradoxe, que les substances minérales & fossiles s'élevent dans l'Air, ce n'en est pas moins une vérité constante; pour s'en convaincre, on n'a qu'à faire réslexion à la prodigieuse quantité de soufre qui se consume dans les sonderies & par les grillages; & quoiqu'il soit réduit à ses principes, comme on a vû au §. 49. il n'en est pas moins porté dans l'Air, sans parler du soufre qui se consume avec la poudre à canon, & de celui qu'on emploie journellement. Nous

voyons une preuve que l'acide nîtreux est porté dans l'Air par la décomposition du salpêtre qui est contenu dans la poudre à canon & dans la formation du nître lui-même, qui ne peut se faire sans le concours de l'Air. Si on fait attention que les deux acides du foufre & du nître, qui sont plus puissans que l'acide du sel marin, voltigent continuellement dans l'Air, & qu'il y a toujours une grande quantité de sel marin dans ce même Air, on concevra fort aisément que cet acide du sel marin est dégagé de sa base fixe & terrestre par ces autres acides, & nage par consequent aussi dans l'Air. Joignez à ce que nous venons de dire que les sels les plus fixes se détruisent enfin entiérement par des dissolutions fréquentes, des évaporations lentes, & par des cryftallisations réitérées, & qu'ils communiquent à l'Air leurs parties acides & volatiles. L'Art peut produire ces effets, & il n'est point douteux que la Nature n'ait la même faculté, & un grand nombre de routes pour y parvenir. Les Ouvriers qui travaillent dans les Mines d'où l'on tire les métaux de leurs Minieres par le moyen des amalgames avec le mercure, font aux dépens de leur santé la fâcheuse expérience que le mercure est dans le cas de voltiger dans l'Air. Tous les métaux, à l'exception

de l'or & de l'argent, sont détruits par l'action du feu, leurs parties volatiles sont dissipées dans l'Air, & il ne reste que leurs parties les plus sixes. Lorsqu'un métal est mis en dissolution dans les acides, il y en a une partie qui se dissipe & s'envole. Comme on peut voir par ce qui précéde, que tous les acides se trouvent dans l'Air, on peut en conclure que tous les métaux peuvent être dissouts dans l'Air, & y être portés; c'est ce qui confirme suffisamment l'expérience journaliere. Ce qui prouve encore que les substances minérales peuvent être portées dans l'Air, c'est la décomposition des Minéraux, les vapeurs dangereuses ou mouffettes qui régnent dans les Mines, & la briéveté de la vie des Mineurs.

§. 204. Ce que nous avons dit jusqu'à présent des propriétés de l'Air, nous facilitera l'intelligence de plusieurs de ses différens phénoménes; en voici les prin-

cipaux.

1. L'Air occupe & remplit tout l'espace qui est autour de la Terre, à moins qu'un autre corps n'y mette obstacle, & ne l'en empêche; & comme tous les co pi se forment dans cet espace rempli d'Air, il est aisé de juger qu'il doit entrer des particules d'Air dans leurs compositions, &

par conféquent qu'il n'y a point de corps qui ne contiennent de l'Air.

2. Comme la pesanteur & la chaleur de l'Air varient continuellement, que le froid & le chaud condensent & raréfient l'Air, & qu'outre cela il se porte continuellement des corps de la terre dans l'Air, il faut en conclure que l'Air est dans un mouvement continuel.

3. Indépendamment du feu, la pression & le mouvement de l'Air extérieur, aussi-bien que l'élasticité des particules d'Air qui sont renfermées dans les corps, sont qu'il n'y a point de corps qui soit dans

un parfait repos.

4. Comme des parties de presque tous les corps se trouvent dans l'Air qui est toujours en mouvement, elles peuvent se combiner d'une infinité de manieres différentes, & produire dans l'Air les phé-

noménes les plus surprenans.

5. Comme tous les Pays n'ont point les mêmes corps, ni en même quantité, il s'ensuit que les corps, dont l'Air est chargé dans un Pays, ne sont point les mêmes, ni dans la même quantité, que dans d'autres Pays; & par conséquent les phénoménes de l'Air ne peuvent point être par-tout les mêmes.

6. Comme les corps qui sont répandus dans l'Air se combinent & se réunissent

de nouveau avec les corps qui sont sur la terre, ou même avec la Terre, avec des circonstances différentes, il s'ensuit de-là que les effets qu'ils produisent ne doivent point toujours être les mêmes, suivant ce qui a été dit au n°. 5.

CHAPITRE III.

De l'Eau.

S. 205. On-seulement il se trouve de l'Eau dans tous les corps qui sont l'objet des travaux de la Chimie, mais encore cette Eau sert à produire un grand nombre d'opérations dissérentes; il est donc nécessaire d'en connoître les principales propriétés. On définit l'Eau, en disant que c'est un corps très-sluide, inodore, sans couleur, sans goût, transparent, qui a un certain dégré de froid, se change en une substance dure, cassante & transparente, qu'on nomme Glace, de-là vient que quelques-uns prétendent que l'Eau n'est que de la glace rendue fluide par la chaleur.

§. 206. Lorsque la chaleur de l'Atmosphere diminue jusqu'à un certain point qui est toujours déterminé, l'Eau se prend & devient glace. Ainsi la fluidité de l'Eau

vient du feu qui y est contenu, qui empêche que les particules de l'Eau ne se touchent étroitement. Cette fluidité est si grande qu'il ne faut que très-peu de chaleur & un mouvement très - foible pour défunir les particules déliées dont l'Eau est composée, & des expériences très - exactes ont fait connoître combien il s'évapore d'Eau à un certain dégré de chalenr pendant un tems donné, lorsque la surface est connue, & quand le vent n'agit point sur elle. On a encore observé que l'Eau qui est pure s'évapore plus promptement que celle qui est chargée de sels; c'est là la raison pourquoi les Eaux des fontaines, des rivieres & des lacs d'Eau douce, sont plus sujettes à s'évaporer que l'Eau de la Mer. Le vent contribue beaucoup à faciliter l'évaporation.

§. 207. On conçoit que les particules qui composent l'Eau, doivent être fines & très-déliées; mais jusqu'à présent on n'a point encore trouvé de moyens d'en déterminer la grandeur; l'on ne peut point non plus en juger avec certitude, en les comparant à d'autres corps; en esset, quoiqu'on se croye en droit de conclure que les particules de l'Eau sont plus petites que celles de l'air, parce que les premieres passent au travers de certains

DE L'EAU. 123 corps, tels que le bois, le cuir, &c. au travers desquels l'air ne passe point; cette conclusion peut bien passer pour pricipitée, attendu que ce phénoméne peut venir de quelqu'autre cause. Il y a bien des corps au travers desquels l'Eau. ne peut point passer, telles sont plusieurs espèces de bois durs, la plûpart des pierres, le verre, l'argille durcie au feu, & les métaux; lorsque l'Eau froide ne peut passer au travers d'un corps, l'Eau chaude n'y peut point passer non plus; & d'un autre côté, l'Eau froide peut s'ouvrir un passage au travers de plusieurs corps dont Le passage est fermé à l'Eau chaude, parce que celle-ci occupe un plus grand espace.

§. 208. Comme c'est le seu qui est cause de la fluidité de l'Eau, il est imposfible que l'Eau soit jamais dans un parfait repos, quoique les yeux ne foient point suffisans pour appercevoir le mouvement de ses particules; mais on s'en apperçoit au moyen des microscopes; & la dissolution des sels, qui ne pourroit point se faire sans mouvement, en est une preuve même pour ceux qui prétendent l'expli-

quer par l'attraction.

§. 209. Les parties de l'eau sont si homogénes que l'on ne remarque aucune dissérence entr'elles, leur grandeur, densité, pesanteur, & leurs autres propriétés

demeurent toujours les mêmes; elles ne font point compressibles comme les particules de l'air, par où il paroît que ce sont des corps durs : ces parties ne sont point flexibles, par conséquent elles ne sont point en spirales, comme Descartes

& Stair l'ont prétendu. §. 210. Il n'arrive jamais, ou du moins que très-rarement, que l'Eau soit par-faitement pure : en esset, comme l'air voltige perpétuellement à sa surface, que même elle en contient, & que tous les corps volatiles sont répandus dans l'air, comme on a pû voir par ce qui a été dit dans le Chapitre précédent; il suit naturellement que l'Eau doit contenir un mêlange de beaucoup d'autres corps ; & souvent même on peut se convaincre de ceci par l'expérience; ce sont de pareils accidens, aussi - bien que le froid & le chaud, qui sont cause que sa pesanteur varie, & n'est point toujours la même en tous lieux; il y a donc des précautions à prendre quand on veut se servir de l'Éau pour s'assurer de la pesarteur spécifique des autres corps : quand l'Éau n'est point pure il faut la purisser par la distillation, & lui donner un dégré de chaleur égale.

§. 211. L'Eau a la propriété de s'unir avec quelques autres corps, & de se com-

biner avec eux, en conservant toujours sa fluidité, & de façon que dans chaque particule de l'Eau qui a opéré la diffolution foit contenue une partie proportionnelle à la masse du corps qui a été mis en dissolution. Cette propriété de l'Eau s'appelle qualité dissolvante; cependant elle dépend quelquesois en partie du corps qui est mis en dissolution.

§. 212. On a dit au Chap. IV. de la premiere Division, que tous les sels acides ou alcalis, soit simples ou composés, fixes ou volatiles, soit qu'ils appartiennent au régne minéral ou au régne végé-

tal, font folubles dans l'Eau.

• 6.213. Mais cette diffolution varieà proportion de la quantité d'Eau qui doit l'opérer, & de la durée du tems, pendant lequel elle se fait ; ces différences viennent ou de l'Eau ou de la nature du sel

gui doit être mis en dissolution.

§. 214. Plus l'Eau est tranquille, moins elle diffout de fel & avec moins de promptitude; mais lorsqu'elle est agitée, elle en dissout promptement une plus grande quantité : de même l'Eau froide dissout beaucoup moins de sel, & exige plus de tems que celle qui est chaude. Si on fait dissoudre dans de l'Eau bouillante une aussi grande quantité de sel qu'il est possible, une partie du fel retombera au fond à mesure que l'Eau se refroidira; & enfin si elle venoit à so géler, elle se trouveroit alors presqu'entiérement dégagée de tout son sel qui y resteroit attaché sous une sorme séche & concréte; c'est sur ce principe qu'est fondée la crystallisation des sels qui s'opere en faisant évaporer la partie superflue de l'Eau, & laissant reposer & refroidir ce qui reste; alors le sel se dépose sous la forme qui lui est propre, & s'attache aux parois du vaisseau. Une chose qui mérite d'être remarquée, c'est que la glace dont nous avons parlé, & à laquelle nous avons dit que le sel s'attachoit sous une forme séche & concréte, a la propriété de se dégéler beaucoup plus promptement à une chaleur médiocre, que la glace qui a été faite avec de l'eau pure ; la même chose arrive à cette derniere espèce de glace, si on y répand du sel; c'est là la raison pourquoi il faut un froid bien plus fort pour géler l'eau de la mer & toute eau salée, qu'il n'en faut pour faire prendre des fontaines & des rivieres.

§. 215. Lorsqu'un sel est fluide, c'estde dire, lorsqu'il est en dissolution dans de l'Eau, il peut êtte dissout dans une quantité d'Eau quelconque, soit grande soit petite; c'est sur quoi il saut observer que les sels qu'on nomme simples, ou esprits acides, ne sont jamais sans Eau, & par conséquent sont toujours dans un état de dissolution: cela posé, on n'a qu'à prendre
d'un acide ou d'un autre sel composé déja
dissout telle portion qu'on voudra, & la
mêler avec telle quantité d'Eau qu'on jugera à propos; il y aura dans chaque partie de l'Eau une quantité proportionnée
à la masse du sel qu'on y aura mêlée: la
même chose arrivera toujours si on continue à reverser toujours de nouvelle Eau,
attendu que jusqu'à présent on n'a point
encore pû voir jusqu'à quel point cette
dissolution peut être poussée.

s. 216. Mais si les sels sont sous une sorme séche & concréte, ils demandent un certain espace de tems déterminé, & une certaine quantité d'Eau pour leur dissolution; il saut par exemple moins de tems & moins d'Eau pour la dissolution du sel marin que pour celle de l'alun. Suivant les expériences de Boërhaave, les sels, pour se mettre en dissolution, demandent un dégré de chaleur égale au 38° dégré de Thermomêtre de Fahrenheit, & la

Sels. Quant. du Sel. Q. de l'Eau.

Sel marin 4 13.
Nitre 19.
Vitriol martial 1 16.
Alun 1 14.
Sel ammoniac 4 13.
Borax 20.
Sel amer d'Angleterre. 4 5.
Sel d'Epsom
Sel de Tartre 2 3.

§. 217. L'Eau montre encore une propriété toute particuliere dans la dissolution des sels, quand on a mis en dissolution dans l'Eau autant de sel qu'elle en peut dissoudre au point que, si on y en mettoit de nouveau, il tombât au fond du vaisseau sans être dissout, la même Eau sera encore en état de dissoudre une bonne quantité d'un autre sel, sans que pour cela le premier qui a été dissout soit précipité ou dégagé.

\$.218. L'Eau a aussi la propriété de disfoudre l'esprit-de-vin, mais ce phénoméne n'arrive pas, à moins qu'on ne remue ou secoue le mêlange. Comme l'esprit-de-vin n'est autre chose que la partie huileuse la plus pure des végétaux à qui la sermentation a donné la propriété d'un esprit ardent, on voit que les huiles les plus pures, quand elles ont subi une alteration convenable, sont entiérement solubles dans l'Eau; ce qui se fait encore plus aisément quand elles ont commencé par être dissoutes dans une moindre quantité d'Eau. C'est ainsi que l'Eau-de-vie ordinaire est mise en dissolution dans l'Eau beaucoup plus promptement que l'espritde vin rectifié; mais quand l'Eau a été auparavant saturée de sel, elle ne s'unit point avec l'esprit-de-vin, quand bien même on remueroit le mêlange pendant fort long-tems. D'un autre côté, il y a des sels qui se séparent aisement de l'Lau dans laquelle ils ont été mis en diffolution; ceux-là n'empêchent point l'union de l'Eau avec l'esprit-de-vin, mais ils lui cédent leur place, & tombent au fond du vaisseau sous leur forme saline. Si une liuile effentielle a été mêlée avec de l'efprit-de-vin, elle met obstacle à son union avec l'Eau, & est repoussée à sa surface: lorsque l'esprit-de-vin est mêlée d'Eau il n'est point en état de dissoudre ces huiles, & est plus propre à s'unir avec l'Eau. Les huiles effentielles demeurent huiles quand elles ont été di soutes par l'espritde-vin, quoiqu'elles semblent avoir pris sa sorme, ou saire corps avec lui. Toutes les réfines, quand elles ont été dissoutes

130

par l'esprit-de-vin, deviennent d'une couleur laiteuse lorsqu'on les mêle avec de l'Eau, & reparoissent sous la forme.

qui leur est naturelle.

§. 219. Le Savon qui est une substance: composée d'huile & de sel alcali, est soluble dans l'Eau, soit que l'alcali qui entre dans sa composition soit fixe ou volatile, fait par la Nature ou par l'Art; & par le moyen du Savon toutes les huiles & résines, lorsqu'elles y sont mêlées, deviennent solubles dans l'Eau, ce qui sans cela seroit fort difficile : en effet, quand on veut unir une huile essentielle avec l'esprit-de-vin, on est obligé d'exposer le mêlange pendant long - tems à une chaleur modérée, & de la distiler à plusieurs reprises; par ce moyen on parvient à unir à l'esprit-de-vin la plus grande partie de l'huile qu'on a rendu plus tenue, & pour lors ces deux substances deviennent miscibles dans l'Eau.

§. 220. On pourra voir ce que nous avons dit au Chapitre de l'Air pour se convaincre que l'Eau dissout l'Air, au point que chaque molécule d'Eau contient une particule d'air proportionnelle à sa masse.

§. 221. Toutes les substances calcaires, aussi-bien que d'autres substances du régne animal & du régne végétal sont solubles

dans l'Eau, pourvû qu'elles ayent auparavant été mises en dissolution dans les dissolvans qui leur sont propres, de même que les fels qui ont été dissouts peuvent encore être mis en dissolution dans une plus grande quantité d'Eau. Outre cela on prétend que presque tous les corps, sans même en excepter les métaux, peuvent être dissouts par l'Eau toute simple, & par une trituration de longue durée; mais il resteroit encore à sçavoir si c'est l'Eau toute simple & toute pure qui est en état de produire cet effet, ou si cette dissolution est opérée par les sels répandus dans l'air, qui s'insinuent peu-à-peu dans l'Eau par les nouvelles surfaces qu'elle présente continuellement dans le frotement ou mouvement dont nous venous de parler.

§. 222. Nous avons fait voir jusqu'ici que l'Eau est en état de dissoudre la plûpart des corps; il nous reste encore à montrer que cette substance de même que le seu a une propriété toute opposée, je veux dire celle d'unir & combiner les corps. Il est certain que rien ne peut ni se produire, ni prendre de l'accroissement dans le régne animal ou végétal sans le concours de l'Eau, soit qu'elle entre essentiellement dans la composition de toutes les substances animales ou végétales, soit

qu'on ne la regarde que comme un véhicule qui charie les matieres nécessaires à la croissance & à l'entretien de ces subsrances; c'est aussi pour cela qu'on ne peut en montrer aucune partie où il ne se trouve de l'Eau, sans en excepter ni les huiles ni l'esprit-de-vin. On ne peut pas con-cevoir aussi facilement que l'Eau soit également nécessaire pour la formation des substances souterraines, parce que la Nature ne nous permet point de voir à découvert ce qui se passe dans ses atteliers souterrains; nous avons des expériences qui prouvent que les pierres sont molles dans les commencemens de leur formation, & que même quand elles ont acquis de la dureté, elles contiennent de l'Eau dont on peut faire sortir une partie par la violence du feu : il paroît aufsi que si l'Eau n'est point une des parties essentielles des métaux, au moins elle est nécessaire pour leur formation: en esset, on trouve une portion assez considérable d'Eau dans le soufre qui fait une partie essentielle de la composition des Minéraux. L'expérience a fait encore connoître qu'il se forme, non-seulement des Minéraux, mais encore des Métaux, dans le sein de la terre & dans les souterrains des Mines, par des vapeurs ou exhalaisons qui se sont condensées & accumulées

ce qui ne pourroit guères arriver sans le concours de l'Eau. L'Art nous prouve aussi que l'Eau seule suffit pour durcir & rendre solides des substances fossiles, & qu'elle demeure unie avec elles. Si l'on mêle du plâtre pulvérisé avec de l'Eau simple, ce mêlange forme une pierre en très-peu de tems; le feu seul ne seroit point suffisant pour durcir les terres argilleuses lorsqu'elles sont sous la forme d'une poudre ou poussiere séche, si on ne commençoit pas à leur donner de la liaifon par le moyen de l'Eau. Sans Eau l'on ne parviendroit point à faire un corps folide avec la chaux & le fable; enfin fans Eau ou fans matieres aqueuses on ne réussiroit jamais à faire ni de la colle mi du ciment.

§. 223. L'Eau est capable de produire des effets prodigieux en deux circonstan-

ces ; c'est :

r°. Lorsque l'action du seu l'a réduite en vapeurs, comme on peut en voir des exemples dans la Machine de Papin, dans les Pompes à éteindre les incendies, & dans la Machine à seu dont on se sert pour tirer l'Eau des souterrains des Mines.

2°. Quand l'Eau se change en glace; car pour lors elle est capable de saire sendre les corps les plus solides. Dans le premier cas, l'air dilaté par la chaleur peut contribuer aux phénoménes dont nous venons de parler; mais dans le second cas les effets ne sont produits que par l'expansion de l'air qui est contenu dans

§. 224. Nous ne parlerons ici qu'en général du froid qu'on peut exciter artificiellement dans l'Eau; c'est en mêlant du sel avec de la neige ou avec de la glace; si l'on se sert d'un sel simple, le froid en sera plus grand, & plus le sel aura de force, plus le froid qu'on excitera sera violent.

CHAPITRE IV.

De la Terre.

S. 225. Q Uo I QUE la Terre ne paroisse point être fort agissante, nous prouverons dans ce Chapitre que, comme nous l'avons dit au §. 165, elle doit être mise au nombre des Agens de la Chimie. On définit la Terre, une substance sossile, simple, dure, sixe au seu, friable, qui n'entre point en susson, qui n'est soluble ni dans l'air ni dans l'eau, ni dans l'esprit-de-vin ni dans l'huile. La définition que nous venons de donner a pour

objet une Terre simple, c'est pourquoi elle ne doit point être appliquée aux Terres bolaires, ou à celles dont on fait usage dans la Medecine, attendu que ces dernieres sont des substances mêlangées dans la composition desquelles il entre quelquefois des substances grasses, & quelquefois vitrioliques & alumineuses, qui sont cause des propriétés qu'on y remarque; mais lorsqu'elles ont été purifiées d'une façon convenable par le moyen du feu & de l'eau, ces Terres approchent. assez de la Terre simple; il faut encore moins confondre le Terreau ou la Terre végétale des jardins, avec la Terre simple dont nous parlons; car ces Terres sont des corps composés dont le mêlange est très-varié, & dans lesquels il entre de la Terre simple, du feu, de l'air, de l'eau, des sels & des huiles, tant du régne minéral que des régnes animal & végétal.

§. 226. La Terre simple que nous venons de décrire, se trouve dans l'air aussibien que les particules des autres corps; & voici comment on peut prouver qu'elle y est: il n'y a qu'à distiler de l'eau de pluie avec précaution & dans des vaiffeaux bien nets, on trouvera à la fin de l'opération qu'il sera resté quelque chose au fond de la cucurbite; on fait sécher & puis calciner ce résidu, on obtient

136 DELATERRE. par-là une cendre; si on la dégage des sels qu'elle peut contenir, on aura une Terre blanche & pure que l'on nomme Terre vierge. Nous avons fait voir dans le Chapitre second de quelle maniere cette Terre a pû être portée dans l'air; il ne faut point s'étonner que cette Terre soit fixe dans le feu le plus violent, quoiqu'elle ait auparavant voltigé dans l'air, si on fait attention que les corps solides les plus fixes au feu peuvent être entraînés par un fluide mis en mouvement, ou par des matieres volatiles qui y sont jointes; c'est ce dont nous avons un exemple sensible dans la suie.

§. 227. Un peut obtenir la Terre simple de deux façons, de chaque plante, & de la suie qu'elle a formée; sçavoir, 1°. En séparant leurs parties par la distilation. 26. En les brûlant à l'air libre. Pour obtenir cette Terre de la premiere façon, on met la plante ou la suie dans une cornue de verre bien nette, en donnant le feu par dégrés; on fait passer d'abord la partie volatile qui est composée d'eau, d'un esprit, d'un sel acide & alcali, & de différentes huils; il reste dans la cornue une matiere charbonneuse, noire, on met cette matiere dans une poële de fer bien nette, & on la brûle jufqu'à ce qu'elle soit réduite en une cendre

DELATERRE. 137 qui, lorsqu'on l'a lessivée dans de l'eau bien pure, n'est autre chose qu'une Terre pure comme celle dont nous avons parlé ci-devant. Si on remet en distilation la matiere volatile qui a passé la premiere fois, il reste encore une matiere charbonneuse de la même espèce, dont on peut encore tirer une Terre pure de la même maniere; l'huile qu'on a obtenue par ce procédé laisse en arriere une pareille matiere charbonneuse, mais non chargée de sel, & qui par la seule déstagration sournit sa Terre pure, de sorte qu'en s'y prenant de cette façon la plus grande partie de l'huile peut être changée en Terre, ou plutôt peut en être séparée; & par des distilations répétées cette huile devient si légere, si pénétrante & si tenue qu'elle est presque semblable à de l'esprit-de-vin; mais ensuivant cette méthode il se perd beaucoup d'huile & de la partie spiritueuse qui lui donnoit son odeur & sa saveur.

Par la seconde maniere on obtient cette Terre en réduisant en cendre la suie ou la plante; on purisse cette cendre par la lixiviation, & par-là on obtient avec moins de peine une Terre pure mais en moindre quantité, parce qu'il s'en perd par la sumée rapide qui s'éleve du corps

qu'on brûle.

§. 228. En séparant la Terre vierge

138 DELATERRE.

des végétaux, de la maniere qui vient d'être indiquée, on obtient par la lixiviation un sel alcali fixe; quoique ce sel ait déposé cette Terre, & quoique, quand il a été mis en dissolution dans l'eau, les meilleurs microscopes ne puissent y faire découvrir le moindre vestige de Terre, on peut pourtant encore séparer de cefel alcali une portion de Terre assez considérable, en s'y prenant de la maniere que nous allons dire : on fait fi trer avec foin la diffolution ou la lessive qu'on a obtenue dans les opérations précédentes; on la met sur le seu dans un vaisseau de verre, ou on la laisse épaissir jusqu'à ce qu'elle ait pris la confistence du miel; quand elle est à ce point on la met dans un vaisseau de fer, & on l'expose au seu jusqu'à ce que la matiere soit changée en un sel solide & concret, en observant de remuer continuellement; on verse ce sel ainsi séché dans un creuset que l'on ferme exactement d'un couvercle, & on sait fondre le sel à un seu très - violent; quand il est bien fondu on le verse dans un mortier de bronze bien net, & avec un pilon bien chauffé on l'écrase & on le réduit en une poudre que l'on met sur un plateau de verre bien net; on l'expose dans un endroit humide, de maniere qu'il n'y puisse tomber aucune saleté; ce

fel se change en très-peu de tems en une liqueur, mais il reste une poudre blanche au fond du plateau de verre; si on édulcore cette poudre blanche avec de l'eau pour en enlever toute la partie saline, on aura une Terre vierge semblable à celle qui a été obtenue dans les opérations: précédentes; si on réitere fréquemment cette opération, on réduira la plus grande partie de ce sel en une Terre pure, femblable. On ne peut obtenir ce sel des plantes qu'en les brûlant à l'air libre; car si on brûle une plante au feu le plus violent dans des vaisseaux sermés, on obtiendra à la vérité une matiere charbonneuse, très-noire, mais on ne peut en séparer le sel alcali fixe par la lixiviation, qu'après avoir achevé de la réduire en cendres en la brûlant à l'air libre; c'est ce qui prouve:

1°. Que le sel alcali sixe n'étoit point dans la plante auparavant, mais qu'il y a été sormé par la déslagration, au moyen de laquelle l'huile où la partie inslammable a éte dissipée, & le mouvement excité par le seu, a combiné la Terre pure

avec la partie saline.,

2°. Quand le sel par son union avec la Terre est devenu sixe, c'est-à-dire, capable de résister au seu de même que les hui-les & les esprits qui sont plus ou moins

140 DELATERRE.

fixes au feu, suivant qu'ils sont plus ou moins mêlés de Terre. Voyez ce qui a

été dit dans le §. 228.

§. 229. La Terre simple est encore séparée des végétaux par la putréfaction, qui par son mouvement interne les dégage de leurs parties huileuses & salines: c'est pourquoi, quand on brûle les végétaux après qu'ils sont entrés en pourriture, on n'obtient que du sel alcali volatile, & non pas du fel alcali fixe, tandis qu'on en auroit obtenu une grande quantité des mêmes végétaux si on les avoit brûlés avant qu'ils fussent entrés en putréfaction. Le mouvement qui s'excite dans la fermentation n'est point suffisant pour dégager entiérement la Terre de son huile & de son sel, quoique la fermentation puisse changer une portion de l'huile en esprit-de-vin; cependant on peut encore obtenir un sel alcali fixe, même après la fermentation, comme on peut le voir quand on brûle du tartre.

§. 230. On peut séparer une Terre simple des substances animales comme des substances végétales; cela se fait de trois manieres, & cette Terre est parfaitement semblable à celle qu'on tire des végétaux:

c'est:

1°. En faisant la séparation des parties qui les composent, dans des vaisseaux sermés. DE LA TERRE. 141

2°. En les brûlant à l'air libre.

3°. Par la putréfaction; avec cette différence cependant qu'on ne trouve point dans la cendre des animaux un alcali fixe comme dans celle des végétaux; mais les substances animales donnent toujours de l'alcali volatile, ce qui, sans la putréfaction, n'arrive qu'à un fort petit nombre de plantes, telles que le cochlearia & la moutarde.

On observera encore que les sels tirés du régne animal ne sont point si caustiques ni si violens que ceux qui sont tirés du régne végétal : comme on sçait que la sixité des sels vient de la Terre à laquelle ils sont unis, il paroît que la cause de la dissérence qui se trouve entre les alcalis tirés du régne animal, & ceux qui le sont du régne minéral, vient de ce que la Terre n'est point en si grande abondance dans les animaux, & y est plus intimement liée avec les huiles & les sels, que dans les végétaux.

\$.231. Je pense qu'il sera à propos d'entrer dans un détail un peu circonstancié sur la maniere de séparer la Terre pure des substances animales, en suivant la premiere voie; cela servira en même tems à faire connoître l'analyse chimique des parties qui composent ces substances. Que l'on mette dans des vaisseaux nets &

142 DE LA TERRE.

bien luttés telle liqueur animale qu'on voudra, qu'on lui applique le feu convenablement, en commençant depuis le dégré le plus foible jusqu'au plus violent; au dégré 212e du Thermomêtre de Fahrenheit, il s'en élevera comme des végétaux une grande quantité d'eau, dans laquelle on remarquera, quoique foiblement, une odeur désagréable, mais on n'y trouvera point de Terre : si on augmente pour lors le dégré du feu, on obtient une liqueur jaune, légere, fétide que l'on nomme Esprit, qui est si alcaline qu'elle fait effervescence avec les acides : si on remet cet esprit de nouveau en distilation, il restera au fond des vaisseaux une substance qui par la déflagration donnera un peu de Terre pure & fixe : si on applique un dégré de feu encore plus violent au résidu dont on a déja dégagé l'esprit, il passe une grande quantité d'huiles animales qui, comme celles des plantes (§. 228.) peuvent être changées en Terre pour la plus grande partie, & être rendues par-là plus pures & plus volatiles. Avec ces huiles & après elles s'éleve le 1el volatile des animaux, qui dans le commencement est fort chargé de parties huileuses avec lesquelles il est étroitement uni; c'est aussi ce qui met obstacle à sa volatilité, & le rend fixe à un certain

DE LA TERRE. point : en effet, aussi-tôt qu'il en est dégagé il devient très-volatile, & pour lors dans les distilations réitérées il ne dépose point de Terre, mais à chaque sois il reste un peu d'eau. Après ces hulles, si on donne un feu très-violent, il vient une autre huile noire, épaisse, tenace & pesante: si on la purifie par des distilations réitérées, elle devient d'autant plus claire, tenue & volatile, & elle dépose à chaque fois une portion de Terre assez considérable. Enfin si, lorsque les huiles sont passées, on donne pendant longtems le dégré du feu le plus violent à la matiere noire qui est restée, il en part vers la fin de l'opération des vapeurs épaisses, bleuâtres & lumineuses, qui se condensent dans l'eau qu'on a mise dans le récipient au fond duquel elles tombent & font le phosphore, & du résidu noir qui est resté dans la cornue, on en obtient en le brûlant à feu nud une Terre blanche & pure.

§. 232. Dans le régne minéral le meilleur moyen de découvrir cette Terre pure, c'est de faire dissoudre les sels tels que sont le Nitre, le sel gemme, le sel marin & le sel des sontaines dans une cau bien pure, & de donner pendant long-tems à la dissolution une chaleur modérée, il tombera au sond de l'eau une

Terre qui ne sera plus soluble; quand on l'aura séparée, on n'aura qu'à faire évaporer la liqueur qui restera jusqu'à ce qu'il s'y forme une pellicule, & pour lors on mettra cette liqueur dans un endroit frais où elle demeure tranquille, le sel s'attachera au fond & aux parois du vaisseau sous la forme qui lui est propre; si on fait encore évaporer jusqu'à pelli-cule la liqueur restante, on obtiendra, comme la premiere fois des crystaux de sels, mais ils ne seront ni si purs ni si beaux que les premiers: si on continue toujours le même procédé, à la fin il reftera une matiere liquide, épaisse, caustique & saline, qu'il est très-difficile de faire évaporer jusqu'à siccité; & quand à force de seu on y est parvenu, on en obtient un peu de Terre; mais si-tôt qu'on l'expose à l'air, cette matiere redevient liquide: par chacune de ces opérations on obtient toujours un peu de Terre; tions on obtient toujours un peu de Ter-re: si on réitere souvent la dissolution & les crystallisations de ces sels minéraux, ils deviennent volatiles, se dissipent entiérement, & ne laissent en arriere qu'une Terre simple.

S. 233. On peut encore séparer cette Terre simple des sels minéraux par le moyen de la distilation; pour cela on les réduit en une poudre très-fine, on les

mêle

DE LA TERRE. 145 mêle avec trois fois leur poids d'Argille bien séchée, de Terre bolaire, de briques pulvérisées, ou de Terre pure; on donne un seu très-violent; le sel passe dans le récipient sous la forme d'une liqueur volatile, acide, corrosive, & sa Terre reste avec un peu de sel qui n'a. point été décomposé dans la Terre qui a servi d'interméde; on peut l'en séparer par la lixiviation, la faire paroître sous la forme qui lui est propre, & continuer à décomposer le sel de la même maniere : si on remet de nouveau en distilation l'acide qui est venu la premiere fois, on aura un résidu jaune dont on pourra tirer un peu de Terre; mais plus le sel, qu'on obtient par la distillation, est dégagé de sa Terre, plus il devient volatile & en état de s'élever en l'air sous la forme d'une vapeur; d'où il paroît que la fixité de ces sels vient aussi de la Terre avec laquelle ils sont unis; mais il faut remarquer ici comme un phénomène particulier: 1°. Que l'acide vitriolique pur est encote fixe au seu au 560e dégré du Thermomêtre de Fahrenheit, quoiqu'on ne puisse plus en séparer de Terre. 2°. Que les acides les plus volatiles, quand ils sont combinés avec les alcalis les plus volatiles, forment du sel ammoniacal qui est fixe au feu à un certain point. En sui-Tome I.

vant la méthode qui vient d'être décrite; on peut aussi décomposer l'Alun, & le réduire en un Sel volatile & en une Terre argilleuse. Le Vitriol, par des dissolutions & par des crystallisations réitérées, peut être changé pour la plus grande partie en une Ochre jaune, à laquelle on refuse pourtant encore de donner le nom de Terre; on obtient en même tems une matiere épaisse, grasse, volatile & acerbe;

le reste se dissipe dans l'air.

§. 234. Toutes les substances minérales inflammables, tels que l'Asphalte, le Bitume, le Petrôle, le Naphte, donnent une fumée noire & de la suie guand on les brûle, & laissent en arriere une portion de Terre, qui, si on en continue la déflagration, devient une Terre pure. Quand on distile du Soufre pour la premiere fois dans des vaisseaux fermés, & qu'on fait ce qu'on appelle les Fleurs de Soufre, on obtient un peu de Terre. La formation du Soufre prouve aussi qu'il doit contenir de la Terre; en effet, le Soufre est formé par la combinaison de l'Acide vitriolique & d'une Huile; & par ce qui a été dit au §. 228, on sçait que ces deux substances contiennent de la Terre.

§. 235. Il est si difficile de décomposer les métaux, & de les réduire dans

DELATERRE. leurs principes, qu'on ne peut point décider avec certitude s'ils contiennent une Terre; car quoique souvent on les change en une poudre très-déliée & insipide, on peut cependant toujours, par l'addition d'une matiere inflammable, leur rendre, leur état métallique; c'est ce qu'on ne pourroit point faire avec une Terre vierge & pure. On peut aussi altérer le Mercure au point de le rendre très-semblable à une Terre; mais l'action d'un feu violent suffit pour le remettre sous la forme de Mercure coulant : ainsi jusqu'à présent on n'est point encore parvenu par aucune expérience à tirer une Terre simple & pure des Métaux; au contraire il semble qu'il y avoit assez de vraisemblance dans le sentiment des anciens Chimistes, qui prétendoient que la plûpart des Métaux

par sa combinaïson avec d'autres corps. §. 236. On voit, par ce qui a été dit dans le cours de ce Chapitre, que la Terre simple & vierge fait une partie essentielle des animaux, des végétaux & de quelques substances sossiles; que c'est elle qui est la cause de leur solidité qui retient les substances volatiles qui petivent s'y trouver; qui est aussi la cause ou partielle ou totale de leur fixité au seu, & empêche

étoient composés d'un Mercure qui étoit devenu fixe & capable de résister au seu

148 DELATERRE.

que la liaison étroite des corps, ne soient saci lement rompue par les fluides qui peuvent s'yinsinuer par l'air, le seu & l'eau. §. 237. C'est d'une Terre semblable à

celle dont nous venons de parler, que sont faits la plûpart des vaisseaux dont on se sert pour les opérations de la Chimie, soit qu'ils soient de Terre, de Verre ou de Porcelaine. Quand ces Terres sont mêlées dans des proportions convenables avec des Sels alcalis fixes, elles les tiennent écartés les uns des autres, & empêchent que l'action du feu ne les réunisse pour les faire entrer en fusion, ce qui fait que par la suite le seu est en état de séparer les parties volatiles de celles qui sont fixes, & de les porter dans l'air: c'est ainsi que le Sel de Tartre, le Nître & le Sel marin entrent en fusion au seu, & y demeurent long-tems fixes; mais que si on vient à mêler le Tartre avec trois fois son poids d'une Terre pure, comme seroient par exemple des os calcinés, il s'en volatilisera la plus grande partie en très-peu de tems. C'est de la même ma-niere qu'on sépare l'Esprit acide volatile du Nître & du Sel marin. Si l'on veut dégager le Sel volatile des plantes & des animaux d'avec leurs Huiles auxquelles il est quelquesois très-sortement uni : la meilleure façon pour y réussir, c'est de

les mêler avec une pareille Terre pure, d'en faire la sublimation dans des vaisseaux élevés, à un seu rapide, parce que pour lors cette Terre pure absorbe ces huiles, & les retient. Lorsqu'on veut décomposer, par le moyen de la distilation, des matieres visqueuses & glutineuses, telles que le miel, la cire, &c. elles se gonflent, s'élevent jusques dans le col de la retorte, & passent dans le récipient. La même chose arrive dans la distilation du résidu qui reste des œufs, du sang & de l'urine; & non-seulement ce gonflement empêche que la séparation ne se fasse, mais encore il rend l'opération dangereuse, parce que les matieres qui s'élevent, venant à obstruer le col de la retorte, l'élassicité de l'air renfermé, augmenté par l'action du feu, devient assez forte pour briser les vaisseaux. C'est pour prévenir ces inconvéniens qu'on mêle ces substances avec de la Terre pure; cela empêche qu'elles ne se gonssent aussi considérablement, & les met en état de soutenir un seu assez violent pour opérer la décomposition de leurs parties. Quand on veut séparer les Métaux parfaits d'avec les autres par le moyen du Plomb; cette Terre pure est d'une grande utilité, non-seulement dans la Docimasie, ou dans le travail en petit, mais encore dans Giii

150 DE LA TERRE.

la Métallurgie & dans les opérations en grand. Dans la Docimasie on se sert aussi de cette Terre pourfaire les Coupelles; dans la fonderie on s'en sert pour faire les cendrées ou grandes coupelles; & dans l'affinage de l'argent on en fait les tests : en effet, cette Terre est en état de résister à l'action du feu le plus violent sans se vitrifier; & après avoir été un peu humechée & prefsée, elle prend assez de corps ou de liaison pour que les Métaux, sous leur sorme métallique, ne puissent point passer au travers; ce qu'ils font très-aisément lorsqu'ils sont sous celle d'un verre. Outre cela le Plomb, avec les Métaux auxquels il est uni, se dissipe en partie en sumée à un seu très - violent, & se change en verre, tandis que l'Or & l'Argent demeurent indestructibles; pour lors la partie du mêlange de Plomb & d'autres Métaux, qui s'est changée en verre, pénétre cette Terre, & l'Or & l'Argent demeurent à sa surface. Cependant il y a encore une différence dans l'opération de la Coupelle en grand, c'est qu'on fait passer une partie de plomb changé en verre, qu'on nomme Litharge, par l'ouverture qui est à la Coupelle, tant pour rendre le travail plus facile & plus court, que pour profiter de cette Litharge; & alors l'Argent

DES DISSOLVANS. 151 n'est point encore parsaitement pur, il contient encore un peu de plomb & d'autres Métaux; & pour achever de le putisser, il saut le passer à l'affinage sur le test; cette opération se nomme brûler, ou affiner l'Argent.

CHAPITRE V.

Des Dissolvans.

5.238. O N appelle Dissolvant une sutre, se combine & s'unit avec elle au point que pour lors les meilleurs microscopes ne sont point en état de faire distinguer ces deux substances l'une de l'autre.

de la Chimie ont pour objet la séparation & la combinaison des corps, que la division du corps en ses parties se fait par le moyen des Dissolvans, & qu'il n'y a point de composition ou de combinaison qui puisse se faire des corps sans dissolution, il suit clairement que la connoifsance des Dissolvans est d'une très grande importance dans la Chimie; mais il saut bien distinguer la division ou sépa-

G iv

152 DES DISSOLVANS ration dont nous parlons, de celle qui est purement méchanique; cette derniere s'opére par la différente pesanteur des corps, & par le moyen d'autres corps mis en mouvement par une puissance étrangere; au lieu que dans les dissolutions le mouvement & la division qu'il opére, dépendent de la configuration & de l'assemblage des parties du Dissolvant & du corps dissout, & d'une puissance qui se trouve à la fin dans l'un & dans l'autre de ces corps, qui les rend propres à s'unir & à demeurer étroitement liés; cependant on ne peut pas nier que la dissolution ne puisse être facilitée par le mouvement & par la chaleur.

§. 240. On divise les Dissolvans en secs & en humides. Les Dissolvans secs sont le Mercure, & tous ceux qui opérent la dissolution à l'aide du seu, & par le moyen de la susson. Les Dissolvans humides sont ceux qui ont été rendus

fluides par l'addition de l'eau.

\$.241. Les quatre espèces de Pierres dont nous avons parlé au IIIe Chap. de premiere Division, sous lesquelles nous comprenons aussi les Terres décrites au second Chapitre, n'entrent point en su-sion par elles-mêmes, ou sans addition dans le seu le plus violent; mais si on y joint des Sels alcalis sixes, ou bien si on

les mêle les unes avec les autres, elles deviennent sussibles, & forment une matiere semblable à du verre; c'est pourquoi il saut, non-seulement les regarder comme de vrais Dissolvans, mais encore il saut y saire une attention toute particuculiere, attendu que c'est sur ce principe que sont sondés en grande partie l'Art de la Verrerie, la Docimasie & la Fonderie.

§. 242. Les Pierres calcaires dissolvent le Sel alcali fixe, & forment du verre avec lui. La même chose arrive quand elles sont mêlées avec des Pierres argilleuses, quoique chacune de ces substances séparément n'entrent point en fufion dans le feu le plus violent; mais ces mêmes Pierres ne dissolvent point les Pierres gypseuses & vitrifiables; il faut cependant excepter de cette régle le Quartz blanc opaque, & le Spath fusible, qui, après avoir été mêlés avec les Pierres calcaires, s'unissent avec elles dans le feu, & y entrent en fusion, mais le Spath fusible plus aisément que le Quartz; & plus on fera entrer de Spath fusible dans le mêlange, plus le verre ou la scorie coulera & deviendra fluide. Il y a encore une différence à observer entre les verres formés par le mêlange, ou du Quartz ou du Spath fusible avec les Pierres calcaires; c'est que celui qui est

G ¥

154 DES DISSOLVANS. fait avec le Spath devient bleu quand on y joint du Safre; au lieu que celui qui est fait avec le Spath fusible devient verdâtre; phénoméne qui, suivant toute apparence, est dû à quelque substance: métallique. Les Pierres calcaires opérent une dissolution très-particuliere, en ce qu'elles rendent au verre de Plomb & au verre d'Antimoine leur forme métallique; c'est ce que fait sur-tout la Craye; ce phénoméne est d'autant plus remarquable que l'on a cru jusqu'ici qu'il étoit impossible de réduire un Métal lorsqu'il est sous la forme de verre ou de chaux, sans y joindre une matiere inflammable. Les Pierres calcaires sont d'une très-grande utilité dans le traitement du Fer, tant pour en faciliter la fusion, que pour le rendre plus pur. C'est pour cette raison que, suivant les Pays & les circonstances où l'on se trouve, on joint des Pierres à chaux, du Marbre ou des Pierres marneuses, aux Mines de Fer qu'on traite.

§. 243. Les Pierres argilleuses dissolvent aussi le Sel alcali fixe; mais il faut qu'il y ait plus de Sel que pour les Pierres calcaires. Lorsqu'on mêle ensemble des Pierres gypseuses avec des Pierres argilleuses, elles se dissolvent les unes les autres, & le mêlange se change en un

DES DISSOLVANS. 155
verre dur, demi-transparent, & d'une
couleur laiteuse. Les Pierres vitrissables
qui entrent aisément en sussion, telles que
le Spath sussible, dissolvent les Pierres
argilleuses; mais les Pierres vitrissables,
dissiciles à sondre, ne sont que les mettre
en grumeaux, ou les pelotonner & les
durcir, comme on peut le remarquer
dans les poteries de terre ordinaires.

§. 244. Les Pierres gypseuses dissolvent le Sel alcali fixe, & parmi les Pierres vitrissables elles mettent aussi en dissolution le Spath susible, & sorment avec

lui un verre blanchâtre & opaque.

§. 245. Les Pierres vitrifiables, ainsi que les trois espèces de Pierres dont je viens de parler, dissolvent le Sel alcali fixe, & forment même beaucoup plus aifément qu'elles un verre clair & transparent; c'est pour cela qu'on se sert communément de ce mêlange pour faire le verre; quelquefois par l'addition de quelques matieres, telles que la Manganese, ou les os calcinés, on y produit divers changemens. Dans certains endroits on ne se sert que de cendres, ou d'une espèce d'Ardoise pour saire du verre noir commun: si on mêle des Pierres vitrisiables avec parties égales de Borax, & qu'on donne un dégré de feu convenable au mêlange, on obtient un beau verre blanc

G vj

& transparent, qui sera si dur qu'il donnera des étincelles, si on vient à le frapper avec le briquet: si on y ajoute un peu de Sel alcali sixe, on aura un mêlange qui sert de base à la composition des Pierres sactices.

§. 246. Il faut remarquer ici en général que les Pierres dont nous venons de parler, se dissolvent plus aisément les unes les autres, & entrent plus facilement en fusion lorsqu'on les a mêlées ensemble, si l'on y joint du Verre déja tout fait, du Verre de plomb, de la Litharge, du Minium, du Borax, ou des Sels alcalis fixes. On peut aussi parvenir à faire entrer en fusion les Pierres mêmes qui ne se dissolvent point les unes les autres, en mêlant ensemble trois espèces de Pierres dont il y en ait du moins deux qui se dissolvent; mais la chose réussit encore mieux quand il y a deux folutions des trois espèces de Pierres, c'est-à-dire, quand on fait entrer dans le mêlange une espèce de Pierre qui soit propre à s'unir aux deux autres prises séparément, & qui tienne par conséquent comme le milieu entr'elles; par exemple, les Pierres calcaires & les Pierres gypseuses ne se dissolvent point les unes les autres; mais comme les Pierres & Terres argilleuses ont la faculté de dissoudre tant les Pierres

DES DISSOLVANS. 157 calcaires que les Pierres gypseuses, il suffira de joindre des Pierres argilleuses à ces deux espèces de Pierres, & elles deviendront propres à se dissoudre toutes les trois, & formeront une masse de verre. Voici encore un autre exemple pour éclaircir & confirmer la même régle : les Pierres calcaires ni les Pierres argilleuses ne peuvent mettre en dissolution les Pierres vitrifiables difficiles à fondre; mais comme les Pierres calcaires & les Pierres argilleuses se dissolvent les unes les autres, on n'a qu'à mêler les Pierres vitrifiables, difficiles à fondre, avec ce deux Pierres, pour qu'elles soient mises en dissolution & en fusion.

Pour qu'on voie plus clairement & d'un coup d'œil les Pierres qui se dissolvent, ou qui ne se dissolvent pas les unes les autres, & afin que, suivant l'exigence des cas, on puisse faire les mêlanges d'une maniere convenable, nous allons rapprocher sous une Table abbrégée les es-

fets des Pierres.

Les Pierres argilleuses & calcaires se dissolvent les unes les autres, & se changent en verre.

Les Pierres argilleuses & gypseuses se dissolvent les unes les autres, & se chan-

gent en verre.

Les Pierres argilleuses & les Pierres.

vitrifiables difficiles à fondre ne se disfolvent point les unes les autres.

Les Pierres argilleuses & lee Pierres vitrifiables aisées à fondre se dissolvent

les unes les autres.

Les Pierres gypseuses & calcaires ne se dissolvent point les unes les autres.

Les Pierres gypseuses & les Pierres vitrissables dissiciles à fondre ne se dis-

folvent point les unes les autres.

Les Pierres gypseuses & les Pierres vitrissables aisées à sondre se dissolvent les unes les autres.

Les Pierres calcaires & les Pierres vitrifiables difficiles à fondre ne se dissol-

vent point les unes les autres.

Les Pierres calcaires & les Pierres vitrifiables aifées à fondre ne se dissolvent

point les unes les autres.

NB. Le Spath sussible est de toutes les Pierres vitrissables aisées à sondre celle qui posséde à un plus haut point la propriété de dissoudre, & elle est propre à faire entrer aisément en susion les autres Pierres.

\$. 247. Le Sel alcali fixe dissout l'eau au point même qu'il attire celle qui est

dans l'air : voyez le §. 199.

Lorsque l'Esprit-de-vin est bien pur, l'Alceli sixe le dissout; mais pour peu qu'il s'y trouve d'eau il s'y unit & en déDES DISSOLVANS. 159 gage l'Esprit-de-vin; c'est pour cetteraison qu'on peut promptement dégager l'Esprit-de-vin de sa partie aqueuse par le moyen de l'Alcali fixe.

Le Sel alcali fixe bien séché dissour les Huiles essentielles, & sorme avec elles une espèce de Savon; mais il faut que les deux substances soient parsaitement dégagées d'eau, ou déslegmées.

L'Alcali fixe dissout les Huiles végétales tirées par expression, aussi-bien que les Graisses ou les Huiles animales, au moyen de la chaux-vive, de l'eau & de la chaleur; c'est de cette maniere que se: fait le Savon ordinaire qui est connu de tout le monde. Tous les Acides sont disfouts par le Sel alcali fixe, & tous deux ont plus de disposition à s'unir ensemble qu'avec l'eau; c'est aussi de cette façon que l'on peut séparer l'eau de l'un & l'autre de ces Sels, & former des Sels neutres, comme on a pû le voir au Chap. IV de la premiere Division, où nous avons parlé des Sels: sur quoi il sautobferver 1°. Que l'Alcali s'unit plus volontiers avec un Acide puissant qu'avec un Acide soible. 2°. C'est pour la même raison que l'Alcali, lorsqu'il a été uni avec une acide foible, le quitte pour s'unir avec un plus fort. 3°. Après que la combinaison s'est faite, il se forme un Sel à-peu-près semblable à celui dont l'Acide a été dégagé. Lorsqu'une solution alcaline est aiguisée par des matieres calcaires, elle devient propre à dissoudre toutes les substances animales & végétales. Nous avons déja fait observer que l'Alcali dissout toutes les Pierres & Terres, & se change en verre avec elle: voyez les §. 241, 242, 243, & 244.

6. 248. Le Sel alcali fixe tout seul n'est point en état de dissoudre ni l'Or ni l'Argent, ni le Mercure, soit par la voie séche, soit par la voie humide: c'est tant pour cette raison & pour celle qui a été marquée dans le Paragraphe précédent, que, lorsque ces Métaux sont unis avec un Acide, on peut les en séparer par le moyen de l'Alcali fixe, & leur rendre leur forme métallique sans qu'ils souffrent aucun déchet; quoique les Acides, sur-tout lorsqu'ils sont poussés à un seu violent, entraînent & volatilisent une portion de Métal considérable. Il n'y a point de moyen plus sûr d'opérer cette réduction que par l'Alcali fixe, si l'on en excepte les substances grasses; mais quand on prépare ce Sel de la maniere qu'il faut qu'il soit pour saire le bleu de Prusse, il devient propre à dissoudre par la voie humide l'Or, l'Argent & le Mercure, aussi-bien que le

DES DISSOLVANS. 161 Zinc & le Bismuth; cependant il agit

plus sur l'Or que sur l'Argent.

§. 249. Le Fer, le Cuivre, l'Etain & les demi-Métaux, quand on les met en fusion avec le Sel alcali fixe, sans y joindre de matiere inflammable, sont à la fin

détruits & décomposés.

Si on fait fondre du Soufre, & qu'on y mêle de l'Alcali fixe bien séché, ces deux substances se dissolvent l'une l'autre au point de devenir non-seulement solubles dans l'eau, mais de se changer en

liqueur à l'air.

De-là vient que les Métaux, quand ils sont unis avec du Soufre, en sont dégagés par l'Alcali fixe; & d'un autre côté, on peut se servir du Soufre pour dégager les Métaux unis avec l'Alcali fixe, comme cela arrive dans les Scories alcalines de Cuivre : le Cuivre peut être peu-àpeu mis en dissolution par le Sel de Tartre.

§. 250. L'Alcali volatile diffout l'Or, l'Argent, le Mercure, le Cuivre, le Zinc, le Bismuth & le Soufre; mais il se charge plus des parties de l'Argent que de l'Or. Quant à ses autres propriétés, elles sont les mêmes que celles de l'Alcali fixe, si l'on excepte le cas où fa fixité est nécessaire, comme Iorsqu'il est question de faire du verre.

162 DES DISSOLVANS.

S. 251. Les Acides des végétaux ne différent entr'eux que par la méthode dont on s'est servi pour les tirer des plantes, & par la subtilité & la pureté: en effet, ou les Acides se sont connoître sur le champ, comme dans les citrons, & alors il est aisé de les obtenir, ou ils y sont cachés, & pour lors pour les en séparer il faut avoir recours ou à la fermentation, ou à la distilation, ou à la déssagration; mais ces Acides font les mêmes effets dans les dissolutions, ils agissent sur presque toutes les substances végétales ou animales, tels que la corne, les os, les ongles, les coquilles, toutes les Terres & Pierres calcaires, & parmi les Métaux & demi-Métaux, sur le Cuivre, le Plomb, & sur-tout sur le Zinc, mais ils n'agissent point du tout sur l'Or, sur l'Argent, ni sur le Mercure. C'est pour cette raison qu'on peut dégager le Mercure des Métaux qui peuvent y être mêlés, en le triturant dans le vinaigre. Un phénoméne qui mérite d'être remarqué, c'est que non-seulement les Acides végétaux, mais encore les Acides minéraux, dissolvent plus facilement les Métaux, lorsqu'ils sont seuls, que quand ils sont mêlés les uns avec les autres; c'est sur ce principe qu'est fondée la macération avec l'Acide tiré des bois, ou le Tartre &

DES DISSOLVANS. 163 le Sel, qui se pratique dans les Fonderies de Cuivre de Léton; & l'usage des tuyaux de Cuivre jaune dont on se ser dans les Mines lorsqu'il s'y trouve des eaux corrosives; c'est aussi pour la même raison que le Cuivre jaune résiste plus longtems aux impressions de l'air, que le Cui-

vre rouge.

§. 252. L'Acide vitriolique que nous avons décrit au §. 30, dissout l'Espritde-vin, les Huiles, les Terres & les Pierres alcalines; il agit aussi sur le Fer, le Zinc, le Cuivre, le Bismuth, l'Arsenic, le Cobalt & l'Argent; mais de toutes ces substances c'est le Fer & le Zinc qu'il dissout le plus rapidement. Quand on veut faire ces dissolutions, il faut commencer par étendre l'Acide vitriolique dans vingt ou trente parties d'eau; durant la Dissolution il s'éleve des vapeurs défagréables & d'un odeur d'ail; lorfqu'en faisant dissoudre du Fer & du Zinc, ces vapeurs approchent du Feu, elles s'enflamment, & quand on s'est servi d'un vase dont le col est étroit, elles sont effort & le brisent. Pour la dissolution du Cuivre, ilf aut que cet Acide soit concentré, & qu'on le fasse bouillir; si on verse de l'eau dans la dissolution du Cuivre, elle prend une couleur bleue; mais: si on y a fait dissoudre de l'Argent, ce

164 DES DISSOLVANS

Métal se précipite en y versant de l'eau : cet Acide ne sait que ronger & ne dissout qu'en partie le Mercure, le Plomb, l'Etain, le Bismuth, le Regule d'Antimoine & de l'Arsenic; on n'a qu'à étendre cette dissolution avec de l'eau, & la partie qui a été dissoute passe au travers d'un filtre; sur quoi il saut observer que l'Arsenic se dissout le plus facilement lorsqu'il est minéralisé, c'est-à-dire, quand il est sous la forme de Pyrite arsenicale, de Réalgar, d'Orpiment, d'Arsenic testacé; cet

Acide n'agit point sur l'Or.

§. 253. L'Eau-forte ou l'Esprit - de-Nître dissout l'Esprit-de-vin, les Huiles, les Terres & les Pierres calcaires, le Fer, le Cuivre, le Plomb, l'Argent, le Mercure, le Regule d'Antimoine, le Bismuth, le Zinc, l'Arsenic, le Cobalt; il ne difsout qu'une partie de l'Etain, & n'agit point du tout sur l'Or; d'où il s'ensuit qu'on peut se servir de l'Eau-sorte pour séparer les autres Métaux d'avec l'Or: & comme il y a des substances que l'Eauforte dissout plus facilement que d'autres, on peut en séparer un corps qui y a été mis en dissolution en y en mettant un autre qu'elle ait plus de disposition à dissoudre, c'est ce qu'on nomme précipitation; c'est ainsi qu'on peut précipiter ou séparer d'avec l'Eau-sorte l'Argent

DES DISSOLVANS. 165 par le Cuivre, le Cuivre par le Fer, le Fer par le Zinc, le Zinc par une Terre alcaline, la Terre alcaline par un Sel alcali.

§. 254. L'Esprit de Sel marin dissout le Tartre & les Huiles, les Terres & Pierres calcaires fur lesquelles il agit avec beaucoup plus de force que les autres Acides dont on vient de parler; quand il a mis du Fer en dissolution il devient d'un jaune verdâtre, mais quand il a difsout du Cuivre il prend une couleur d'un verd de pré; il dissout l'Etain rapidement & avec effervescence; le Plomb ne s'y dissout qu'en partie, & au bout d'un certain tems il tombe une poudre blanche au fond de la dissolution; il n'agit que peu sur le Mercure, & point du tout sur l'Or ni sur l'Argent: il faut qu'il soit très-concentré pour dissoudre le Regule d'Antimoine; mais pour peu qu'on y verse d'eau, ou qu'un air humide vienne à s'y joindre, ce Regule retombe fous la forme d'une poudre blanche. L'Esprit - de - Sel dissout aussi le Zinc, le Bismuth, le Cobalt & l'Arsenic.

§. 255. Si on mêle l'Esprit-de-Sel avec l'Esprit-de-Nître dans des proportions convenables, on nomme ce mêlange Eau régale, parce que cette liqueur a la propriété de dissoudre l'Or qu'on regarde

166 DES DISSOLVANS

comme le Roi des Métaux. Cette liqueur dissout aussi l'Esprit-de-vin, les Huiles, toutes les Terres & Pierres calcaires, le fer, le Cuivre, l'Etain, le Mercure, le Regule d'Antimoine, le Bismuth, le Cobalt & le Zinc, qu'il dissout entièrement; le Plomb s'y dissout mieux que dans l'Esprit-de-Sel, cependant la dissolution en est un peu trouble. L'Eau regale n'agit aucunement sur l'Argent quand les deux Acides ont été combinés dans la proportion convenable, mais lorsqu'il y a trop peu d'Esprit-de-Sel l'Eau regale attaque un peu l'Argent, & en met une portion en dissolution; ainsi lorsqu'on voudra séparer l'Or & l'Argent, il vaudra beaucoup mieux se servir pour cela de l'Eau-forte que de l'Eau regale, parce que jamais l'Eau-forte n'agit fur l'Or, au lieu que l'Eau regale, lorsqu'elle n'est point parfaite, dissout une portion de l'Argent qui reste avec l'Or, & fait que le départ n'est point exact: d'ailleurs la séparation se fait plus promptement dans l'Eau-forte; mais si malgré cela on vouloit faire le départ par le moyen de l'Eau regale, par ce qui vient d'être dit, on voit qu'il est à propos d'y faire entrer plutôt plus que moins d'Es-prit-de-Sel. Il est très - aisé de faire une bonne Eau regale, en faisant dissoudre

dans de l'Eau-forte un quart de son poids de Sel ammoniac; mais comme le Sel ammoniac, outre l'Esprit-de-Sel marin, contient de l'Alcali volatile, & comme le Sel alcali volatile a la propriété de dissoudre l'Or, comme nous l'avons remarqué au §. 250, on voit par - là que la dissolution de l'Or dans l'Eau régale est dûe en partie à l'union de l'Esprit-de-Nître avec l'Esprit-de-Sel marin, & en partie à l'Alcali volatile; & par conséquent on ne doit point regarder comme une véritable Eau régale celle dans laquelle il n'entre que de l'Esprit-de-Nître

& de l'Esprit-de-Sel marin

\$. 256. Si on fait dissoudre du Sel ammoniac dans de l'eau, & qu'on y fasse bouillir de la Gomme, de la Résine, du Cuivre ou de la Limaille de Fer, ces substances s'y dissolvent. Si on vient à triturer à sec avec ce Sel du Sousre ou des substances sulfureuses, des Métaux, des demi-Métaux, & qu'après les avoir mis dans des vaisseaux fermés, on leur donne un dégré de seu convenable, ce Sel mettra ces substances en dissolution, il les développera, les atténuera & les subsimera. Il se peut bien que ce soit par sa propriété de dissoudre que ce Sel exalte la couleur de l'Or: en esset, si on fait fondre de l'Or avec du Borax, ce Métal

768 DES DISSOLVANS.

devient un peu pâle; mais si l'on y joint un peu de Sel ammoniac ou de Nître, ce Métal prend une couleur d'un trèsbeau jaune; cependant il faut bien se garder d'employer l'un & l'autre de ces Sels à la sois, car pour lors le Nître s'enslammeroit. Le Sel ammoniac mêlé avec l'Esprit-de-Nître sait de l'Eau régale. Voyez le Paragraphe précédent.

\$.257. Le Sel marin dissoutdans l'eau produit presqueles mêmes effets que la diffolution de Sel ammoniac. Dans la cémention on mêle le Sel marin avec de la brique pulvérisée; alors la partie spiritueuse en est dégagée par la violence du seu, & devient propre à dissoudre les Métaux, & par conséquent il est en état de saire le

départ de l'Or par la voie féche.

S. 258. Le Nître dissout en partie les Métaux pendant qu'ils sont en susion, c'est ce qu'on peut voir parce qu'il exalte la couleur de l'Or, & qu'il dégage l'Argent du Cuivre lorsqu'il est joint au Régule d'Antimoine. Lorsque dans les cémentations on mêle le Nître avec des substances terreuses séches, il opére de deux manieres: premiérement, sa partie spiritueuse, dégagée par l'action du seu, dissout les Métaux; & secondement son résidu produit les effets d'un Alcali sixe.

§. 259. Quand les Sels neutres sont mêlés

DES DISSOLVANS. 169 mêlés avec des substances qui les empêchent d'entrer en fusion au seu, ou quand ils y entrent en fusion, s'ils ne peuvent se rapprocher & se réunir, & qu'on les stratifie en les mettant par couches alternatives avec des Métaux, les Acides qui s'y trouvent sont dégagés, & dissolvent les Métaux de la même façon que par la voie humide : c'est sur quoi l'on remarquera que l'Argent par la voie seche peut être dissout par l'Esprit-de-Sel marin, ce qui n'arrive point par la voie humide; & même l'Acide du Vinaigre qui se trouve dans le Verd-de-gris devient propre à agir sur l'Argent; il n'y a que l'Or qui en soit excepté, à moins qu'on ne fasse entrer dans le mêlange des matieres propres à faire de l'Eau regale ou de l'Hepar Sulphuris; cette opération se nomme Cémentation; on peut par son moyen séparer l'Or des autres Métaux, mais non pas très-parfaitement.

§. 260. Le Borax dissout dans le seur toutes les Terres& les Pierres; après qu'elles ont été bien mêlées & bien triturées avec lui, il les change en verre : cela arrive d'autant plus facilement que le Borax par lui-même, c'est-à-dire tout seul, se change au seu en un verre très-tendre; mais avant que cela se fasse il écume & se gonsse considérablement, & passeparation.

170 DES DISSOLVANS. desfus les bords des vaisseaux quand ils ne sont point d'une grandeur suffisante. Pour éviter cet inconvénient, il faut, avant que de se servir du Borax, le saire calciner à un feu doux, de maniere que le creuset dans lequel on l'a mis rougisse légérement : en s'y prenant de cette façon le Borax peut aisément se pulvériser sous les doigts. Le Borax facilite la fusion des Métaux difficiles à sondre, tels que l'Or, l'Argent & le Cuivre, & cela pour deux raisons. 1°. Lorsqu'on veut faire fondre & réduire en une masse les Métaux divisés en particules très-déliées, la poussiere terreuse qui est à la surface des Parties métalliques, fait obstacle à ce qu'elles ne se touchent les unes les autres, & empêche par conséquent qu'elles ne se réunissent par la susion; & quand bien même la violence du feu les mettroit en susion, il resteroit toujours une portion confidérable du Métal dans la matiere légere & terreuse qui demeure à sa surface; le Borax leve cet obstacle, & vitrifie cette poussiere. 2°. Outre cela quand on veut fondre des Métaux feuls & fans addition, une grande partie du feu qui d'ailleurs est très-volatil, s'en va par le haut sans avoir agi sur le Métal; au lieu que le Borax qui nage à sa surface empêche que le seu ne s'en degage si

DES DISSOLVANS. 171 promptement, il fait qu'il en touche toutes les parties extérieures, & que le feu qui y est contenu les pénétre plus intimement, & par conséquent les fait entrer dans une fusion plus parfaite. Encore un avantage du Borax, c'est qu'il empêche la destruction de ceux d'entre les Métaux qui sont destructibles au seu; car il les garantit contre les efforts réunis de l'air & du feu en ce qu'il nage audessus d'eux, & en couvre la surface. Par ce qui vient d'être dit, on voit pourquoi l'on se sert du Borax pour souder ensemble différens morceaux d'un Métal difficile à fondre, tel que l'Or, l'Argent, le Cuivre rouge, le Cuivre jaune. On met un peu de Borax aux endroits qu'on veut souder, avec un peu de quelque Metal, ou d'une composition métallique qui entre plus aisément en susion que le Métal qu'on veut souder; si après cela on échauffe convenablement les morceaux qu'on veut joindre, le Borax se charge des saletés qui peuvent se trouver sur les surfaces qu'on veut réunir, les vitrifie, & fait que ces surfaces, & le Métal qui est entre les points de contact, entrent en fusion & se joignent, tandis que les autres parties du Métal qu'on soude demeurent fermes & solides.

§. 261. Le Phlogistique se trouve

Ηij

172 DES DISSOLVANS. dans les trois régnes de la Nature, comme nous l'avons prouvé aux §. 49, 50 & 61; il est toujours uni avec les différens corps, c'est ce qui le rend plus ou moins fixe au feu. Voyez le Chapitre IV. de la Ile Division. C'est aussi ce qui fait que ce Phlogistique varie dans les dissolutions qu'il opére.

§. 262. Les Huiles & l'Esprit-de-vin s'accordent pour l'ordinaire assez dans leurs dissolutions. Les Huiles dissolvent;

- 1°. Les Huiles, quoiqu'il y en ait sur lesquelles elles n'agissent que difficilement.
 - 2°. Les Liqueurs acides.

3°. Les Résines.

4°. La plûpart des Gommes, sur - tout celles qui contiennent des parties résineufes.

5°. Le Soufre, soit seul, soit lorsqu'il est combiné avec des demi-Métaux.

6°. Le Plomb & ses différentes Chaux,

L'Esprit-de-vin dissout:

2°. Tous les Vins.
3°. Tous les Acides.
4°. Toutes les Huiles effentielles.

5° Toutes les Résines. 6°. La plûpart des Gommes-résines.

7°. Les Sel alcalis volatils purs.

8°. Les Sels alcalis fixes bien féchés,

DES DISSOLVANS. 173

9°. La plûpart des Savons.

10°. Le Soufre, quand il a été dissout

par un Sel alcali.

§. 263. Les Métaux imparfaits, tels que le Cuivre, le Fer, le Plomb, l'Erain, & tous les demi-Métaux, à l'exception de l'Arsenic, perdent par la seule action d'un feu violent & continué leur forme métallique, & se changent en une poudre ou chaux; & celles de ces substances qui se fondent difficilement comme le Cuivre, le Fer, le Cobait & le Régule d'Antimoine n'on point besoin pour cela d'être miles en susion. Il suffit qu'elles rougissent modérément au feu, mais si on veut réduire en Chaux celles de ces matieres qui sont aisées à fondre, il n'y a qu'à les mettre en fusion dans un creuset qu'on ne fera rougir que légérement, on verra la surface du Métal sondu perdre bientôt fon éclat, & il s'y formera une espèce de pellicule; si on la retire contre les parois du creuset, il s'en formera toujours une nouvelle: après avoir ainsi ramessé ces pellicules, on les expose à feu nud, jusqu'à ce qu'elles deviennent assez tendres ou friables pour pouvoir se réduire en une poudre très-fine. On ne peut point rendre à ces chaux leur forme métallique par la seule action du seu, mais elles demeurent en poudre ou elles

H iij

174 DES DISSOLVANS. se changent en Scorie; mais si l'on y joint du Phlogistique ou une matiere in-flammable qui soit unie à d'autres substances de façon à pouvoir soutenir un feu assez fort avant que de se volatiliser, tel que des Charbons, du Tartre, de la Poix, &c. alors cette Chaux ou Scorie reprend la forme métallique ou fémi-métallique qu'elle avoit auparavant; l'on peut réitérer la même expérience, tant qu'on le jugera à propos, & toujours avec le même succès; il faut cependant obferver que par cette opération on ne recouvre jamais autant de Métal que l'on en avoit avant la calcination, il y a toujours du déchet, & même par ce moyen on peut venir à bout de détruire entiérement le Métal. Ce déchet est plus ou moins grand suivant la nature du Métal qu'on fait calciner, à proportion de la violence & de la durée du feu qu'on emploie tant dans la calcination que pour la réduction, & en raison de la quantité & de la fixité du Phlogistique qu'on y a joint. C'est pour cette raison, & parce que l'Etain entre en fusion à un dégré de chaleur qui ne pourroit pas même faire évaporer l'Huile, qu'on se sert avec succès de la graisse pour étamer le Fer; cela se fait pour empêcher que dans cette opération l'Etain ne perde sa forme méDES DISSOLVANS. 175 tallique. C'est sur ce même principe que dans les Fonderies on sait alternativement des couches de Mine & de charbon pour tirer le Métal, parce que le Phlogistique des charbons rend la sorme métallique aux particules des Métaux que le seu & l'acide du Sousre avoient converties en Chaux.

S. 264. De cet effet du Phlogistique on a voulu conclure qu'il étoit un des principes qui constituent les Métaux & les demi-Métaux; on s'efforce de prouver ce sentiment, parce que lorsqu'on jette du Nître sur des Métaux rougis; il s'enstamme, devient un Sel alcali fixe, & change le Métal en Chaux ou en Scorie; à quoi l'on ajoute un autre phénoméne; c'est que, quand on fait dissoudre du Fer ou du Zinc dans de l'Huile de Vitriol, les vapeurs qui partent de la dissolution sont susceptibles de s'enstammer.

§. 265. Le Soufre commun qui est formé par la combinaison d'une matiere inflammable & de l'Acide vitriolique, est le Dissolvant de plusieurs substances, non - seulement quand il est tout seul, mais encore quand il est joint avec du Sel

alcali fixe.

6. 266. Le Soufre seul ne dissout point l'Or quand il est bien pur; il s'enstamme & se consume sans toucher à ce Métal; il

Hiv

176 DES DISSOLVANS. n'agit point non plus sur le Zinc quand il est pur, mais il dissout tous les autres Métaux & demi-Métaux, & il facilite la fusibilité de l'Argent quand il est uni avec ce Métal; ce mêlange forme une masse seuillettée qui ressemble presqu'à du Plomb; mais si on continue à donner un seu violent le Soufre s'en dégage. Le Plomb & l'Etain détonnent avec le Soufie, alors ces Métaux deviennent aigres, cassans & difficiles à fondre, & ressemblent presqu'à un demi-Métal : quand on joint du Soufre à de l'Etain, une portion de ce Métal se change en Scorie; & en y mettant une plus grande quantité de Soufre, on peut lui faire subir en entier le même changement. Le Soufre dissout le Cuivre, non-seulement lorsque ce Métal est dans l'état de fusion, mais encore quand il n'est que rougi; & si on donne un seu doux mais de durée il le convertit enfin en une poudre d'un brun foncé. Si on fait rougir du Fer jusqu'à blancheur, qu'on le retire du feu, & qu'on le touche avec du Soufre, il en découle une Scorie spongieuse, par où l'on voit que le Soufre facilite la fusion de ce Métal. L'action seule du seu est plus propre à dégager du Soufre le Fer que les autres Métaux, parce que le Fer soutient un dégré de chaleur plus violent avant que

DES DISSOLVANS. 177 d'entrer en fusion. Aussi si on veut séparer le Soufre des autres Métaux & demi-Métaux par le moyen du feu, il faut leur en donner un dégré qui ne soit point assez fort pour les faire entrer en fusion; en s'y prenant de cette maniere toutes les parties du mélange s'uniront étroitement ensemble, & celles de la surface garantiront celles qui sont intérieures de l'action combinée du feu & de l'air; c'est pour cette raison que dans le grillage, tant dans le travail en grand que dans les essais en petits, il faut toujours prendre garde que le Minérai ne se pelotonne; si cela arrivoit, il saudroit le pulvériser de nouveau. L'Antimoine se dissout plus difficilement par le Soufre que les substances qui précédent; cependant la chose réussit lorsqu'on a recours au mouvement méchanique : la composition qui en résulte est striée & ressemble à de l'Antimoine crud. Le Soufre dissout l'Arfenic, & fuivant les proportions qu'on a suivies dans les doses, la composition qui résulte prend une couleur d'un jaune transparent, ou rougeâtre, ou d'un rouge aurore; quand la couleur est jaune, la combinaison se nomme Orpiment; quand elle est rouge, on l'appelle Rubis de Soufre ou Réalgar.

§, 267. Il y a des Métaux sur lesquels

178 DES DISSOLVANS.

le Soufre agit mieux que sur d'autres ; c'est pourquoi, quand le Soufre tient un Métal en dissolution, on peut lui faire lâcher prise en y en mettant un autre avec lequel il ait plus de disposition à s'unir. C'est sur ce principe qu'est fondée la séparation, ou ce qu'on appelle la précipitation par la voie séche, non - seulement dans les essais en petit, mais encore dans le travail en grand dans l'Art de la Fonderie. C'est pour cela que, pour tirer l'Argent de la Mine nîtreuse, & le Plomb de sa Mine, on se sert du Fer pour interméde; c'est aussi pour la même raison qu'on emploie quelquesois des Scories de Fer qui contiennent encore une portion de ce Métal dans les Fonderies, ou bien l'on mêle aux matieres dont on charge le fourneau des Minéraux ferrugineux; c'est là la raison pourquoi la Pyrite est d'un si grand avantage dans les premiers travaux de la Fonderie, attendu qu'elle contient une portion de Fer très-confidérable. Voici l'ordre que suivent ces substances dens les précipitations: Le Plomb & l'Etain précipitent le Régule d'Antimoine. L'Etain précipite à un certain point le Plomb qui est en dissolution dans le Soufre, mais le Cuivre produit cet effet bien plus parfaitement. Le Fer y précipite non-seule-

DES DISSOLVANS. 179 ment le Cuivre, mais encore tous les autres Métaux & demi-Métaux; & une même quantité de Soufre demande plus de Cuivre que de Fer, & encore plus des autres Métaux que de Cuivre pour sa dissolution. En général il faut observer dans cette espèce de précipitation que les Scories qui sont à la surface ne sont autre chose que le Soufre uni avec le Métal qui a opéré la précipitation; ces Scories sont ou aisées ou difficiles à fondre, selon que le Métal qui s'y trouve fait une composition fusible ou difficile à fondre lorsqu'il est combiné avec le Soufre. On observera aussi que cette précipitation ne se fait point avec une exactitude parfaite, à mo ns qu'elle n'ait été opérée par le moyen du Fer : le Métal précipité conserve toujours une portion du Métal précipitant. Quand le Mercure a été dissout par le Soufre, si on vient à en saire la sublimation, on obtient du Cinnabre.

fusion avec le Sel alcali fixe, & il le difsout. Ce mélange qu'on nomme Foie de
Soute (H-par Sulphuris) est un Dissolvant propre à dissoudre toutes les Terres
ou Pierres, & les Métaux les plus dissiciles à sondre, sans en excepter ni l'Or
ni l'Argent, au point deleur saire perdre
H vi

180 DES DISSOEVANS

leur éclat métallique, & de les rendres solubles dans l'eau. Or comme le Soufre formé par l'union de l'Acide vitriolique & du phlogistique; ces deux substances peuvent être combinées de plusieurs manieres différentes avec l'Alcali fixe pour former de l'Hepar Sulphuris : c'est ainsi qu'on peut en faire avec le Tartre vitriole, ou avec un autre Sel neutre, dans la composition duquel il entre de l'Acide vitriolique, en y joignant une substance inflammable & fixe au feu, telle qu'est le charbon réduit en poudre. C'est cette. raison qui est cause en partie que souvent un Essayeur tire d'un morceau de Mine. un Métal qu'un autre ne peut point y trouver; c'est pourquoi il est très-important dans les essais de faire attention non-seulement au Minérai que l'on veut essayer, mais encore aux fondants ou additions qu'on y joint, afin de pouvoir juger des effets qui peuvent en résulter. L'Hepar Sulphris fait avec l'Alcali du Nître seul, aussi-bien que celui qui est sait avec le Tartre & le Nître mêlés avec le Soufre n'est point le plus efficace.

§. 269. L'Arsenic dissout le Fer & le blanchit, mais l'alliage qui en résulte est très - cassant. Le Cuivre dissout par l'Arsenic devient blanc & demeure cependant assez ductile & malléable; si l'on

DES DISSOLVANS. 181 fait entrer trop d'Arsenic dans la composition, elle devient aigre & cassante, & elle noircit à sa surface. L'Arsenic uni à l'Etain se décompose, & une partie se réduit en une poudre semblable à de la cendre dans laquelle il reste beaucoup d'Arsenic; le reste de l'Etain est trèsbrillant, d'un tissu seuilletté, & ressemble extérieurement au Zinc, sans cependant en avoir les propriétés. Le Plomb uni à l'Arsenic donne de la sumée & se gonfle plus promptement à un feu modéré, qu'il ne feroit s'il étoit tout seul; pour lors une partie s'en dissipe sous la forme d'une fumée épaisse, une autre partie se change en un verre d'un jaune iougeâtre, & le plomb qui reste devient aigre, cassant & d'une couleur soncée. L'Arsenic pénétre l'Argent, il le rend cassant; & quand on le pousse à un feu. ouvert violent, il en entraîne une partie. L'Argent, l'Arsenic & un peu de Soufre donnent dans les vaisseaux fermés une composition rougeâtre. L'Arsenic rend l'Or cassant, il lui enleve sa couleur, & il en emporte aussi une portion à un feu nud violent. L'Arsenic s'unit très-difficilement avec le Cobalt; quand il y est uni il sorme une matiere noirâtre & luisante. L'Arsenic comme le Soutre s'unit avec le Fer par préférence,

ensuite avec le Cuivre, l'Etain, le Plomb, & ensin avec l'Argent; d'où l'on voit qu'on peut se servir du Fer pour purisser & dégager tous les Métaux de l'Arsenic auquel ils sont unis. Le Bismuth & l'Arsenic ne peuvent point s'unir. L'Arsenic dissout aussi en partie quelques espèces de Pierres, telles que les Pierres calcaires & les Pierres vitrissables dont il facilite la suson.

§. 270. Le Régule d'Antimoine, de même que le Soufre & l'Arfenic, dissour le Fer par préférence, ensuite le Cuivre, & après lui les autres Métaux; & cependant les mêlanges de Régule d'Antimoine & de Fer, de Régule & d'Etain, de Zinc & de Régule, ont une pesanteur spécifique, moindre qu'ils né devroient l'avoir suivant les régles de l'alliage: au contraire les mêlanges d'Argent, de Cuivre, de Plomb & de Bifmuth, avec le Régule d'Antimoine, ont une pesanteur spécifique plus grande. Un phénoméne remarquable, c'est que le Fer uni avec la Régule d'Antimoine n'est presque point attirable par l'Aiman; cependant l'Aiman agit, quoique plus foiblement, sur le Fer uni avec les autres substances métalliques. C'est pourquoi la meilleure maniere de purifier le Cuivre, & de le dégager du Fer qui

DES DISSOLVANS. 183 peut y être mêlé, c'est d'y joindre un peu de Régule d'Antimoine, & de le faire partir ensuite à coups de soussilets, parce que ce Régule détruit le Fer. Le Cobalt & le Régule d'Antimoine se dissolvent très-bien l'un l'autre. Comme à feu nud le Régule d'Antimoine part sous la forme d'une fumée, il est capable d'emporter une portion considérable du Métal avec qui il est uni. Quand on fait calciner à un feu doux du Régule d'Antimoine concassé grossiérement, il se réduit en une chaux qui, si l'on vient à donner un dégré de chaleur plus fort, se change en un verre très-tendre de couleur d'hyacinthe; si on joint du Phlogistique à ce verre d'Antimoine, on obtiendra l'Antimoine sous sa forme réguline ou fémi-métallique. Le Verre d'Antimoine est un des plus puissans Dissolvans, il divise & atténue toutes les Pierres, détruit tous les Métaux, & les met en Scories, à l'exception de l'Or qui peut être purifié & dégagé des parties hétérogènes qui lui sont mélées par le moyen de ce verre, aussi - bien que par le Régule d'Antimoine. On voit par-là que le seu tout seul n'est point en état de féparer l'Antimoine de tous les Métaux, au contraire il en détruit une portion quand il est violent, & l'entraîne ou la volatilise avec lui.

§. 271. Le Cobalt dissout tous les Métaux & demi-Métaux, à l'exception du Plomb & de l'Argent sur lesquels il n'agit que très-peu : en effet, quand on a fait fondre ensemble parties égales de Plomb & de Cobalt, on trouve que ces deux substances ne sont qu'attachées l'une à l'autre; le Plomb, en vertu de sa pesanteur spécifique, occupe la partie inférieure, & le Cobalt la partie supérieure, de maniere qu'on a tout lieu de croire qu'ils ne se sont aucunement combinés; mais si on fait sondre ce même Cobalt, après qu'il a été ainsi traité, avec du Fer qui semble être le Métal le plus propre à faire union avec lui, on trouve au fond du creuset un petit Régule de Plomb, parce que le Fer & le Plomb ne se dissolvent point. On croiroit d'abord que l'Argent & le Cobalt ne peuvent se dissoudre l'un l'autre; en effet, sion veut faire fondre ensemble deux parties de Cobalt avec une partie d'Argent, on trouve l'Argent en bas & le Cobalt au-dessus simplement attachés l'un à l'autre; cependant l'Argent devient plus cassant, il est d'une couleur plus grise, & le Cobalt est d'une couleur plus blanDES DISSOLVANS. 185 the qu'auparavant; si on met cet Argent sur la coupelle, on remarquera que la partie du Cobalt s'attachera en sorme de cercle sur la coupelle; & on trouvera que l'Argent a perdu un huitiéme qui se retrouve si on fait l'essai sur le Cobalt pour sçavoir l'Argent qu'il contient. En général le Cobalt rend les autres Métaux cassants; & quoiqu'il s'unisse facilement avec le Bismuth, il ne peut lui ôter son tissu seuilletté.

§. 272. Les Métaux & demi-Métaux les plus difficiles à fondre sont dissouts par le Bismuth, au point que mêlés avec lui ils deviennent plus fusibles que lorfqu'ils étoient tout seuls, mais il les rend cassans; il ne dissout ni le Zinc ni l'Arfenic. Quelque précaution qu'on prenne, le Bismuth comme plus pesant tombe au fond, & le Zinc va au-dessus; cependant ces deux couches sont fortement attachées l'une à l'autre : c'est pour cela que la pesanteur spécifique de ce mêlange est proportionnelle à ce qui y est entré. Les alliages ou mêlanges de l'Or, de l'Argent, du Plomb, du Régule d'Antimoine avec le Bismuth, sont d'une pesanteur spécifique plus grande; celui du Fer avec le Bismuth est moindre, & celui du Cuivre avec le Bismuth s'accorde avec les proportions observées

186 DES DISSOLVANS.

dans le mêlange; le Bismuth est un moyen d'union entre le Plomb & le Mercure, il fait qu'ils se dissolvent beaucoup plus parsaitement qu'ils ne seroient sans lui, au point qu'à l'aide du Bismuth une portion de Plomb assez considérable passe avec le Mercure par le chamoi.

§. 273. Le Zinc dissout tous les Métaux & demi-Métaux à l'exception du Bismuth; il rend plus fus bles ceux qui sont difficiles à fondre; les alliages de Or, de l'Argent, du Cuivre, du Plomb avec le Zinc, sont d'une pesanteur spécifique plus grande; les alliages de l'Etain, du Fer, du Régule d'Antimoine, avec le Zinc, sont d'une pesanteur spécifique moindre que la somme du poids des deux Métaux qui est entré dans l'alliage. Le Zinc jaunit le Cuivre, & quand on s'est servi d'une Mine de Zinc, telle qu'est la Calamine ou la Blende pour lui donner cette couleur, on le nomme Cuivre jaune ou Cuivre de Léton : ce Cuivre est plus malléable que celui qui a été jauni avec du Zinc tout pur, & qu'on nomme Tombac ou Metal du Prince. L'action du feu sublime le Zinc en partie fous la forme demi-métallique, & en partie sous la forme de fleurs ou de flocons de laine; pour lors il s'enflamme & entraîne avec lui les Métaux avec lesquels il est uni;

c'est pour cela qu'on regarde le Zinc comme Rapax, c'est-à-dire, comme ayant la propriété d'entraîner les autres substances avec lesquelles il est joint. Ce qu'on appelle la Cadmie des fournaux est composée pour la plus grande partie de pareilles steurs de Zinc; elle a la propriété de devenir lumineuse comme la Blende rouge, quand on la frotte avec un corps dur. Si on réduit en poudre une des substances que nous venons de décrire, & qu'on la triture dans l'eau avec un corps dur & transparent, comme seroit un pilon de verre, on remarquera la même lumiere dans l'eau.

S. 274. Le Plomb diffout tous les Métaux; il n'y a que le Fer avec qui il ne peut point s'unir; il n'y a que quand ils ont été changés en Scories qu'ils entrent en susion ensemble. C'est pourquoi l'on peut séparer le plomb d'un autre Métal par le moyen du Fer, pourvû que le Métal n'ait point plus de disposition à s'unir avec le Plomb que le Fer. Le mêlange de l'Or & de l'Argent avec le Plomb est d'une pesanteur spécifique plus grande que la proportion du mêlange ne sembleroit l'annoncer; au lieu que le mêlange du Cuivre, ou de l'Etain avec le Plomb est d'une pesanteur spécifique moindre, L'action du feu réduit le Plomb 188 DES DISSOLVANS.

en une Scorie fusible qu'on nomme Litharge; cette matiere, ainsi que toutes les Chaux de Plomb dissout toutes les Terres & Pierres, aussi-bien que les autres Chaux métalliques, se change avec elles en un verre très-fusible, pour peu qu'il s'y trouve de substance terreuse. C'est pour cette raison qu'un verre de Plomb aisé à fondre tel que celui dont nous venons de parler, peut encore disfoudre & changer en verre une portion de Terre; par conséquent, plus un verre de Plomb est facile à mettre en susion, plus il est en état d'agir sur les creusets de terre, & de les percer. Si on donne à un mêlange de Plomb & d'Etain un dégré de feu plus violent que ces deux Métaux n'en exigent pour être mis en fusion, ils sont detruits très-promptement, & il s'amasse continuellement une espèce de Chaux à leur surface. C'est pour les mêmes raisons que le verre de Plomb, tout comme le Borax, facilite la fusion des Métaux difficiles à fondre; mais il n'enleve rien ni à l'Or ni à l'Argent, parce que ces Métaux ne peuvent être changés en Scories.

§. 275. L'Etain dissout tous les Métaux, & les rend aigres & cassans; cependant c'est le Fer & le plomb à qui il donne le moins cette qualité; c'est à l'Or.

DES DISSOLVANS. 189 & à l'Argent qu'il la donne le plus, au point que la vapeur seule de l'Etain rend ces Métaux cassans sous le marteau comme du verre. C'est à cause de cette propriété de l'Etain qu'on en fait entrer dans la composition du Bronze, asin de lui donner une plus grande dureté, & pour le rendre plus aigre. L'alliage de l'Argent & du Cuivre avec l'Etain est d'une pesanteur spécisique plus grande; & celui de l'Or avec l'Etain est moindre que la régle de l'alliage ne sembleroit l'indiquer.

§. 276. Le Cuivre dissout l'Or & l'Argent; il rend ces Métaux plus durs, sans cependant les rendre plus cassans, par conféquent il les rend plus propres à être travaillés. Il ne diffout le Fer que très-difficilement, & n'en prend qu'une portion, ce qui rend sa couleur plus pàle; le reste du Fer se fond & forme un Régule féparé, qui cependant est fortement attaché à la surface du Régule du Cuivre. L'ailiage de l'Argent avec le Cuivre est d'une pesanteur spécifique plus grande que les proportions de l'alliage ne semblent l'exiger; mais celui de l'Or avec le Cuivre ost moindre. Le moindre mêlange de substances hérérogènes suffit pour saire perdre à l'Or & à l'Argent leur malléabilité, & même la yapeur des charbons qui n'ont point été 190 DES DISSOLVANS.

suffisamment brûlés, suffit pour produire cet effet; mais quand ces Métaux sont alliés avec du Cuivre, en doses convenables, on n'a plus à craindre cet inconvénient.

§. 277. L'Or, l'Argent & le Fer se dissolvent les uns les autres; l'alliage de l'Or & de l'Argent s'accorde pour l'ordinaire assez avec les régles de proportion de l'alliage; sa pesanteur spécifique n'est augmentée que de très-peu de chose; mais l'alliage de l'Or avec le Fer est plus léger qu'il ne sembleroit dévoir être; cependant l'Or s'unit très-aisément avec le Fer, & en facilite la susion; c'est pourquoi l'Or vaut mieux que le Cuivre pour souder les petits outils de Fer ou d'Acier.

§. 278. Le Mercure dissout l'Or, l'Argent, le Plomb, l'Etain, le Zinc, le Bismuth, avec assez de facilité, le Cuivre avec plus de peine, le Régule d'Antimoine très-difficilement; pour le Fer & le Cobalt il ne les dissout point du tout. La dissolution du Régule d'Antimoine ne réussit point par la méthode ordinaire, il faut mettre le Régule dans le Mercure chaud, & le couvrir d'eau; mais lorsqu'on a préparé le Régule d'Antimoine par le moyen du Fer ou d'une Terre alcaline, cette dissolution se fait

DES DISSOLVANS. 191 beaucoup mieux, & le Régule ne se fépare point du Mercure au bout d'un certain tems, comme cela arrive dans la premiere dissolution; mais pour lors le Régule reste uni avec le Mercure. On appelle Amalgamer l'opération par laquelle on fait la dissolution dont nous venons de parler, & le Métal dissout par le Mercure se nomme Amalgame: cette dissolution est toujours blanche & d'une consistence épaisse. Un Amalgame d'Argent prend une pesanteur spécifique plus grande qu'on n'auroit lieu de s'y attendre suivant les régles de la proportion; c'est aussi pour cela que cet Amalgame tombe au fond du Mercure. On peut séparer le Mercure superflu qui est entré dans l'Amalgame, en le pressant au travers d'une peau de chamoi; mais le Mercure qui est resté uni au Métal dans le chamoi, & qui est presqu'en aussi grande quantité que le Métal lui - même, doit en être separé par le moyen du seu. Dans l'Amalgame il n'y a qu'une très-perite portion du Métal qui soit dissout assez parfaitement, non-seulement pour passer avec le Mercure au travers du chamoi; mais encore pour passer avec lui à la distillation par le col de la cornue; on peut cependant parvenir à l'en séparer en distilant à un feu très-doux.

CHAPITRE VI.

Des Vaisseaux ou Instrumens de la Chimie.

S. 279. DAR Instrumens de la Chimie l'on entend les substances & les vaisseaux que l'on emploie, pour que les agens, c'est-à-dire, le seu, l'air, l'eau, la terre & les dissolvans, opérent sur corps les effets qu'on demande.

§. 280. L'on appelle Laboratoire l'endroit où se font les opérations de la Chimie, il faut qu'il soit spacieux, bien éclairé, à l'abri des dangers du seu, & pourvû d'une bonne cheminée qui tire convenablement.

Vaisseaux dans lesquels on fait brûler les matieres qui doivent servir d'aliment au seu, pour qu'il puisse opérer les changemens qu'on demande sur les corps. Comme les travaux de la Chimie exigent différens dégrés de seu, différentes manières de l'appliquer, & une durée différente; on a inventé plusieurs espèces de Fourneaux dont on trouvera les descriptions dans disférens ouvrages de Chimie,


& sur-tout dans la Chimie de Boerhaave, Dans la Docimasie de Cramer, & dans le Traité de Ludolph, qui a pour Titre, De la Chimie victorieuse dans la Médecine, ainsi que dans plusieurs autres. Les Fourneaux dont on se sert dans la Chimie sont ordinairement divisés en deux chambres ou parties; l'une s'appelle le Cendrier, elle comprend depuis la base du Fourneau jusqu'à la grille sur laquelle on met la matiere qui doit servir d'aliment au seu. L'autre prend depuis la grille où est le feu, & où l'on place aussi les vaisseaux qui contiennent les corps sur lesquels on veut opérer, on la nomme le Foyer. Quelquefois on y joint encore une troi-sième & une quatriéme chambre par lesquelles la flamme & la chaleur est portée sur les Vaisseaux qui y sont placés. Si on consulte les ouvrages que je viens de citer, & si l'on veut se rapppeller ce que nous avons dit au premier Chapitre de la seconde Partie, en parlant du seu, non-seulement on se formera une idée juste des Fourneaux & de leurs effets, mais encore on sera en état d'y sa re différens changemens suivant l'exigence du cas. Nous nous contenterons donc de décrire les meilleurs & les plus connus, & nous en donnerons les desseins d'après les auteurs que nous venons de nommer. Tome I.

Un Fourneau à foufflets est celui dans lequel la force du feu est animée par le mouvement rapide de l'air qu'on fait sortir par la pression des soufflets. On nomme en général Fourneau à vent celui dans lequel, par la vertu expansive du feu & la pression de l'air, on oblige l'air d'entrer par l'ouverture du Cendrier, & de fortisser par son mouvement le seu qui se trouve sur la grille. Les Fourneaux suivans sont de ce genre.

Le Fourneau d'Essai; on peut le voir dans la Figure premiere de la premiere Planche: voici la façon de le construire telle qu'elle est décrite dans la Docimasie de Cramer, page 159. de l'Edition Latine de Hollande de 1744. & page 374 du Tome premier de la Traduction Françoise imprimée en 1755 chez Briasson, dans laquelle on a copié la description suivante du Fourneau

d'essai.

« 1°. Faites avec de la tôle un Prisme » creux, quadrangulaire, large de onze » pouces, & haut de six (a a. b b.); » ajoutez à sa partie supérieure une Pyra-» mide tronquée, de même matiere, éga-» lement creuse & quadrangulaire (b b » c c.), haute de sept pouces, & ter-» minée par une ouverture (d.) de mê » me diamêtre: vous serez le sol au ba





DE LA CHINIE: 195

du Fourneau, aussi d'un morceau de » tôle quarré, & de grandeur capable » d'en former la partie inférieure (a a.).

» 2°. Tout près de ce sol, pratiquez » une ouversure (e.) haute de trois pou-» ces, & large de cinq pour le soupirail

» ou porte du Cendrier.

» 3°. Au-dessus de cette porte, à six » pouces de la base du Fourneau, faites-» en un autre (f.) arquée par sa partie » supérieure, & ressemblante à un demi-» cercle, large de quatre pouces à sa ba-» se, & haute de trois pouces & demi

» dans sa partie la plus élevée.

» Préparez trois bandes de tôle dont » chacune sera longue de onze pouces. » La premiere (gg.) sera de la largeur » d'un demi - pouce; vous l'attacherez » par son bord inférieur, au moins de » quelques clous, à la base du Fourneau, » ayant eu soin auparavant de la plier de » façon qu'elle forme entr'elle & le Four-» neau une rainure capable de laisser un » libre exercice aux portes en coulisse » (kk.), qu'elle doit recevoir; ces cou-» lisses sont destinées à sermer le soupirail, » & doivent être faites d'une tôle épaisse. » Vous placerez la seconde (h h.) dont » la largeur doit être de onze pouces, & » la hauteur de trois Pouces paralellement à la premiere, dans l'espace qui

196 DES VAISSEAUX OU INSTR; » est entre la porte du cendrier & la bou-» che du foyer (n°. 2. & 3.): ses bords » inférieurs & supérieurs doivent laisser » également une rainure entr'eux & le » Fourneau. La premiere, c'est-à-dire, "l'inférieure, devant recevoir la partie » supérieure des portes, ou coulisses du » soupirail (n°. 2.): & la seconde ou o supérieure recevra la partie inférieure » des pres en coulisses, fermant la porte » de la Mousse (n°.3.): appliquez la » troisséme bande (i i.) de même largeur » que la premiere immédiatement au-» dessus de la porte de la Mouffle (n° 3.) » de façon que sa rainure soit tournée » vers la partie inférieure du Fourneau. » 5°. Vous ferez ensuite les fermetures m en coulisses dont nous venons de par-» ler : il y en aura deux pour fermer chap que porte (n°. 2. & 3.) elles seront de » tole, ainsi que le reste, de telle épaisreur, & construites de façon (kk. 11.) » qu'elles puissent glisser librement dans » dans les rainures. Vous pratiquerez » une ouverture à la partie supérieure de » chacune des fermetures (11.) de la mouffle (n°. 3.). L'une sera longue » d'un pouce & demi, & large d'un cinp quiéme (m.); & une autre demi-cir-» culaire, longue de deux pouces (n.), fur un de hauteur.

» Chaque coulisse sera munie d'une nouvoir poignée afin qu'on puisse la mouvoir ⇒ avec facilité.

» 6°. Vers la partie inférieure de la » Moutse (f.) vous attacherez sur la » bande (h h. n°. 47.) un crampon » (A.) propre à recevoir un canal de » tole forte (B.), & à l'appliquer vis-à-» vis la même porte : ce canal sera long » de six pouces, large de quatre, & aura ⇒ ses côtés hauts de trois; il sera garni » d'une dent (Y.) que l'on engrennera » dans le crampon (A.), quand il sera » nécessaire de le placer devant la porte.

» 7°. Vous ferez au Fourneau cinq au-» tres trous ronds, d'un pouce de dia-» mêtre; deux à la porte antérieure du » Fourneau (o o.); deux autres à la » postérieure, à la distance de cinq pou-» ces de sa base, & de trois pouces & » demi de chacun de ses côtés, & le der-» nier (p.) un pouce au-dessus du bord » supérieur de la porte du foyer (f.).

»8°. Le Fourneau devant être garni » de lut par dedans pour l'y faire tenir; » vous placerez à trois pouces les uns des » autres de petits crochets de fer d'un

» demi pouce de long.

» 9°. Vous adapterez à l'ouverture su÷ » périeure (d.) du Fourneau, un dôme creux, quadrangulaire (q.), de la haus.

I iij

198 DES VAISSEAUX OU INSTR.

» teur de trois pouces, large de sept par » sa base, ainsi que la partie supérieure » de la pyramide (d. n°. 1.) qui doit le » recevoir, & se terminant en un tuyau » ou cheminée (r.) de trois pouces de » diamétre sur deux de haut, un tant soit ∞ peu plus gros vers son origine qu'à son » extrémité. Ce commencement de tuyau » est fait pour être reçu dans un autre » également de tole, plus petit à sa partie » supérieure qu'à sa base, de deux pieds » de haut (t.), destiné à rendre le seu » de la derniere violence, étant adapté » au précédent qu'il doit embrasser très-» exactement de la longueur d'un pouce » & demi ou deux, ou à le diminuer par » son absence. Le dôme (q.) doit être » garni de deux anses (ss.), afin de pou-» voir l'ôter ou le remettre à volonté » avec les tenailles. Vous aurez la pré-» caution aussi, pour rendre ce dôme » stable sur l'ouverture du Fourneau, » d'attacher à ses bords droits & gauche » une bande de tole que vous réfléchirez » vers le Fourneau; de façon qu'elle » forme une rainure ouverte par devant » & par derriere, capable de recevoir » les bords latéraux du dôme, de l'affu-» jettir & de permettre qu'on lui fasse » faire un petit mouvement, en l'incli-» nant tantôt en arriere & tantôt en avant,

50 quand il sera question de le mettre ou ø de l'ôter.

» 10°. Vous attacherez aux parois in-» térieurs du Fourneau, à la hauteur du » bord supérieur du soupirail (e.) une » bande de tole forte, qui régnant tout » au tour formera un quarré dont chaqué » côté sera large d'un pouce & demi: » ses fonctions seront de soutenir la grille » du cendrier, & le garni du Fourneau. » Vous la ferez de deux piéces, afin d'a-» voir la commodité de l'introduire dans » le Fourneau, où elle sera soutenue par » des clous qui le perceront de toutes » parts, à la hauteur dont nous avons parlé, & failliront d'un pouce en-de-dans. Reste maintenant à lui donner le » garni que nous avons mentionné ci-» dessus; ce qui se fait de la maniere suip vante.

» C'est pour y conserver la chaleur, » & pour le garantir de l'action du seu, » qu'on a la précaution de le garnir en-» dedans d'un pouce ou d'un pouce & » demi de terre (Planche III. Fig. 3. » & 4.): celle dont on se sert pour cette » opération est la composition dont on » fait les Mouffles : on l'humecte avec » de l'eau simple, ou du sang de Bœuss » étendu de trois ou quatre parties d'eau. Ce garni ne doit point être appliqué I iv

200 DES VAISSEAUX OU INSTR.

» qu'on n'ait préalablement posé la bande, » & par-dessus des barres de fer quarrées, » de même étendues que le diamêtre du » Fourneau, & éloignées de trois quarts » de pouce les unes des autres. Leur si-» tuation doit être telle, que deux de » de leurs angles soient dans une ligne » verticale, & les deux autres paralelles » à l'horison; on empêche par cette posi-» tion les cendres de s'arrêter entre deux, » & de fermer un passage que le torrent de » l'air qui passe autravers du Fourneau, » doit trouver libre. Quand le Fourneau » est garni de terre autant qu'il doit l'être, » on le fait fécher; après quoi l'on y » peut faire les différentes opérations de Docimasie, & principalement celles » où la Mouffle est nécessaire.

Pour faire usage du Fourneau de Pour faire usage du Fourneau de Coupelle qui vient d'être décrit, on le placera sur un massif de deux ou trois pieds de hauteur, asin d'avoir la commodité de voir par l'embouchure de la Moussie les progrès de l'opération, sans être obligé de se baisser. Il passera dans les quatre trous inférieurs, se lesquels répondent les uns aux autres (Planche I. Fig. 1. 00.), deux barsers de ser épaisses d'un pouce, & detelle longueur que leurs extrémités débors dent un peu de chaque côté les parois

du Fourneau. Ces barres sont destinées » à soutenir la Moussle qu'on introduira » par l'ouverture supérieure du Fourneau » (Figure 1. d.), & on la placera de » façon que son embouchure ne semble » faire qu'une seule & même piéce avec » le bord de la porte qui porte son nome » (f.); après quoi on la lutera avec ce » ce même bord, parce qu'il est à propos » de l'assujettir. La substance qui doit » fervir d'aliment au feu se met par le hout » du Fourneau (d.), dont le dôme doit » être conséquemment mobile & assez » léger (q.); les charbons faits de bois » dur, & sur-tout ceux du hêtre sont les » plus propres pour ces sortes de circons-» tances: on les met par morceaux de la » groffeur d'une noix, & l'on en couvre » la Mouffle d'une couche de plusieurs pouces. Nous donnons l'exclusion aux charbons qui sont plus longs ou plus » gros, parce qu'ils sont incapables de se » ranger autour de la Moutsle, & de rem-⇒ plir exactement l'espace étroit qui est » entre'elle & les parois du Fourneau; a d'où il arrive que le feu est ou inégal ou rop foitle, à cause des vuides qui se » rencontrent nécessairement pour lors, » Il est cependant un juste milieu duquel on ne peut s'écarter; car si le charbon p que l'on casse devenoit trop petit, la 202 DES VAISSEAUX OU INSTR.

plus grande partie passant à travers la prille tomberoit dans le cendrier; ou fe réduisant trop promptement en cendres, elle boucheroit bientôt la grille par la quantité en laquelle elle s'y amas feroit, & empêcheroit le libre passage de l'air qui est si nécessaire en pareille coccasion.

» Comme les opérations que l'on fait » à l'aide de ce Fourneau, exigent pour » l'ordinaire un feu conduit avec exacti-» tude; on fera attention aux circonstan-» ces suivantes: 1°. Le Fourneau étant » plein de charbons allumés, fi l'on ou-« vre entiérement la porte du cendrier » (Planche I. Fig. 1. e.), & que l'on » approche l'une de l'autre les coulisses » (11.) de la porte de la Mouffle (f.), » on augmente le feu : fon action de-» viendra plus forte si l'on met le dôme ⇒ (q.), & qu'on lui adapte le tuyau de » deux pieds (t.). 2°. Mais on aura un » seu de la derniere violence, si laissant » le Fourneau dans l'état dont nous ve-» nons de parler, excepté la porte de la » Mouffle (f.) qu'on ourira, on lui ap-» plique le canal de tole (B.) rempli de » charbons ardens. On en vient rarement » à cet expédient pendant l'opération; » l'on n'y a recours que quand on commence à allumer le feu, parce que ce

so seroit en pure perte qu'on attendroit so patiemment pendant quelques heures » qu'il eût acquis le dégré d'activité » convenable. On est encore obligé » de s'aider de cette disposition lors-» qu'on a à faire une opération qui » exige un feu violent pendant un tems » chaud & humide, l'air étant en stag-» nation, & n'étant plus capable, par » la diminution qu'il fouffre de son res-∍ fort, de donner au seu l'activité né-» cessaire. Par ce qui vient d'être dit ; » on peut voir comment on peut di-» minuer le feu. La chaleur deviendra » encore moindre fil'on ôte les charbons » du canal de tole (B.), & qu'on ferme » la porte de la Mousse (F.) on lui ôtera » encore un dégré d'activité, en retran-» chant le tuyau qu'on aura placé au-⇒ dessus du dôme; elle se ralentira encore » ii on ne ferme la porte de la Mouffle » qu'avec la coulisse qui a la plus petite » ouverture (Planche I. Fig. I. m.); sa » diminution sera plus considérable si on » lui sulstitue la seconde coulisse dont "l'ouverture (n.) est plus grande : le » feu ensin sera encore assoibli si l'on ⇒ ôte tout - à - fait le dôme, & s'étein-» dre ensuite tout - à - fait si l'on serme » en tout ou en partie la porte du cen-» drier, puisque l'on bouche par - là le I vi

» passage à l'air dont le jeu est nécessaire » à l'entretien & à l'augmentation du » feu.


» On a encore un moyen de diminuer » l'ardeur du feu presque tout d'un coup, » si lon veut; c'est d'ouvrir totalement » l'ouverture de la Mouffle; l'air froid » qui y entre pour lors avec impétuo-» sité, rafraîchit autant qu'on veut les » matieres qui sont placées sous la Mouf-» fle, & rend le dégré du feu si foible » que l'ébullition même du Plomb y cesse mentiérement. Si l'on voit que le feu » commence à devenir inégal ou à man-» quer dans quelque endroit de la Mouf-» fle, c'est une preuve que le charbon ne » s'est pas affaissé à mesure qu'il a brûlé, ∞ ou bien même auparavant qu'il fût ∞ allumé, & qu'il a laissé conséquem-» ment des vuides entre la Mouffle & les » parois du Fourneau; c'est pourquoi on les fera tomber à l'aide d'une petite » baguette de fer que l'on introduira par » l'ouverture supérieure du Fourneau » (Fig. 1. P.). S'il arrivoit que le seu » fût plus fort d'un côté de la Mouffle » que de l'autre, on pourroit le diminuer » incontinent, si on le juge à propos, à » l'aide d'un instrument (Planche I. Fig. æ 17.). L'on nomme Fourneau de susion celui

dans lequel on place un creuset au milieu des charbons, & où l'on peut donner un dégré de chaleur assez fort pour faire fondre les matieres qui sont dans le creuset.

Dans la Planche II. Fig. 1. on voit un Fourneau de fusion que le Docteur Ludolph a joint avec un Athanor; voici la description qu'il en donne dans la seconde Partie de son Livre qui a pour Titre, La Chimie victorieuse dans la Médecine. » J'ai fait construire, dit-il, un ∞ Athanor de quatre à cinq pieds de hau-» teur; je l'ai fait garnir d'une grille en » C D. & j'ai fait placer à côté le Four-» neau de fusion e f h i g. En m. est une » brique qui est scellée dans la maçon-» nerie, sur laquelle on pose le creuset. » Quand on a rempli de charbons la tour » a b k. qu'on l'a fermée en k. & qu'on » a allumé du feu fous la grille c d. les charbons viennent tomber en a c. par » l'ouverture c b. sur la grille c d. alors » l'air qui entre par l'ouverture n. du » cendrier, fait aller la flamme avec une » violence extrême dans le Fourneau » e d h i s. & elle sort en g. au point » qu'avant qu'il se passe deux heures, » le Fourneau e d f h i. est entiérement » rouge & pénétré par la chaleur; & les » charbons qui tombent sont allumés de

» sorte qu'ils ne peuvent féler le creuser; » Quand on s'apperçoit que les charbons » seront près à être consumés, on rem-» plit de nouveau la tour de l'Athanor » ak. On pourra mettre en fusion dans » un pareil Fourneau pendant plusieurs » femaines confécutives : on doit sur-tout s faire cas de ce Fourneau, parce qu'on » peut y produire tous les dégrés du feu, » attendu que le creuset n'est point dans ∞ les charbons, & n'est échauffé que par ⇒ la flamme : si donc on ne laisse entrer » que peu d'air par l'ouverture du cen-» drier n. le feu sera modéré; mais si on » laisse entrer une plus grande quantité » d'air, & qu'on bouche l'ouverture P. » avec la Porte O. le feu sera très-vio-» lent. Si la matiere qui est dans le creu-» fet vouloit fuir, on n'aura qu'à fermer » entiérement la porte du cendrier n. » la chaleur sera diminué sur le champ. » Je n'ai point placé la grille c d. di-» rectement au - dessous de l'Athanor, » pour ménager les charbons, parce que » sans cela l'air feroit brûler le charbon rop haut dans la tour de l'Athanor, roce qui consumeroit trop de charbons 3 » c'est à quoi j'ai remédié par-là. »

Quand un Fourneau ne sert qu'à distiler, sublimer ou mettre en digestion, on le nomme Fourneau à distiler. Si la






matiere qu'on met en distilation exige un feu violent, on place la cornue enduite de lut sur deux barres de fer ou sur des tuiles au milieu des charbons, & l'on. couvre le foyer d'une voûte en maçonnerie, afin que la flamme qui vient de fraper la voûte soit obligée de se réverberer ou se réfléchir sur la cornue. C'est ce qu'on nomme Fourneau de réverbere; mais si pour distiler la matiere il n'est besoin que d'un seu soible, on place dans le foyer un vaisseau de terre ou de fer que l'on nomme Capsule; & suivant l'exigence des cas on y met le vaisseau tout simplement, ou on le remplit d'eau, de cendres, de sable ou de simaille de ser; c'est ce qu'on appelle Pains; quand la Capsule a été remplie d'eau, on l'appelle Bain Marie; mais si elle est remplie de sable, on la nomme Bain de sable.

Les Figures 2. & 3. de la Planche II^e représentent des Fourneaux à distiler de cette espèce. Le premier doit être regardé, non-seulement comme un Athanor, mais encore comme un Fourneau de réverbere, parce que la slamme poussée par l'ouverture s. va en g. & est résséchie par la voûte sur la cornue qui y est placée: on en trouvera la description circonstanciée dans la prem ere Partie du Livre de Ludolph, qui a pour Titre;

La Chimie victorieuse dans la Médecine.
C'est aussi pour être plus court que nous omettons ici la description du Fourneau de bois de Boërhaave, dont on voit la sigure dans la Planche IV. sig. 1. aussibien que celle du Fourneau à distiler portatif, sig. 2. Nous renvoyons le Lecteur à la Chimie de Boërhaave, page 886. & 891. Nous copierons ici mot à mot la description que Ludolph a donné de son Athanor, qui est représenté Planche III sig. 1. & celle du Fourneau de Verrerie que Cramer a donné dans sa Docimasie, attendu que ces deux Fourneaux sont d'une très-grande utilité.

Voici la description que Ludolph don-

Voici la description que Ludolph donne de son Athanor dans la troisiéme Partie de sa Chimie victorieuse, &c. page 23. » On construit une tour quarrée a b. » il faut qu'elle soit assez haute pour que va la partie supérieure a. puisse passer au » travers du second étage, afin de pou-» voir toujours le remplir commodément » de charbons, sans qu'ils cassent les vais-» seaux. La base de cet Athanor peut » être environ de six pouces de hauteur; » cependant de maniere qu'il y ait en G. "une ouverture ronde qui ait quatre » pouces de diamêtre, & cinq pouces » de profondeur. Pour lors on forme en maçonnerie une caisse quarrée qui aille





DE LA CHIMIE. 209 jusqu'en d. & en e. dont l'intérieur ait » quatorze pouces de diamêtre & huit » pouces de haut; c'est où l'on met sa » porte du cendrier f. depuis d. jusqu'à » e. on place une forte grille de fer ; de-» puis d. jusqu'à h. on laisse une ouver-» ture d'un pied de haut; & depuis de » jusqu'en g. on forme un mur en arcade » dont le centre est au point h. depuis » g h. jusqu'en a. on forme une caisse » quarrée dont le diamêtre en g h. est de » quatorze pouces, qui en haut en a. en » a dix. La hauteur depuis b. jusqu'à a. » doit être suffisante pour passer à tra-» commode que de disposer l'Athanor » a b. de manière que la partie supérieure » a. donne dans une cheminée, parce » que c'est par-là qu'on pourra le rem-» plir avec plus d'aisance. En i. on ma-» çonnera dans le mur une petite porte » qui ait six pouces de haut, & huit de » large, afin de pouvoir voir les char-» bons, & d'être en état de les faire » tomber, s'ils venoient à s'arrêter, sur » la surface g d. on laisse une ouverture » d'un pied de large & d'autant de haut » en k. & l'on conduit le Fourneau jus-» qu'en l m. en hauteur, on le bouche nen l m. mais au milieu on place une

e Capsule ou Chambre de ser n. qui aix

» de quatre à six pouces de largeur, & nenviron cinq de profondeur; je l'ai » laissé vuide ou creuse par en bas en o. » & e n p. & même j'ai fait joindre l'es-» pace vuide o. par-un tuyau de fer de » fonte; & quand on a donné un feu violent, on peut y cuire des alimens; » & le vuide p. est très - propre à faire » des évaporations lentes. Le mur q s. a ∞ aussi un espace ou ouverture en r s. » qui est d'un pied de large & d'autant » de haut, asin que le seu qui est dans » l'Athanor a b. puisse y passer par - là » & avoir son cours. Alors on éleve » le corps du Fourneau & la caisse q s u » w. cette partie aura deux pieds de » haut, & par dedans quatorze pouces » de large. A l'un des murs de cette par-∞ tie on laisse un espace t. qui aura un » pied de large & autant de haut; & ∞ en haut on placera une Capfule de » fer de fonte x. dont le diamêtre sera » d'un pied, & qui aura neuf à dix pou-» ces de profondeur. En u. on laissera » encore un espace d'un pied en quarré, » afin de donner de la liberté à la circu-» lation du feu; & l'on maçonnera dans » le mur une Capsule de fer de sonte z. » d'un pied de diamêtre, & de neus » pouces de prosondeur. En y. on pourra encore pratiquer dans le mur extérieur

5 une ouverture ou espace d'un pied en » quarré; mais pour que le feu soit obli-» gé de monter encore plus haut, on » éleve l'arche du Fourneau suivant jus-» qu'en i. on laisse encore une ouver-» ture (2.) dans le mur de séparation; » qui ait un pied en quarré; & dans ce » quarré; & dans ce Fourneau on ma-» çonne encore une Capfule (3.). Dans » le Fourneauu qui fuit j'ai fait mettre » l'Alembic pour distiler l'eau - de - vie » (4.). La base de ce Fourneau est en-» core d'un demi pied plus haute que le » précédent; mais comme à cause de sa » grandeur j'ai été obligé de rendre le » Fourneau un peu plus large, j'ai pris » pour faire le plancher en 5. & 6. une » plaque de fer; par ce moyen la cha-» leur se fait sentir dans l'espace vuide » (7.), de sorte qu'on y peut mettre » du grain à germer, & du malt à sécher. » En 6. j'ai encore fait pratiquer un ef-» pace vuide d'un pied en quarré dans » le mur extérieur; & pour profiter de » cet espace, j'y ai fait placer une Cap-» sule 8. il me falloit un espace vuide de » 6. en 9. dessous le Fourneau, j'y ai fait » ajoûter des barres de fer sur lesquelles j'ai » fait un plancher de brique : dans cette » espèce de Fourneau j'ai placé une Cap-» sule 10. & une caisse de tole en quarré » long: les espaces 12. & 13. ne sont

712 DES VAISSEAUX OU INSTR. » pas si hauts que les précédens, cela » pourroit faire craindre que le feu ne " tirera pas suffisamment; mais ces ouvertures ou espaces ont beaucoup de " largeur, puisqu'ils ont toute celle du » Fourneau; d'ailleurs l'air étant déja » un peu raffraîchi lorfqu'il est parvenu " dans ces endroits, n'a par consequent " plus besoin de tant de place pour jouer. "Il y a encore deux caisses quarrées 14. " & 15. dans ce Fourneau, qui y sont maçonnées; & comme ce nombre me » suffiroit, j'ai terminé le tout par une » tour 13. jusqu'en 16. qui a huit pou-" ces de diamêtre. J'ai d'sposé la caisse » 11. de maniere à pouvoir y mettre des matieres à putrésier; j'ai encore » fait faire un plancher percé de trous, » soutenu par quatre pieds de fer de trois » pouces de haut, afin qu'en plaçant ce » plancher dans l'espace II. il sût élevé » au-dessus du fond de cet espace, dans » lequel on peut mettre de l'eau de la » hauteur de deux pouces; & au moyen » d'un siphon cette eau sera toujours » tenue à cette hauteur comme dans le » Bain-Marie; on répand de la sciure de » bois, ou du marc de raisin sur le plan-» cher troué, on y place son matras; par » ce moyen la vapeur du Bain - Marie

z l'échauffe au même dégré qu'auroit pû

prime faire le crottin de cheval; & l'opéraprime tion de la putréfaction se fait sans inpresentation; au lieu qu'avec le crottin
presentation de cheval on a l'incommodité d'être
problègé de le renouveller tous les cinq
problègé de le renouveller tous les cinq
problègé de cette manière d'opérer qu'elle seule
problègé des frais du charbon.

» L'avantage de cet Athanor consiste » en ce qu'on peut donner par son moyen » à chaque opération qui s'y fait, le dé-» gré de chaleur qui lui convient ; ce » qui paroîtroit d'abord impossible, par-» ce qu'il n'a d'autre ventouse que le » cendrier f. sans en avoir davantage, » comme d'autres Athanors où l'on est » obligé de placer une tour presque au-» dessus de chaque Fourneau ou Capsule, » par où on prétend détourner le seu que » l'opération qui se fait dans le Four-» neau suivant, ne pourroit point sou-» tenir; mais cette multiplicaté de Re-» gistres rend la construction d'un Atha-» nor très-difficile, peut ahuser celui qui » travaille, & ne produit point les effets o qu'on en attend. Si par exemple la partie o 4. a un dégré de chaleur qui lui conr vient, & que je veuille faire aller plus » lentement les opérations qui se sont en 2. & en 3. il est vrai que je pourrois laisser passer le seu en w. mais alors la

» partie t. & le reste du Fourneau n'au-» roit point assez de chaleur. Cela posé, » j'ai supprimé les Registres comme nui-» sibles & superflus, joint à ce que mon » Athanor est disposé de maniere à don-» ner à chaque opération le dégré de » feu qui lui convient, & que par son moyen les opérations qui se feront en » x. z. & 3. peuvent être poussées à un » feu plus doux, sans empêcher que cel-» les qui se font dans les parties plus » éloignées n'ayent le dégré de chaleur » qui leur est nécessaire. Pour en sentir » l'avantage il faut d'abord commencer » par déterminer le dégré de chaleur qui convient à chaque travail, par la struc-» ture du Fourneau & la propriété du » feu; on voit aisément que c'est dans la » partie k. que sera le seu le plus violent, » propre à calciner, à réverbérer & à » faire certaines distilations; & que la » Capsule n. doit être employée pour » opérer sur les matieres qu'on veut faire rougir; telles som quelques-unes que » l'on veut sublimer ou mettre en disti-Dans la partie t. on peut disti-» ler à feu nud avec une cornue au dégré du feu le plus violent, & mettre » réverbérer & à calciner au dégré le » plus doux, comme dans la partie k. Dans la Capsule x. on peut distiler au

DE LA CHIMIE. 215 bain de sable à un feu assez violent. Dans l'espace ony peut distiler à la » la cornue à un feu assez fort; & la » Capsule est très-propre pour y distiler » au Bain-Marie, & même pour faire le vinaigre distilé qui demande un seu af-» sez fort. Dans l'espace 2. on peut en-» core distiler à la cornue à seu ouvert » dans un dégré de chaleur affez doux; » & en 3. on peut distiler au bain de sa-» ble au dégré de feu ordinaire; mais » rien ne m'a couté tant de peine dans ce 5 Fourneau que l'Alembic à distiler de » l'eau-de-vie, qu'il ne falloit placer ni » trop près ni trop loin de la tour de 2 l'Athanor a b. car en le mettant trop » près pour le tenir dans un dégré de » chaleur convenable, les autres Cap-» sules 8. 10. 11. 14. 15. n'en auroient » point eu assez. Au contraire, si je l'a-» vois placé trop loin, les opérations » qui se seroient faites en n. x. z. & 3. » auroient eu trop de chaleur; mais je me » flate d'avoir rencontré le vrai point, » puisque je puis y distiler par jour deux » & même trois Alembics garnis d'un » chapiteau à quatre becs. La Capsule 2 8. est propre à seire un bain - Marie » dans lequel on peut distiler sans que » l'eau bouille : les autres Capsules 10. n II. 14. & 15. ont une chaleur propre

» à mettre en digestion; cependant les » plus proches de la tour ont plus de chaleur que les plus éloignées : il ne » s'agit donc que de faire chaque opé-« ration dans les Capsules où se pourra » trouver le dégré de chaleur qui lui con-» vient; sçavoir, dans la Capsule n. x. » celles qui exigent un feu violent, & » dans z. ou 3. celles qui demandent un » dégré de chaleur moins fort; mais on » fera celles qui demandent le dégré le » plus doux en 8. 10. 14. & 15. Un aure avantage, c'est qu'on est encore ∞ en état de donner un feu très - doux » dans les Capsules n. x. z. & 3. quoim que placées si près de la tour de l'A-mont pour cela la moindre dimi-mont pour cela la moindre dimi-mont pour cela la moindre dimi-mont pour cela la moindre dimi-» remarquer, parce qu'il met en état de » commencer de nouvelles opérations, » sans qu'il soit besoin de laisser aupara-» vant refroidir le Fourneau qu'on peut w toujours faire aller; & l'on peut com-mencer une opération après l'autre. w Voici en quoi cet avantage confiste w uniquement; c'est que dans chaque capsule de fer sondu on peut placer une autre Capsule de fer battu ou de » de cuivre qui s'y adapte exactement, e dont on peut se servir pour faire un

Bain-Marie. Si par exemple, je veux » faire une sublimation à grand seu dans » la Capsule n. je placerai mon vaisseau » dans la Capsule de ser battu qui s'a-» daptera dans n. & je l'enterrerai pro-» fondément dans le sable jusqu'au fond » de la Capsule n. mais si dans la même » Capsule je veux faire une opération » qui en commençant ne demande pen-» dant quelques jours qu'un feu de di-» gestion, & qui sur la fin demande un » feu plus violent; je n'enfoncerai la » Capsule de ser battu que d'un tiers ou » de la moitié dans la Capsule n.; par-là » je ne donnerai que le seu de digestion; mais si je veux faire rougir, j'enfonce-» rai la Capsule de tôle jusqu'au fond de » l'autre. En suivant la même méthode, » je puis donner un feu plus foible dans ≈ la Capsule x. que dans celle z. car » quoique la Capsule x. soit rouge, en » n'y enfonçant point trop avant la » Capsule de fer battu, cette derniere » ne rougira point. On peut retirer les » mêmes avantages des Capsules z. & 3. » il ne sera pas besoin de faire la même « choseen 8. 10.11.14. & 15. parce que » le dégré de chaleur qui s'y fera sentir » est toujours doux; mais dans les pre-» mieres Capsules n. x. z. & 3. il sera » difficile de s'en dispenser, de peur que Tom. I.

218 DES VAISSEAUX OU INSTR. » lorsque l'opération sera finie les vais-» feaux, au fortir d'une grande chaleur, » ne se brisent par le contact subit de 20 l'air froid, inconvénient qu'on évitera » en retirant les vaisseaux de verre avec » la Capsule dans laquelle on les laissera » refroidir peu-à-peu; & pour ne point » faire féler les vaisseaux en leur donnant » tout d'un coup une trop grande chapleur, il n'y aura qu'à ne pas enfoncer » d'abord la Capsule de fer battu si pro-» fondément dans l'autre, mais on ne l'y » enfoncera que peu-à-peu. On peut enco-» re augmenter ou diminuer à volonté le » dégré de feu par la matiere dans la-» quelle on placera son vaisseau de verre, » en prenant ou du sable, ou de la cen-∞ dre, ou de l'eau, aussi - bien qu'en penfonçant le vaisseau plus ou moins » avant dans le bain. C'est ainsi que je puis dans le même tems avoir une cha-» leur foible dans la Capfule x. & forte n dans z. en mettant le vaisseau qui est » en x. dans de la cendre, dont on met-» tra quatre pouces dans le fond de la » Capsule, & plaçant le vaisseau en z. » dans du sable, dont on ne mettra qu'un pouce dans le fond de la Capfule.

Do no voit par-là qu'il est très-possible de produire avec un seul seu des dissérens rens dégrés de chaleur dans dissérens

Fourneaux; & pour qu'on sente l'a-» vantage de l'Athanor que je viens de » décrire, j'en vais donner l'usage. Quand » la tour de l'Athanor a b. est remplie » de charbons, & a été exactement bou-» chée en a. on pourra placer dans l'ef-» pace c. une boëte de cémentation; cet-» te opération pourra s'y faire très-bien, » & le dégré de chaleur sera très-con-» venable, attendu qu'il tombe conti-» nuellement par la grille e d. (dont » les barres doivent être plus écartées » que dans les Fourneaux ordinaires, » afin qu'elle ne se bouche point;) il » tombera, dis-je, assez de charbons ar-» dens pour faire rougir le cendrier : si » donc on place une boëte à cémenter » dans l'ouverture d., qu'on la couvre » d'environ deux pouces de sable, on » aura un feu de cémentation très-doux » & toujours continué: si on veut aug-» menter la chaleur par la suite, on n'au-» ra qu'à ôter le sable; si l'on veut don-» ner un dégré de chaleur encore plus » fort, il n'y aura qu'à élever davantage » la boëte à cémenter; & si on l'approche tout-à-fait de la grille, on pourra » même faire entrer en fusion la matiere a qui y sera contenue. On pourra placer adans l'ouverture k. une cornue bien » luttée avec du vitriol calciné à blan-

n cheur: car comme c'est dans cet en-» droit que la chaleur est la plus violente, » on pourra en deux ou trois jours y » achever la distilation de l'huile de viriol; ou bien on pourra placer au même endroit des creusets pour fondre; je m'en suis servi avec succès pour la préparation de ma teinture d'Antimoine, on peut encore y mettre à réver-» bérer. Dans la Capsule n. on pourra » faire sublimer du Cinnabre, & y faire » le Mercure sublimé corrosis & le Mer-» cure doux; on peut encore s'en servir » pour fixer & coaguler le Mercure à » une chaleur continuée pendant quelo ques semaines. Je m'en suis servi pour ∞ un travail sur le Cinnabre, & j'y ai » mis en cémentation pendant dix - huit ∞ jours trois parties de Cinnabre avec ∞ sept parties de Chaux d'argent; j'y ai » rajouté ensuite trois nouvelles parties » de Cinnabre, & j'ai remis le tout en » cémentation; j'ai réitéré la même chose » jusqu'à cinq fois, & je n'ai obtenu ni » teinture ni augmentation d'Argent. » L'espace vuide qui reste encore auprès » de la retorte en k. peut être rempli par » des creusets dans lesquels on peut al-» caliser du Sel de Tartre & de Nître qui » y sera très-fortement calciné & rendu » caustique. Dans l'ouverture t. on pour-

» ra placer une cornue avec du Vitriol » & du Nître pour distiler de l'Eau-forte; » & dans l'espace vuide auprès de la cornue on pourra y mettre des morceaux » du Caput mortuum de l'Esprit de Tar-» tre, & le calciner pour avoir un bon » Sel de Tartre. Dans la Capsule x. on « pourra rectifier de l'Huile de Vitriol » au bain de fable; où l'on peut y mettre ∞ de l'Arcanum Tartari pour le purifier; » mais comme cet endroit est commode » à cause de son espace, je m'en sers » pour rectifier l'Esprit - de - vin par la » Potasse, & ensuite par l'eau de pluie. « Pour cela je remplis la Capsule jusqu'à » moitié des cendres sur lesquelles je » place la Cucurbite, & de cette façon » la distilation se fait doucement. Dans » l'espace y. je place une cornue de fer » avec de la corne de cerf; & dans la » Capsule z. est un Bain-Marie propre à » distiler du Vinaigre. Dans l'espace 2. » je mets une cornue de fer avec du Tar-» tre pour obtenir l'Esprit & l'Huile de » Tartre; & dans la Capsule 3. je sais un » Bain-Marie pour séparer le flegme du » Vinaigre de l'Arcanum Tartari, ou de » la teinture d'Antimoine acide. Dans » l'Alembic 4. je distile de l'Esprit-de-» Genievre, &c. ce qui m'occupe presa que tout l'hyver. J'y fais aussi de l'Eau-K iij

de - vie; & quand je n'ai plus rien

de - vie; & quand je n'ai plus rien

a' y mettre en distilation, je l'emplis

d'eau, & j'en sais un Bain - Marie.

L'ouverture 6. ne sert qu'à nettoyer

le Fourneau. Dans la Capsule 8. il y a

un Bain - Marie au dégré de chaleur

convenable pour distiler l'Esprit-de
l'urine putrésiée. La Capsule 10. peut

fervir à évaporer pour la crystallisa
tion. L'espace 11. est l'endroit où je

mets en putrésaction, & où je pré
pare le Sel d'urine. En 14. je puis

mettre deux matras pour rectisser l'Es
prit-de-vin. En 15. on peut mettre

en digestion à une chaleur très-douce;

on peut y tirer les Huiles essentielles

& les Teintures, & y distiler du Vi
naigre; mais il faut pour cela remplir

la caisse de cendres, & placer dessus

les vaisseaux avec le Vinaigre. Ce qu'il

y a de plus difficile c'est d'opérer avec

les cornues dans les endroits t y & z.

lorsqu'après qu'une opération est sinie

l'on en veut recommencer une autre; il

n'y a pour lors point d'autre reméde que 222 DES VAISSEAUX OU INSTR. » l'on en veut recommencer une autre; il » n'y a pour lors point d'autre reméde que » de laisser la tour de l'Athanor pendant » quelques heures sans la remplir, afin » que ces endroits refroidissent un peu » pour pouvoir y placer d'utres cornues. » Il est vrai que pendant ce tems les aures opérations font suspendues, mais

elles conservent toujours un dégré de chaleur sussifiant, & se remettent ensuite assez promptement en train. Quand on n'a rien à faire dans k n & c. pour épargner le charbon on peut échausser pendant la journée l'espace k. avec du pendant la journée l'espace k. avec du lottes & mûrer l'ouverture k. les opérations qui se sont en t. & en x. iront leur train. Quand on n'a pas un grand nombre d'opérations à suivre, on peut faire du seu dans l'Arche ou Fourneau z. ou même dans l'ouverture 6. par ce moyen il n'y aura que les Fourneaux les plus éloignés qui travailleront.

» On voit que cet Athanor est propre » à toutes fortes d'opérations, sans qu'il » soit besoin de se salir avec le charbon; » il est aisé de le faire aller, & par son » moyen on peut faire plus en un hyver » que dans un grand Laboratoire en » deux ans. Une voiture de charbon dure » jusqu'à huit jours, & il est certain qu'on » en consommeroit autant en chauffant » des Fourneaux séparés jour & nuit, » pour faire trois différens travaux, d'où » l'on voit que cet Athanor épargne » des frais; & si l'on y brûle du bois, » la dépense sera moindre de la moitié; » & si on peut le placer de saçon à échauf-» fer une ou deux chambres, on aura les


» frais de Chimie par dessus le marché.

M. Ludolph a perfectionné cet Athanor dans la V^e Differtation de sa Chimie victorieuse: voyez Planche V. sig.

4. Voici ses propres termes.

37 J'ai éprouvé qu'au moyen d'un feu » de charbon j'avois un dégré de chaleur » beaucoup plus fort que par le bois & la » flamme seulement; j'ai remarqué qu'en » faisant la grille du Fourneau serrée, n elle se bouchoit facilement; en la fain fant trop large, il se perdoit beaucoup » de petits charbons bien allumés; j'ai » remédié à cet inconvénient. Je ne place » point la grille horisontalement, mais » perpendiculairement en e d. comme on peut voir dans la fig. 4. de cette maniere les charbons de l'Athanor a b. n tombent du plan incliné g e. dans l'espace d. par - là le passage e d. est toup jours libre, & les petits charbons se » consomment entiérement; & au-dessus ne de la porte f. qui va à l'ouverture à p cémenter c. on fait une coulisse dans » le plan d'o. si on la retire il tombera » sur la boëte à cémenter c. autant de » petits charbons qu'on voudra. Je ne » change rien d'ailleurs à la structure du reste de l'Athanor.

Dans la Planche IV. fig. 3. on verra le Fourneau de Verrerie que M.





Cramer décrit ainsi dans la 2^e. Partie de la Docimastique : voyez la page 256. du Tome IV^e. de la Traduction

Fançoise.

» On se sert à cet effet de pierres ou » de briques capables de soutenir la vio-» lence du seu. C'est ce qu'il est aisé de » connoître si l'on se sert d'une pierre pa-» reille pour servir de support à un creu-⇒ set dans lequel on fait une fusion qui » demande un feu violent, tel que celle » du Cuivre : car si cette pierre ou ce » support ne s'attache point au fond du » creuset quand on le retire, qu'elle ne » prenne point de vernis, à moins que » ce ne soit un très-léger enduit, qu'elle » ne gerse point, & qu'elle garde sa du-» reté étant refroidie; on peut être sûr » qu'elle a toutes les qualités requises. Il » faut rejetter comme mauvaises celles: » qui, après avoir soutenu un grand seu; » se fendent en refroidissant. On peut se » servir pour mortier de la composition » argilleuse dont on aura sait les briques » du Fourneau, si l'on en a employé, ou » bien de celle dont on fait les Mouffles » d'essai. On observera que les pierres ou briques se joignent si exactement » que le trait de rustique soit très-petit; » c'est-à-dire, qu'une légere couche de mortier suffise pour les maçonner.

» Il faut qu'il y ait dans le lieu où l'on » construira le Fourneau en question, une » cheminée qui tire bien la sumée; que » toutes les grandes ouvertures qui s'y » trouvent, puissent être sermées exac- » tement, & que le Fourneau soit placé » près de la cheminée, de saçon que » l'Artiste puisse tourner librement au- » tour.

» La figure extérieure du Fourneau » peut être celle d'un Cylindre terminé » par une voute. Son diamêtre sera de ∞ vingt-quatre pouces, ou plus, felon la » différence des pierres; sa hauteur de » quarante - huit; l'épaisseur du mur, » dans les endroits les plus minces, sera » au moins de quatre pouces ou de six; » sa cavité intérieure sera divisée en cham-» bres, dont la voute doit suivre la di-» rection d'une ligne parabolique; la » plus basse, qui sert pour le cendrier, ∞ sera haute de douze pouces; & son plus » grand diamêtre, c'est-à-dire l'inférieur, ∞ en aura quatorze: l'on voit par-là quel-» le sera la direction de la ligne parabo-» lique. On fera à sa voute une ouver-» ture de dix pouces de diamêtre : en » forte qu'il ne restera sur son dos qu'un » bord circulaire de deux pouces. Ce bord » sert à soutenir des barres de ser équarries, que l'on place sur cete ouverpour tenir lieu d'une grille.

pon scelle ces barres, à l'endroit du

rebord, d'une couche de lut de même

épaisseur, que l'on applanit avec soin,

pour qu'elle puisse recevoir les vais
seaux qu'on y place de toutes parts.

On laisse à la base du cendrier une ou
verture ou soupirail en quarré long,

large de six pouces sur quatre de haut,

qui se ferme avec une porte de ser rou-

» lant sur des gonds.

» La seconde chambre élevée sur la » premiere est le foyer, ou lieu recevant » l'aliment du feu. Elle est de même lar-» geur & hauteur que la précédente, ex-» cepté que les pierres n'en soutiennent » pas si bien l'action du teu. C'est pour » cette raison qu'on lui donne quelques » pouces de plus en largeur, & qu'on remplit cet excédent d'un garni qui » puisse soutenir la derniere violence du ⇒ feu. Ce garni se fait, si l'on n'en a » point d'autre de creusets d'Ypser écra-» sés, qu'on mêle avec l'Argille la plus » réfractaire qu'on puisse trouver. Au » milieu de la voute est un trou circu-» laire de six pouces de diamétre, dans la » circonférence duquel la voute n'a qu'un » doigt d'épais. Sur le dos de cette voute » est un emplacement large de quatre » pouces, servant à mettre les vaisseaux.

K vj

dans la circonférence de cette chamber bre on fait sept portes arquées, à égables distances les unes des autres, six desquelles sont larges & hautes de six pouces, & la septiéme a deux pouces

» de plus.

» Leurs bases sont éloignées de deux

» pouces de la couche de lut qui assujet
» tit les barres de ser, laquelle doit être

» regardée comme le sol de cette cham
» bre. Le mur du Fourneau est diminué

» d'un tiers de son épaisseur entre la base

» de chaque porte & le sol de la chambre.

» Toutes les portes sont garnies de ser
» metures, elles roulent sur des gonds,

» sont couvertes d'un garni de deux pou
» ces d'épais, reçues dans une seuillure

» large de quelques lignes, & de même

» prosondeur que l'épaisseur du garni.

» Chaque fermeture a d'ailleurs à sa » partie supérieure un petit trou au tra-» vers duquel on peut voir aisément ce

» qui se passe dans le Fourneau.

» La troisième chambre supérieure à » la seconde est parfaitement semblable » aux deux précédentes, si ce n'est que » sa voute est plus basse de deux pouces, » & que le trou, au moyen duquel elle » communique avec la quatriéme chambre, est de quatre pouces en quarré « seulement, & n'est pas dans le milieu.

» La quatriéme & derniere chambre » est de même largeur que les autres; mais sa voute n'est élevée que de huit » pouces. A l'opposite du trou qui éta-» blit la communication de cette cham-» bre-ci avec l'inférieure, & à deux pou-» ces de son sol, est un tuyau cylindri-» que de tole de quatre pouces de dia-» mêtre, servant à déterminer la sumée » & la flamme dans cette chambre. Au » milieu de ce trou & de ce tuyau ou » cheminée est une ouverture haute & » large de six pouces, commençant dès » le sol de la chambre. Elle est garnie » d'une fermeture de fer., & sert à intro-» duire & retirer les vaisseaux.

» On se sert de ce Fourneau de la ma» niere qui suit. On allume le seu dans
» la seconde chambre, il se sait de char» bons ou de bois sec, & principalement
» de hêtre, qu'on y introduit par la maî» tresse-porte; mais il est bon d'obser» ver les choses suivantes, quant au choix
» d'une matiere propre à donner un seu

» violent en général.

» Si l'on veut donner la derniere violen-» ce du feu à un vaisseau absolument cou-» vert de son aliment, il faut que les char-» bons soient petis ou d'une grosseur mé-» diocre, & que les tourtes n'ayent pas » plus de trois doigts de haut si les vais-

230 DES VAISSEAUX OU INSTRA seaux sont grands, ni moins d'un, s'ils » sont petits; mais si l'on met les vais-« seaux à côté ou dessous la matiere qui » sert d'aliment au feu, comme cela se pratique d'ordinaire dans ce Fourneau, » pour leur donner la chaleur & la flam-» me la plus vive, il faut préférer en ce » cas le bois & les gros charbons. Mainstenant si l'on fait dans le mur du La-» boratoire une ouverture un peu plus magnande, ou du moins égale au foupi-» rail, que l'on établisse un canal de » tole ou de planches qui conduise de l'un » à l'autre, & qu'on ferme d'ailleurs le » Laboratoire de tout côté, pour qu'il » n'y entre que peu d'air; alors fon ac-» tion est d'autant plus rapide par ce ca-» nal, que la cheminée du Laboratoire » est plus échauffée; de sorte qu'on par-» vient à donner au feu un dégré de la » derniere violence.

» Il fera si vis aux petites portes de la seconde chambre, que quelques onces de Cuivre jettées sans addition dans un creuset, y rougissent, & seront sonce dues au bout d'une minute, bouilli» ront & seront beaucoup plus embrasées qu'il n'est nécessaire pour pouvoir lui faire prendre dans un moule telle sorme que l'on voudra. On met les vaisseaux par les petites portes, & on les place

o fur le lut servant à affujettir les barres

» de fer qui font l'office de grille.

Do Do place autant de vaisseaux dans » le pourtour de la chambre, qu'il y a » de portes. Les vaisseaux qu'on y in-» troduit, avant que le Fourneau soit » parfaitement chaud, peuvent se poser » sur une tourte ou support d'un pouce » d'épaisseur, & dissicile à vitrisser. On » peut voir & examiner la matiere con-» tenue dans les vaisseaux par le petit » trou pratiqué dans chaques portes. » Comme le sol de la troisiéme chambre » est beaucoup plus large que celui de la » précédente; il est capable de tenir un » que, ou plus, s'ils sont de médiocre » grandeur. Le feu n'est pas si fort dans » celle-ci que dans la précédente, & » fon dégré n'est que celui d'une fonte » médiocre. Enfin dans la quatriéme & » derniere, le feu est beaucoup plus mo-» déré; il y est très - propre aux calci-» nations & grillages qui doivent être » faites à un feu léger : car les vaisseaux ne font qu'y prendre un commencement de rougeur.

» Si l'on veut les placer dans le Four-» neau déja allumé, on l'échauffera bien » d'abord; ensuite on les mettra dans la » quatriéme chambre, après quoi ils

» feront en état, après avoir rougi mé-» diocrement, d'être mis dans la troisié-» me ou seconde chambre.

» Avant que d'allumer le feu, il faut » avoir des appareils pour plusieurs opé» rations. On fait ainsi un grand nom» bre d'expériences avec très - peu de
» peine, en peu de tems & à peu de
» frais. Ensin je puis assurer que je n'en
» ai jamais fait avec autant de satisfac» tion que celles pour lesquelles j'ai fait
» usage de ce Fourneau, & qui est très» propre à faciliter toutes les opérations,
» pourvû qu'on sçache en faire usage.

§. 282. Quant aux autres Instrumens dont on se sert, je me contenterai de parler de ceux qui sont les plus en usage, & d'en donner les sigures on verra dans la

PLANCHE PREMIERE.

Fig. 2. Une Capsule ou espèce de mortier de ser pour triturér a. avec un pilon à broyer b.

Fig. 3. Une Ecuelle d'Argille pour

calciner.

Fig. 4. Une Coupelle.

Fig. 5. Une Coupelle de cendres lef-

sivées pour coupeller en grand.

Fig. 6. Un Matras. C'est pour l'ordinaire un Vaisseau de verre arrondi & renslé par un bout, & terminé par un col étroit & allongé; quand ce vaisseau doit être exposé à seu nud, il saut qu'il soit de terre.

Fig. 7. Une Phiole. Elle est ronde ou sphérique par un côté, & est garnie d'un col long & étroit; on s'en sert ordinairement pour mettre en digestion.

Fig. 8. Un Trépied de fer dans lequel on ajuste un petit matras pour mettre quelques charbons ou une lampe au-des-

fous.

Fig. g.a Un Chapiteau. C'est ordinairement un vaisseau de verre de sigure conique qui ressemble à un chapeau, garni d'un long bec; on le place sur un matras ou cucurbite, asin que les vapeurs qui s'élevent lorsqu'elles sont rarésiées pat l'action du seu, pui sent s'y condenser, à cause qu'elles y ressentent moins de chaleur que dans la Cucurbite, & tomber par le bec dans le récipient.

Fig. g b. Un Chapiteau garni d'un bouchon de verre posi, qu'on peut ôter lorsqu'on veut mettre quelque chose dans le matras pendant l'opération. L'on nomme Chapiteau aveugle celui qui n'est

point garni d'un bec:

Fig. 10. Une Retorte ou Cornue est un Vaisseau renssé par un des côtés, & garni d'un col recourbé; il sert dans la 234 DES VAISSEAUX OU INSTR: la distillation des matieres qui ont de la

peine à s'élever.

Fig. 11. Une Mouffle a. avec son plateau b. On la met dans le Fourneau d'essai de la Fig. 1. asin d'y placer les Coupelles & les Tests à coupeller.

Fig. 12. Un Récipient ou Ballon est un Vaisseau qu'on adapte au bec du Chapiteau ou au col de la Cornue pour recevoir les liqueurs qui passent à la distilation; pour tirer les esprits du régne minéral, il faut des Récipiens ou Bal-

lons très-grands.

Fig. 13. a. Une Allonge est un tuyau que l'on adapte entre le col de la Cornue & le Récipient, asin d'empêcher que le contact immédiat du col de la Cornue qui est fort échaussé, ne fasse casser le Récipient; l'on se sert quelquesois d'allonges renssées par le milieu, & garnies d'un bec, comme on peut voir dans la Fig. 13. b. auquel on peut encore adapter un Récipient, pour recevoir l'eau qui passe goutte à goutte, ou pour en séparer les huiles pendant l'opération.

Fig. 14. Un Creuset triangulaire. Il y en a aussi de ronds; ils vont en s'élargissant par le haut, & sont étroits par le bas. Les Creusets noirs, qu'on nomme Creusets d'Ypser, dans la composition desquels il entre du Crayon, ou ce qu'on

DE LA CHIMIE. 235

nomme de la Mine de plomb (Molyb-dæna), sont ceux qui résistent le mieux à l'action du seu; ils peuvent servir plusieurs sois, seulement il saut prendre gar-de de n'y point mettre de sels, parce qu'ils pénétrent & détruisent aisément ces Creusets. Pour empêcher que la fraîcheur de l'air qui passe par la grille, n'endommage ou ne fasse rompre les Creusets, on les pose sur des petits plateaux de briques, ou sur des petits supports saits exprès.

Fig. 15. Un Creuset qui se termine en pointe par le bas, afin que dans les essais en petits le Régule métallique puisse se rassembler dans le sond; on nomme ce

Creuset Creuset d'essai.

Fig. 16. Une Tenaille de fer pour pouvoir saisir les Creusets avec plus de sureté.

Fig. 17. Un Prisme de terre qu'on place quelquesois dans la Moussele devant les Coupelles pour tempérer la chaleur.

Fig. 18. Une longue Pincette droite dont on se sert pour placer les Coupelles & les Tests sous la Mousse, & pour les retirer.

Fig. 19. Un Cône. C'est un Vaisseau qui est conique tant à l'extérieur qu'à l'intérieur; il est de cuivre jaune ou de bronze; il sert à séparer les corps en rai-

fon de leur pésanteur spécifique, & pour épargner les Creusets, que sans cela on feroit obligé de casser à chaque opération; les meilleurs cônes & les plus commodes sont ceux qui, à l'ouverture ou à la base du cône, ont de quatre à six pouces de diamêtre, & six ou neuf pouces de prosondeur.

Fig. 20. a. & b. Une Lingottiere. C'est un morceau de ser dans lequel il se trouve une ou plusieurs rainures prismatiques ou demi-sphériques bien polies, de dissérentes longueurs & grosseurs; on s'en sert pour y verser les Métaux sondus, & leur donner par-là une sorme qui les

rende faciles à diviser.

Fig. 21. Une Boëte cémentatoire C'est un Vaisseau cylindrique de terre

qui est garni d'un couvercle.

Eig. 22. Des Aludels. Ce sont des Pots de Fayance ou de terre sphérique, ou renssés par le milieu, qui ont tous, à l'exception de celui qui est le plus bas, une ouverture par le sond dans laquelle s'adapte exactement le col du Pot qui est au-dessous; on s'en sert principalement dans la sublimation des Fleurs de Sousre.

Fig. 23. Un Anneau de fer attaché à un long manche; on s'en fert pour rom-

pre le col des Cornues de verre.

Outre les Instrumens dont nous ve-


nons de parler, on se sert encore de Balances & de Poids, de Cuillieres ou Spatules, de Crochets, de Soufflets, de Capsules de fer & de verre, d'Enclumes, de Marteaux, de Limes, de Cifeaux, de Mortiers, de Pelles, de Tamis de crin, &c.

§. 283. Pour faire usage des Vaisseaux propres à la distilation, il est quelquesois nécessaire de les garnir d'un enduit mince de terre pour empêcher qu'ils ne se brisent lorsqu'on vient à animer le seu; cela s'appelle lutter, & la matiere dont on se sert se nomme Lut; on trouvera différentes manieres de le préparer dans les Chimies de Roth & de l'Emery, &c. Par exemple, on prend dix parties d'Argille ou de glaise, deux parties de Brique en poudre, une partie de Cendre lessivée, & un peu de Bourre; on humecte ce mêlange ayec de l'eau jusqu'à ce qu'il foit d'une consistence de bouillie; on y joint quelquefois du Sang de bœuf: avec ce Lut on enduit les Vaisseux environ de l'épaisseur de quatre lignes jusqu'aux endroits où ils doivent être dans le feu, & on le laisse sécher peu-à-peu à l'air; on prend ensuite deux parties de Litharge, de Bol rouge une partie, de Sablon bien pur, ou de Cailloux pulvérisés, une partie: on mêle bien toutes ces matieres,

238 Des Vais. ou Instr. &c. on les humecte avec de l'eau, on en passe avec un pinceau par-dessus le Lut séché, & on fait fécher ce nouvel enduit. Pour boucher exactement les jointures des Vaisseaux, de maniere qu'aucunes des substances volatiles qui y sont contenues, ne peuvent s'échapper au travers, on se sert de plusieurs différentes espèces de Luts suivant la nature des matieres sur lesquelles on opere : quelquesois on se sert tout simplement d'une pâte faite avec de la farine & de l'eau qu'on étend sur du papier ou du linge qu'on met autour des jointures. On fait aussi une Colle avec de la farine de froment, & parties égales de chaux éteinte à l'air, une demie partie de bol; on humecte le tout avec du blanc d'œufs mêlé d'un peu d'eau. Lorsque l'opération est finie on détache ce Lut avec un couteau, ou quand il tient trop fort



on le détrempe avec des linges mouillés.



TROISIÉME DIVISION DE LA PREMIERE PARTIE.

Des Opérations de la Chimie.

S. 284. N nomme Opérations
O Chimiques les Travaux
par lesquels on fait subir du changement à des

corps par le moyen des Agens & des Diffolvans, c'est-à-dire, par lesquels on les

compose, ou on les décompose.

§. 285. Il est constant qu'aucun Instrument seul ou par lui-même, ni aucun Dissolvant, ne peut produire sur un corps le changement qu'on se propose sans le secours des Agents; cependant comme les uns y contribuent plus que les autres, je pense qu'il seroit à propos de diviser les Opérations de la Change alvant les Agens qui opérent, & suivant les Dis-

240 DES OPÉRATIONS folvans, & d'en faire une Table telle que celle qui suit.

Les Opérations de la Chimie qui se

font principalement.

I. Par le moyen du Feu, sont:

1. La Fusion.

- 2. La séparation des Métaux ou liqua-
- 3. L'Affinage de l'Argent, ou la Coupelle.

4. La Digestion.

vapeurs.

(a) Le Grillage.

(b) La Calcination.(c) La Sublimation.

(a) Qui réduit les corps en une poudre légere qu'on nomme Fleurs.

(b) Ou en une substance solide & com-

pacte, qu'on nomme Sublimé.

(d) La Distilation qui se fait, ou

(a) Per ascensum, en montant.

(b) Per descensum, en descendant.

 (ν) Per latus, par le côté.

(e) L'Evaporation. (f) L'Inspissation.

(g) La Crystalisation.

- (h) La Séparation des Parties aqueu-
 - (i) La Cohobation.

(k) La Concentration.

I I. Par le moyen de l'air.

1. Le Deliquium.

2. L'Efflorescence ou Décomposition à l'Air.

(a) La Vitriolisation.

(b) La Formation de l'Alun à l'Air.

(c) La Formation du Nître.

3. La Dissolution des Métauxe

4. La Fermentation.

5. La Putréfaction.

6. La Graduation.

7. L'Extinction de la Chaux à l'Air.

III. Par le moyen de l'Eau.

1. Les Lavages pour la séparation des fubstances.

2. Les Lixiviations.

3. La Dissolution de quelques Substances.

(a) L'Edulcoration.

IV. Par le moyen de la Terre.

1. La Fixation qui est,

(a) Ou partiale,

(b) Ou totale.

V. Par le moyen des Dissolvans.

1. Les Amalgames.

2. Les Dissolutions par la voie séche.

(a) La Vitrification. (b) La Colliquation.

(a) La Fabrique du Cuivre jaune.
(b) La Soudure.

(c) Le Départ par la voie séche. Tome I.

242 DES OPÉRATIONS

(a) La précipitation.
(b) La Scorification.
(v) La Cupellation.

(d) La Réduction des Métaux.

(e) La Revivification des Chaux métalliques.

(f) La Volatilisation par la voie séche:

3. Les Dissolutions par la voie humide,

(a) La Précipitation, (b) L'Extraction.

(c) La Cémentation.

(d) La Volatilisation par la voie hus mide.



EXPLICATION.

De quelques Caracteres Chimiques

△ L E Feu;

A L'Air.

V L'Eau.

TLa Terre.

Pierres vitrifiables difficiles à mettre en fusion, telles que le Caillou transparent & la Pierre à fusil.

Pierres vitrifiables aisées à fond dre, telles que le Quartz blanc opaque, & le Spath fusible.

Argile & Pierres argilleuses.

Gyple & Pierres gypleules:

Terres & Pierres calcaires.

L'acide en général.

L ij

L'Acide végétal.

Le Vinaigre distilé.

- L'Acide du Sel marin.

L'Acide nîtreux.

1 DL'Acide vitriolique.

Or Le Sel Alcali fixe.

A L'Alcali volatile.

La Potasse.

La Chaux-vive.

(Le Nître.

CLe Sel marin.

Le Vitriol.

C L'Alun.

Ox Le Sel ammoniac.

Le Borax.

Le Savon.

Oo L'Huile.

___L'Esprit.

V L'Esprit-de-vin.

K L'Esprit-de-vin rectifié.

4 Le Soufre.

L'Hepar fulphuris.

Le Phlogistique en général.

OL'Or.

DL'Argent.

Q Le Cuivre.

o Le Fer.

th Le Plomb.

2 L'Étain.

Z Le Zinc.

R Le Bismuth.

L'Antimoine.

Le Regule d'Antimoine.

& Le Mercure.

O L'Arsenic.

O=O 4° L'Orpiment.

33 B Le Cinnabre.

O-O Le Verre.

0-0 Le Verre d'Antimoine.

o-oh Le Verre de Plomb.

· L'Urine.

La Poudre.

L'Eau-forte.

R L'Eau regale.

A Le Verd-de-gris.

Le Mercure sublimé.

Le Mercure précipité.

MB Le Bain - Marie.

B Le Bain de vapeurs.

Le Sable.

[] PZ Vitriol de Zinc.

C La Chaux en général.

K Le Cobalt.

OBSERVATION.

J'ai cru nécessaire de donner l'expliscation des Caracteres Chimiques qui précédent, pour faciliter l'intelligence des Ouvrages des Chimistes dans lesquels ce Liv

248 OBSERVATION.

Caracteres se présentent, & sur-tout pour mettre les Lecteurs au fait de la Table des Dissolutions chimiques des corps; mais comme il s'y trouve des corps à qui on n'a point encore donné de signe particulier, j'ai tâché d'en imaginer qui approchassent le plus qu'il est possible de ceux qui sont déja connus, & qui pussent faire connoître le plus clairement leurs propriétés. C'est pour la même raison que pour désigner quelques corps qui avoient déja des Caracteres connus, j'ai ajouté de nouveaux Caracteres que j'ai cru leur convenir mieux.

Remarques sur la Table de la Dissolution de plusieurs corps.


Comme presque toutes les opérations de la Chimie sont sondées sur la dissolution des corps, j'ai tâché de les rapprocher dans cette Table, asin qu'on puisse les voir d'un coup d'œil. On y trouvera 28 colonnes; à la tête de chaque colonne on verra le caractere qui désigne le corps qui a la propriété d'en dissondre d'autres; au-dessous de lui on trouvera les caracteres des substances qu'il met en dissolution. Dans l'ordre que j'ai suivi j'ai observé, autant qu'il m'a été possible, de mettre le plus près du pre-

REMARQ. SUR LA TABLE, &c. 249 mier corps les substances qu'il dissout le plus difficilement, & j'en ai éloigné le plus celles qu'il dissout le plus aisément, parce que par ce moyen il y a plusieurs colonnes dans lesquelles on verra sur le champ l'ordre de la précipitation. Par exemple, dans la quatorziéme colonne, c'est le Cobalt & l'Arsenic que le Soufre dissout avec plus de peine, ensuite c'est le Mercure; mais il dissout encore plus aisément le Régule d'Antimoine, puis le Bismuth, ensuite l'Argent, après lui le Cuivre, & enfin le Fer qui est de toutes ces substances celle qu'il dissout par préférence; d'où l'on voit que si une des substances dont on vient de parler est unie avec du Soufre, on pourra l'en dégager par le moyen du Fer. Cependant on remarquera que cette précipitation n'a point lieu dans toutes les colonnes. & cela pour deux raisons; la premiere, parce que le corps dissolvant ne marque quelquesois que très - peu de présérence pour dissoudre l'un que l'autre; la seconde, c'est que les substances que l'on veut dissoudre ou précipiter se dissolvent quel-quesois les unes les autres. Il arrive même quelquesois que ces deux causes peuvent concourir toutes deux à la sois : par exemple, dans la 24° colonne, le Fer & le Cuivre se dissolvent avec plus de diffi-L v.

culté que le Fer & l'Argent ou que le Fer & l'Or; mais comme le Cuivre & l'Argent & le Cuivre & l'Argent & le Cuivre & l'Or fe dissolvent aussi trè facilement, il ne peut point se faire que l'Or & l'Argent dégagent le Cuivre du Fer. Dans la seconde Division de ma Table j'ai marqué quelques corps qui ne sont point solubles par le corps qui est placé au haut de la colonne, ce qui facilite les opérations qu'on pourroit saire sur les substances sossiles.

Je suis obligé de convenir en général que cette Table n'a point encore le dégré de persection que je souhaiterois. Dans la dissolution, par la voie séche sur-tout, il est très-dissicile de sixer un ordre précis & à couvert de toute objection. Je me flate cependant qu'on trouvera ma Table plus complette qu'aucune de celles qui ont encore paru dans ce genre.







EXPERIENCES


SUR LA

DENSITÉ DES ALLIAGES

FORMÉS PAR LE MÉLANGE des Métaux avec les demi-Métaux.

Publiées en Latin, dans le Tome XIII. des Commentaires de l'Académie Impériale de S. Petersbourg.

Par M. C. E. GELLERTS



AVIS DU TRADUCTEUR.

PErsonne n'ignore la maniere ingé-nieuse dont Archiméde découvrit la quantité d'argent qu'un Ouvrier avoit allié avec l'or qu Hiéron lui avoit donné pour en faire une Couronne; c'est cette découverte qui fit employer la balance hydrostatique pour s'assurer de la nature des alliages métalliques. On ne peut nier que l'invention d'Archiméde ne prouve une sagacité peu commune; elle étoit fondée sur une supposition très-plausible, sçavoir que deux Métaux conservent dans leurs alliages la même densité qu'il avoient chacun séparément; il n'y avoit que l'experience qui pût détruire une idée aussi spécieuse. Les anciens Chimistes, & après eux, Glauber & Becher s'étoient déja apperçus que les Métaux se pénétroient, & pouvoient quelquefois, après avoir été alliés, occuper un espace différent de celui qu'ils occupoient étant séparés. Voyez Glauber Furn. Philosoph. part. IV. cap. 12. & Becher, Concordance Chymique pag. 109. Enfin cette vérité a été très-bien développée dans un Ouvrage Allemand, publié par M. EINSPORN, Niédecin de Breslau s sous le titre de Traité dans le quel on examine à quel point la

254 balance hydrostatique peut faire connoître la pureté des métaux & leurs alliages; en un volume in-8. imprimé à Erlange & à Leipsic en 1745. La même chose a été solidement établie depuis dans une Dissertation Latine qui a pour titre Dissertatio de Efficacia mixtionis in mutandis corporum voluminibus, Auctore Johanne David HAHN, Lugduni Batavorum, 1751. in-4°. Dans le Mémoire qui suit M. Gellert prouve que les mêmes phenoménes ont lieu dans les alliages des Métaux avec les demi-Métaux dont le volume tantôt augmente & tantôt diminue par l'alliage. La Dissertation de M. Krafft dont il est question au commencement du Mémoire, dont on donne la traduction, est insérée dans le Tom. XIV. des Commentaires de l'Académie Impériale de Petersbourg, p. 252. On trouvera le résultat des Observations de cet Académicien dans l'endroit de ce premier volume où M. Gellert parle de la densité des Métaux.



De la Densité des Alliages formés par le mêlange des Métaux avec les demi-Métaux.

S. I. E célèbre M. Krafft ayant don-né dans une Differtation plusieurs Expériences sur les densités des alliages de deux Métaux, j'ai cru qu'il seroit utile d'observer celles qui résultoient du mêlange des Métaux avec les demi-Métaux; je vais rapporter mes Expériences, & en expliquer si je puis;

les phénomènes.

§. 2. Je me suis servi des Métaux & des demi-Métaux les plus purs, & j'ai fait mes opérations avec autant de scrupule & d'exactitude qu'il m'a été possible, observant d'en recommencer quelques-unes afin d'en être plus certain. Je ne me suis servi que de vaisseaux neufs & parfaitement nets. J'ai eu grand soin que le mêlange ne contînt rien d'étranger, & je n'ai point omis de faire mention de la méchanique du mêlange, lorsque cela a été nécessaire. La difficulté de faireentrer en fusion les métaux avec les demi-métaux, m'a obligé d'ajouter un peu de tartre & de verre commun, pour éviter la dépense. M. Krafft, aux soins duquel les Instrumens de Physique sont consiés, a bien voulu se charger de découvrir les densités par la balance hydrostatique; il s'en est acquité suivant sa coutume avec tout le soin possible, & je crois devoir reconnoître ici les obligations que je lui ai.

§. 3. J'ai examiné la densité des alliages suivant la méthode ordinaire, & je l'ai comparée par le calcul avec celle qu'ils devroient avoir; il ne sera pas mal à propos de mettre ici cette mé-

thode.

On définit la densité d'un corps, la quantité de matiere qu'il contient en comparaison de son volume; ainsi, si nous exprimons la densité d'un corps par D, la quantité de matiere qu'il contient par M, & son volume par V, on aura

 $\mathbf{D} = \frac{\mathbf{M}}{\mathbf{V}}$. On fçait que les corps dans le

même fluide perdent de leurs poids en raison de leurs volumes; on peut donc substituer à V, le poids que le corps perd dans le même fluide que l'on appellera p. La gravité spécifique d'un corps, est la pesanteur de ce même corps considérée par rapport à son volume. D'un autre côté puisque les pesanteurs spécifiques & les densités sont en même raison dans les corps homogênes, on peut substituer à M la gravité ou le poids absolu du corps, que nous marquerons par

SUR LA DENSITÉ. 257 la lettre P; nous pouvons donc substituer la formule $D = \frac{P}{p}$, à la première

 $\mathbf{D} = \overset{\mathbf{M}}{\vec{\mathbf{V}}} \cdot$

On voit par la définition de la denfité, que si la quantité de matiere d'un des deux corps que l'on doit mêler ensemble s'appelle M & son volume V, & que la quantité de matiere de l'autre corps soit nommée m, & son volume u, la densité du mêlange doit être exprimée

par $\frac{M-+m}{V-+u}$, donc si la pesanteur absolue du premier est P, & celle de l'autre Q, & que la perte du poids dans le même fluide soit nommée p, & celle de

l'autre q, la densité sera $\frac{P+Q}{p+q}$.

C'est par ces Formules jointes avec l'expérience & le calcul, qu'on cherchera les différentes densités des corps dans les poids absolus tant des mixtes que des corps qui les composent, qui doivent être divisés par les quantités du poids qu'ils perdent dans le même fluide.

§. 4. On remarque dans la fonte de tous les Métaux, excepté de l'or & de l'argent, qu'il s'en perd une portion par la fumée, par les fleurs ou sublimés, ou

par les scories. Il s'agit donc de trouver par les scories. Il s'agit donc de trouver les moyens de saire entrer dans le calcul cette perte de la densité; il n'y a point de dissiculté lorsqu'un des deux corps qui doivent composer l'alliage, est de l'or ou de l'argent, puisque alors la perte ne peut être attribuée qu'au demimétal qui entre dans l'alliage: mais lorsque les deux corps qui composent l'alliage perdent chacun de leur côté, on ne peut pas aussi aisément attribuer à chacun la perte qui lui est propre. Il ne nous reste donc plus que de pouvoir assurer que l'alliage est devenu plus ou moins dense que le calcul ne l'indique; moins dense que le calcul ne l'indique; pour y parvenir j'ai employé deux mé-thodes. Voici la premiere dont je me suis fort peu servi: Si la densité de l'alliage se trouve plus grande que la densité du corps le plus dense qui entre dans la composition de l'alliage, on peut en conclure que l'alliage est devenu plus dense; Mais si la densité de l'alliage est devenue moindre que la densité du corps le moins dense qui entre dans sa composition; il est certain que la densité de l'alliage est devenue moindre que le calcul ne l'indiquoit. La seconde mé-thode que j'ai employée le plus fréquem-ment est celle-ci : Soit la densité du corps qui en a le moins exprimé par

SUR LA DENSITÉ, &c. 259 $\frac{\mathbf{P}}{p}$, celle du corps qui en a le plus $\frac{\mathbf{Q}}{q}$,

& la perte de l'alliage a, en écrivant la perte a, à la suite du corps qui a le moins de densité, son poids absolu sera P-a, & le poids qu'il aura perdu dans l'eau

p-y, ce qui donnera pour la densité

du mixte $\frac{P + Q - a}{p + q - y}$. Si on écrit la perte a, à la suite du corps qui a le plus de densité, son poids absolu sera Q-a, & la perte de son poids dans l'eau q-x; ce qui donnera pour la densité $\frac{P+Q-a}{p+q-x}$. Le même poid d'un corps moins dense perd plus de ce poid dans

l'eau que celui d'un corps qui a plus de denfité; donc y > x & p + q - x > p + q

 $-y & \frac{P+Q+a}{p+q-x} < \frac{P+Q-a}{p+q-y}.$

Par cette raison si la perte vient du corps moins dense, & que la densité que l'on a trouvée par le calcul soit moindre que l'expérience ne la montre, la densité de l'alliage a été augmentée; mais si la perte est ôtée du corps plus dense, & que par le calcul la densité se trouve plus grande que celle que l'Expérience donne, l'alliage est alors devenu moins dense.

Expérience I.

J'ai mêlé par la fusion 1963 grains d'Or, avec 2895 grains de Bismuth; le poids de cet alliage qui étoit très-fragile & d'un blanc bleuâtre, s'est trouvé diminué de 2 grains.

Une partie de cet alliage, de 487 grains perdoit dans l'eau 41 grains; donc la

densité étoit $\frac{481}{41}$ = 11,37.

1963 grains d'Or perdoient dans l'eau 121 grains, & 2891 grains de Bismuth perdoient dans l'eau 30 grains; la densité de l'alliage seroit donc par le calcul

 $\frac{196\frac{3}{4} + 289\frac{1}{2}}{12\frac{1}{4} + 30} = 11, 51.$ s. en ne faisant aucune attention à la diminution

qui aura pû se faire dans la diminution qui aura pû se faire dans la fonte; mais quand même je serois entrer dans le calcul cette diminution de 2 grains que l'on doit attribuer au Bismuth, il n'y auroit alors nulle dissérence sensible; d'où l'on peut conclure que cet alliage est devenu d'une plus grande densité, puisqu'il se trouve 11. 73, & que le calcul ne donnoit que 11. 51.

Expérience II.

J'ai fait fondre 73 grains d'Or avec

SUR LA DENSITÉ, &c. 967 grains de Zinc, la perte étoit 293 grains cet alliage; étoit très-fragile, d'un gris clair, & avoit le coup d'œil d'un demi-Métal. 139[±] grains de cet alliage perdoient dans l'eau 12 grains, par conséquent la densité étoit 1394 = 11, 60. 73 grains d'Or perdoient dans l'eau 47 grains, & 96½ grains de Zinc perdoient 14 grains, donc la densité de l'alliage auroit dû être $\frac{73+96\frac{1}{4}}{4\frac{1}{4}+14}=9$, 29. Mais comme $29\frac{3}{4}$ grains de Zinc avoient été brûlés, la densité auroit plutôt été Suivant le calcul $\frac{73+66\frac{3}{4}}{4\frac{1}{4}+14}=7,65$; par le S. 3. Par conséquent l'alliage a été trouvé plus dense par le calcul que par l'expérience.

Expérience III.

J'ai mêlé par la fusion 193 grains d'Argent avec 213 grains de Bismuth; cet alliage étoit très-fragile, d'une couleur moyenne entre le Bismuth & le Régule d'Antimoine il perdoit 10 grains.

Une partie de cet alliage pesoit à l'air $352\frac{1}{2}$ grains, & dans l'eau $317\frac{1}{4}$ grains; sa densité étoit donc $\frac{352\frac{1}{2}}{35\frac{1}{4}}$ 10,00.

195 grains d'Argent perdoient dans l'eau 214 grains, & 213 grains de Bismuth, après en avoir déduit les 10 grains qui avoient été perdus dans la fusion, perdoient dans l'eau 21 grains; donc fuivant le calcul la densité du mixte étoit

 $\frac{195 + 203}{21\frac{1}{4} + 21} = 9, 42 \text{ fuivant le §. 3},$ qui est moindre que la densité donnée par l'Expérience; donc l'alliage est plus dense.

EXPÉRIENCE IV.

J'ai fait sondre 138 grains d'Argent avec 2311 grains de Zinc; il s'est dissipé de ce dernier 581 grains en fumée & en sleurs. L'alliage qui étoit fragile, mais cependant moins que celui de la troisiéme Expérience, étoit rempli de grains dans sa surface, & sa fracture avoit la couleur d'un beau Régule.

Un morceau de l'alliage de 118¹/₄

grains perdoit dans l'eau $15\frac{1}{4}$ grains; donc la densité étoit de $\frac{118\frac{1}{4}}{15\frac{1}{4}} = 7,75$.

138 grains d'Argent perdent dans l'eau 15 grains & 2311 grains de Zinc, si vous en ôtez 58^t/₄ grains dissipés par le feu, perdent dans l'eau 25 4 grains; la densité devoit donc être suivant le calcul SUR LA DENSITÉ, &c. 263

138 + 173 \frac{1}{4} = 7,73, qui fait voir une densité un peu plus grande que celle que l'on a trouvée par l'Expérience.

EXPÉRIENCE V.

J'ai mêlé par la fonte 181 grains d'Aragent avec 255 grains de Régule d'Antimoine: l'opération étant finie il s'est trouvé 115½ grains de perte; l'alliage étoit très-fragile & de la couleur du Régule.

Une partie de l'alliage de 154 grains perdoit dans l'eau 18¹/₄ grains, ce qui

donnoit pour la densité $\frac{154}{18\frac{1}{4}}$ 8,44.

181 grains d'Argent perdoient dans l'eau 19\(\frac{3}{4}\) grains & 255 grains de Régule d'Antimoine, après en avoir déduit 115\(\frac{1}{2}\) dissipés par la fusion, perdoient dans l'eau 20\(\frac{1}{2}\) grains; donc la densité de l'alliage étoit par le calcul \(\frac{181}{19\frac{3}{4}}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1

Expérience VI.

J'ai fait fondre ensemble 644 grains de Cuivre avec la même quantité de Expériences

Zinc. Cet alliage qui étoit de couleur d'or & montroit une certaine liaison quoique fragile, a perdu par la fusion 202 grains.

Une partie de cet alliage de 915 grains perdoit dans l'ean 119 grains,

la densité étoit donc 914 ___7, 69.

On peut conclure par analogie que cet alliage est devenu plus dense que le calcul ne l'indique, attendu que avec les mêmes corps j'ai fait un alliage qui étoit plus dense que le Cuivre, puisque la densité étoit de 8,78, & que celle du cuivre n'est que de 8,74.

Expérience VII.

J'ai fait fondre 686 grains de cuivre avec 898½ grains de Bismuth, le seu en a emporté 23 grains.

Cet alliage étoit fragile & d'un rouge blanchâtre, avoit le tissu cubique du

Bismuth.

Une partie de cet alliage de $514\frac{3}{4}$ graperdoit dans l'eau $55\frac{3}{4}$ grains, la denfité étoit donc $\frac{514\frac{3}{4}}{55\frac{3}{4}}$ = 9,23. Et suppofant qu'il n'y ait eu aucune diminution; la densité se trouvera $\frac{686+875\frac{1}{2}}{78\frac{1}{2}+91}$ = 9,

215

3UR LA DENSITÉ, &c. 265
215. mais en ôtant ces 23 grains du Cuivre, on aura pour la densité
663 + 898½
75¾ + 93½
9, 32. par où l'on voit que cet alliage n'a pas plus de densité que le calcul ne lui en donne, & qu'elle est exactement la même.

Expérience VIII.

J'ai fait fondre ensemble 314 grains de Cuivre & 464 grains de Regule d'Antimoine; l'alliage qui étoit trèsfragile & dont la couleur étoit d'un rouge bleuâtre, avoit perdu par la force du feu 43½ grains.

Une partie de l'alliage de 699\frac{3}{4} grains perdoit dans l'eau 87\frac{1}{4} grains, ce qui

donnoit la densité de $\frac{699^{\frac{3}{4}}}{87^{\frac{1}{4}}}$ = 8,02

Supposons que le seu ait emporté 43½ grains du corps le moins dense, qui est le Régule d'Antimoine, quoique le seu agisse aussi très-fortement sur le cuivre, nous trouverons la densité 214-1-420-

 $\frac{314-1-420\frac{1}{3}}{36-1-62}=7, 49. \text{ fuivant le §. 3.}$ Cet alliage est donc devenu plus dense.

Voyez le §. 4.

Expérience IX.

J'ai mis en fusion 684 grains de Zinc avec 741 grains d'Etain; la perte étoit

de 9 grains.

L'alliage étoit d'un blanc sale, il avoit un peu moins de ductilité que l'Etain. Une partie de cet alliage de 1008 grains perdoit dans l'eau 143 grains; la densité

Etoit donc $\frac{1008}{143} = 7,05$.

Mettons 9 grains pour la perte qu'il faut attribuer à l'Etain comme le corps le plus dense; suivant le calcul on aura

pour la densité $\frac{732+684}{100+100} = 7$, 08. Cet alliage est donc devenu moins dense.

Experience X.

J'ai mêlé par la fonte 838½ grains d'Etain avec 723 grains de Bifmuth, je n'ai pas vû qu'il y eût aucune diminution.

L'alliage étoit très-fragile, sa superficie extérieure étoit jaunâtre, son intérieur avoit une couleur moyenne entre le Bismuth & l'Etain, son tissu étoit cubique comme celui du Bismuth.

Une partie de cet alliage de 966 grains perdoit dans l'eau 116 grains, donc la

SUR LA DENSITÉ, &c. 267 densité étoit 766 8, 32 qui auroit été suivant le calcul $\frac{838\frac{1}{2} + 723}{114\frac{1}{2} + 75} = 8$, 24; ce qui fait un alliage un peu plus dense que le calcul ne l'indiquoit. Voyez le § 4.

EXPÉRIENCE XI.

J'ai mêlé par la fusion 231²/₄ grains d'Etain avec 231¹/₄ grains de Régule d'Antimoine. J'ai eu 77 grains de dimition.

L'alliage étoit d'une couleur blanche comme le Régule, & étoit trèsfragile; une portion de cet alliage de 374 grains, perdoit dans l'eau 54 grains, ce qui donnoit pour la densité

 $\frac{374^{\frac{1}{2}}}{54} = 6,94.$

Si on ôte la perte, qui est de 77 gr. de l'étain comme le corps le plus dense, on trouvera la densité $\frac{154\frac{3}{4} + 231\frac{3}{4}}{21 + 34\frac{1}{4}}$ = 7,00, qui étant plus grande que celle donnée par l'Expérience, prouve que l'alliage est devenu moins dense. 5.4.

Expérience XII.

J'ai mis en fusion $405\frac{3}{4}$ grains de Zinc avec $415\frac{1}{2}$ grains de Plomb; il s'est trouvé 48 grains de diminution.

Cette masse fondue parroissoit homogène au premier coup d'œil, mais considerée plus attentivement, elle formoit deux espèces de couches liées étroitement; le Plomb suivant les principes de l'Hydrostatique, occupoit la partie inférieure & le Zinc la partie supérieure, de façon que l'on pouvoit aisément les distinguer à l'œil, & les séparer avec un couteau ou à coups de marteau.

L'Expérience fut réitérée en remuant la matiere pendant la fusion, elle préfentoit les mêmes phénoménes, excepté que la densité étoit plus grande; savoir,

 $\frac{855}{86}$ =9,81, & que la couleur du Plomb étoit moins foncée; car la denfité du premier alliage étoit $\frac{783}{84}$ =9,

Supposé que la perte vienne du corps le moins dense, la densité seroit $\frac{357+415^{\frac{1}{2}}}{53^{\frac{1}{4}}+36^{\frac{1}{2}}}=8,60.$

SUR LA DENSITÉ, &c. 269 On voit par-là quoique le Zinc ne se mêle que difficilement & en petite quantité avec le Plomb, cependant l'alliage est devenu plus dense. §. 4.

EPÉRIENCE XIII.

J'ai fait fondre 352½ grains de Plomb avec autant de grains de Bismuth; la

perte s'est trouvée de 48 grains.

L'alliage coupé avec un couteau étoit d'un blanc brillant; cassé, il paroissoit plus obscur & noirâtre, il avoit le tissu du Bismuth; il se cassoit dissicilement & étoit ductile jusqu'à un certain point.

Une partie de cet alliage de 652\frac{3}{4} graperdoit dans l'eau 60\frac{3}{4} grains, donc la

densité étoit $\frac{652\frac{3}{4}}{60\frac{3}{4}}$ 10,74. Si l'on foustrait la diminution du Bismuth qui est le corps le moins dense, (quoique le seu en fasse aussi éprouver au Plomb,) on aura

pour cette densité $\frac{304^{\frac{1}{2}} + 352^{\frac{1}{2}}}{34 + 32} = 9$,

95. L'alliage s'est donc trouvé plus dense. Voyez le §. 4.

Expérience XIV.

J'ai fait fondre 386 grains de plomb.
Miij

avec 333 grains de Régule d'Antimoine. L'opération achevée il s'est trouvé

101½ grains de perte.

L'ailliage étoit fragile, & présentoit lorsqu'on le cassoit intérieurement une superficie luisante & grenue de la cou-

leur obscure du Régule.

Une partie de cet alliage de 536\frac{1}{4}
perdoit dans l'eau 58\frac{1}{2} grains, donc la

densité étoit \frac{536\frac{1}{4}}{58\frac{1}{2}} = 9, 17. Sion ôte la

diminution arrivée par la fusion du corps
le moins dense, qui est le Régule d'Antimoine, la densité sera \frac{386\frac{1}{2} + 231\frac{1}{2}}{33\frac{2}{4} + 34} = 9, 12. donc l'alliage est devenu plus
dense. \frac{5}{4}.

EXPÉRIENCE XV.

J'ai mêlé par la fusion 115½ grains de Fer avec 231 grains de Zinc; j'ai trouvé 97 grains de déchec.

Cet alliage étoit fragile, dans sa fracture il avoit une couleur de plomb &

étoit attirable par l'aiman.

Une partie de cet alliage de $117\frac{3}{4}$ perdoit dans l'eau 17 grains, ce qui donnoit pour la densité $\frac{117\frac{3}{4}}{17}$ = 6, 926. en supposant que les 97 grains qui ont été

SUR LA DENSITÉ, &c. perdus par le feu, soient venus du fer qui est le corps le plus dense, la densité se-

roit par le calcul $\frac{18\frac{1}{2} + 231}{2\frac{1}{4} + 33\frac{3}{4}} = 6,930.$

Puisque cette densité est un peu plus grande que l'expérience ne l'a indiqué, & que nous sommes assurés que le Zinc se brûle plus facilement que le fer, nous pouvons assurer que cet alliage est moins dense que le calcul ne l'annonce. Voyez le 6.4.

EXPÉRIENCE XVI.

J'ai fondu 115½ grains de ser avec 131 grains de Bismuth; la diminution après la fonte s'est trouvée de 87 grains.

Cet alliage étoit fragile, & ressembloit par la couleur au Bismuth, & ses parties étoient attirables par l'Aiman.

Un morceau de cet alliage de 1221 grains perdoit dans l'eau 151 grains,

là densité étoit donc $\frac{122^{\frac{1}{2}}}{15^{\frac{1}{2}}} = 7$, ôtons les 87 grains de perte du Bismuth, comme le corps le plus dense, la densité

fera fuivant le calcul $\frac{144+115\frac{1}{2}}{15+14\frac{1}{2}}=8$, 72. Donc puisque cette densité surpasse

Expériences 272 l'autre, on peut en conclure que l'alliage est devenu moins dense. §. 4.

EXPERIENCE XVII.

J'ai mêlé par la fusion 1151 grains de fer, avec 173 grains de Régule d'Antimoine; il s'en est perdu 63 gr. ont été brûlés.

L'alliage étoit fragile, de couleur de cendres, & avoit comme des taches de rouille. Unepartie de cet alliage de 204 grains perdoit dans l'eau 291 grains,

donc la densité étoit 204 = 6,92.

Si on ôte la diminution de 63 grains du corps le plus dense, qui est le fer, la densité se trouvera par le calcul $\frac{52\frac{1}{2}+173}{6\frac{1}{2}+25\frac{1}{2}}$ = 7, os. Par cette raison

l'alliage s'est trouvé par l'expérience

moins dense que par le calcul.

La meilleure pierre d'Aiman n'en attiroit pas la plus petite particule, excepté une ou deux qui m'ont paru être encore du Fer.

EXPERIENCE XVIII.

J'ai fondu 362¹/₄ grains de Zinc avec

sur la Densité, &c. 273 la même quantité de Bismuth; la dimi-

nution s'est trouvée de 11 grains.

Ces deux demi-Métaux ne s'étoient pas mêlés, mais ils formoient une masse où ils étoient unis étroitement, & dont le Bismuth le corps le plus dense occupoit la partie inférieure, tandis que le Zinc occupoit la partie supérieure.

Un morceau de l'alliage de ces deux corps qui pesoit 379 grains perdoit dans l'eau 49 grains; donc la densité étoit

 $\frac{379}{49} = 7$, 73. qui, en ne faisant point attention au déchec, donnoit $\frac{362\frac{1}{4} + 362\frac{1}{4}}{524 + 37} = 4$, 02. Ainsi en déduisser le division qui est avive par

duisant la diminution qui est arrivée par le seu, & saisant attention à quelques petites cavités où l'eau n'a pû pénétrer, il ne se trouve point de dissérence pour la densité.

EXPÉRIENCE. XIX.

J'ai mêlé par la fusion 319 grains de Zinc avec autant de Régule d'Antimoi-

ne, la perte a été 102. grains.

La masse étoit bien liée, homogêne & fragile; sa surface étoit de plusieurs couleurs & dans sa fracture elle paroissoit d'un blanc cendré.

Miv

274 EXPERIENCES

Une partie de cet alliage pésant:

210\frac{3}{4} grains, perdoit dans l'eau 32\frac{3}{4}

grains, donc la densité étoit \frac{210\frac{3}{4}}{32\frac{3}{4}} = 6,

43. qui étant moindre que la densité du corps qui en a le moins, prouve que cet alliage est devenu moins dense.

Voyez le \(\). 4.

Il faut remarquer que la densité du Régule d'Antimoine, qui étoit celui des deux corps qui en avoit le moins, étoit

6, 77 grains.

EXPERIENCE XX.

J'ai fait fondre ensemble 198 grains de Régule d'Antimoine & de Bismuth, j'ai trouvé 19 grains de diminution.

Cet alliage avoit le tissu cubique du Bismuth, sa couleur étoit moins soncée

& il étoit très-fragile.

Une partie de l'alliage de 342 grains, perdoit dans l'eau 42 grains, la densité étoit donc $\frac{342\frac{3}{4}}{42\frac{1}{2}}$ 8, 96. Supposons que les 19 grains perdus dans la fusion font venus du Bismuth, qui est le corps

devoit être $\frac{179+198}{18\frac{1}{4}+29}$ 7, 94. Cet

sur la Densité, &c. 275 alliage est donc devenu plus dense. §. 4.

Expérience XXI.

Par la digestion & par la trituration j'ai fait un mêlange de Mercure & d'Argent, qu'on appelle Amalgame, en fai-sant passer le Mercure supersu au travers d'une peau. Cet Amalgame mis dans une quantité de Mercure alloit au sonds; d'où j'ai conclu que ce mêlange, ou cet Amalgame, étoit devenu plus dense §. 4.

Dans la crainte que ce Phénomène ne pût venir de quelqu'autre cause, j'ai mis l'Amalgame dans un petit matras de verre dans lequel j'ai versé environ le tiers de Mercure; le matras ou la bouteille ayant été fermée avec un bouchon bien poli, j'ai trouvé que le poids de l'Amalgame avec le Mercure étoit de 1367 grains, pendant que le Mercure seul pesoit dans la même bouteille seulement 13551. L'eau pure dans la même bouteille pesoit 96 grains; on sçait que les densités des corps de même volume sont comme leurs poids absolus. Supposant donc la densité de l'eau de r, 00, la densité du mêlange sera

1367_14, 24, & la densité du Mer-

276 cure seul $\frac{1355^{\frac{1}{2}}}{0.6}$ = 14, 12. Puisque l'on

a ajouté le tiers de Mercure, il est aisé de voir que la densité de l'Amalgame a

été confidérablement augmentée.

Il faut remarquer que j'ai apporté la plus grande attention à l'exactitude des poids, ayant soin de répéter la pésée de chaque corps, de peur qu'il ne s'y trouvât la moindre dissérence.

§. 5. J'ai jugé à propos de joindre ici la Table suivante, par laquelle on voit pour ainsi dire d'un coup d'œil les alliages qui sont devenus plus ou moins denses que le calcul ne les avoit indiqués.



L'Alliage d'Or & de Bismuth est devenu plus Dense
d'Or & de Zinc, plus
d'Argent & de Bismuth, plus
d'Argem & de Zinc, plus
d'Argent & de Régule d'Anti-
moine, plus
de Cuivre & de Zinc, plus
de Cuivre & de Bismuth, à peu
près le même.
de Cuivre & de Régule d'Anti-
d'Etain & de Zinc, moins
d'Etain & de Bismuth un peu plus
d'Etain & de Régule d'Anti-
moine, moins
de Plomb & de Zincs plus
de Plomb & de Bismuth, plus
de Plomb & de Régule d'Anti-
moine, plus
de Fer & de Zinc, moins
de Fer & Bismuth, mains
de Fer & de Régule d'Anti-
moine moins
de Zinc & de Bismuth, ne se
mêloient pas.
de Zinc & de Régule d'Anti-
moine, moins
de Bismuth & de Regule d'An-
d'argent & de Mercure, plus
d albeit of the mercare?

§. 6. On voit par cette Table, 1°. Que l'alliage du Cuivre & du Bismuth a une densité égale à celle qui est indiquée par le calcul.

278 EXPÉRIENCES

2°. Que les alliages de Fer & de Zinc, de Fer & de Bismuth, de Fer & de Régule d'Antimoine, d'Etain & de Zinc, d'Etain & de Régule d'Antimoine, de Zinc & de Régule d'Antimoine, sont devenus moins denses.

3°. Que les autres alliages qui sont en plus grand nombre, ont acquis une plus grande densité que celle que donne

le calcul.

§. 7. Si nous entreprenons d'expliquer ces phénomènes, il faut considérer :

1°. Comment les alliages acquiérent une densité plus ou moins grande ou égale à celle que donnne le calcul.

2°. Quelle est la cause du changement


de cette densité...


Je ne crois point qu'on s'éloigne de la vérité si on pense que les alliages composés des métaux & des demi-métaux, deviennent plus denses lorsque les parties d'un des corps, entrent dans les pores de l'autre, & moins denses lorsque ces parties dissendent ou écartent les pores de cet autre corps; ensin qu'ils ne sont pas plus denses que le calcul ne les trouve lorsque les parties des deux corps se mettent à côté les unes des autres; mais de sçavoir pourquoi cesa se fait ainsi, c'est là la difficulté. Je crois

SUR LA DENSITÉ, &c. 279 que ce changement de densité est dû à la configuration, à la quantité, à l'attraction & à la répulsion que ces parties constituantes ont entre elles. Je conclus qu'il faut avoir égard à la structure & à la quantité par les Expériences 9. 11. 15.16.17. en effet ont sçait que le Fer-& l'Etain contiennent beaucoup de terre; dont la partie inflammable peut être aisément enlevée par le seu, après quoi. ces terres, au lieu de la figure sphérique qu'elles avoient dans la fusion, prennent une autre figure quelconque, sous laquelle en s'infinuant dans la fusion entre les globules de l'autre Métal ou dermi-Métal, elles les écartent & rendent parlà les alliages moins denses. On juge que l'attraction & la répulsion ont lieu entre les parties des Métaux & des demi-Métaux mêlés dans la fusion, par les Expériences dans lesquelles malgré tout le soin qu'on s'est donné, le mêlange n'a pas pû se faire, & dans celles où il s'est fait très-promptement, & pour ainsidire avec avidité; de façon, par exemple, que le Cuivre avec le Zinc, le Fer avec l'Etain se sondent plus facilement à un petit seu, que si ils étoient exposés seuls à un seu plus violent. §. 8. Je crois qu'il ne sera pas hors de

280 Expér. sur la Densité, &c. propos de joindre à cette Dissertation un phénoméne de l'Aiman, que j'ai découvert en travaillant sur les alliages des Métaux & des demi-Métaux. J'ai donc observé qu'un petit Aiman agissoit avec plus de force sur les alliages du Feravec les Métaux & les demi-Métaux, qu'un Aiman plus gros qui attireroit même une quantité double de Fer tout seul. Pour plus de briéveté j'ai arrangé dans la Table suivante les Expériences que j'ai faites à ce sujet. La premiere colonne contient huit Aimans, désignés sous les Lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, qui v sont marqués. On à écrit a côté de chacun sa pésanteur propre avec son armure, le poids qu'il attire, & suivant le pied Anglois en pouces & en lignes la longueur, la hauteur & la largeur de ces poids, avec la distance à laquelle chacun de ces Aimans les attire. On a mis dans la feconde, 3°. 4°. 5°. & 6°. colonne, les morceaux des Alliages avec leurs poids, & on peut voir par la place de chacun de ces Aimans, la façon dont ils agissent fur ces alliages.

CONTRACTOR STATE OF THE STATE O	The same of the same of	and the second s	The state of the state of the state of the state of	The state of the s	
AIMANTS ARMÉS.	ARGENT & FER. deux morceaux pe- fants 31 grains.	CUIVRE & FER pefants 1) 60.gr. 2) 55. gr.	Pefants 1) 75 gr. 2) 30 gr.	BISM.ZINC & FER pefants. 1) 72 gr. 2) 29. gr. 3) 1 2 gr.	pefants 1) 76 gr. 2) 15 gr.
Poid propre 10 onces. Force 6 livres. Longueur 1 pouce 8 lignes. Hauteur 1 pouce 6 lignes. Largeur 1 pouce. Distance de l'attraction 1 pouce 1 ligne.	Tous deux é- toient attirés de façon que l'un te- noit à l'autre,	Tous deux é- -oient attirés.	Tous deux é- toient attirés.	Chacun étoit attiré.	Chacun étoit t tiré, mais le plus grand l'étoit à peine.
Poid propre 2 liv. 15 onc. Force 4½ livres. Longueur 3 pouces 2 lignes. Hauteur 3 pouces 6 lignes. Largeur 1 pouce 6 lignes. Diftance 2 pouces 6 lignes.	Comme dessus.	L'un ou l'autre étoit fortement attiré.	L'un ou l'autre étoit attirés.	les deux premiers	Faisoit remuer le plus grand te- noit seulement les autres attachés.
Poids pr. 2 liv. 12 ½ onces. Force 2 livres 5 onces. Longueur 3 pouces 6 lignes. Hauteur 2 pouces. Largeur 2 pouces 1 ligne. Diftance 2 pouces 7 lignes.	L'un ou l'autre stoit attiré.	L'un ou l'autre étoit remués, mais ne restoit point attaché.	L'un ou l'autre restoit attaché.	muer aucun, & at-	N'en faifoir re- muer aucun, male attiroit le poid d'un grain.
Poids propre 1 liv. $4\frac{1}{2}$ onc. Force 2 livres $2\frac{1}{2}$ onces. Longueur 1 pouce 6 lignes. Hauteur 8 lignes. Largeur 1 pouce. Distance $7\frac{1}{2}$ lignes.	Comme dessus.	Comme dessus.	L'un ou l'autre étoit à peine at- tiré.	Comme dessus.	Comme dessus.
Poids propre 3 ½ onces. Force 1 liv. 4 onces. Longueur 1 pouce 1 ligne. Hauteur 8 lignes. Largeur 6 lignes. Distance 6 lignes.	En attiroit un wec lequel l'autre stoit feulement remué fans pou- voir le foulever.	L'un ou l'autre étoit attiré assez fort.	L'un ou l'autre étoit attiré plus fort que les trois précédents.	muer tous trois, & enlevoit cinq gr.	muer tous, & atti-
Poids propres 3 ½ onces. Force 12 onces. Longueur 1 pouce 1 ligne. Hauteur 8 lignes. Largeur 7 lignes. Distance § ½ de lignes.	En attiroit un & agissoit moins sur l'autre que ci- dessus.	près comme C. &	L'un ou l'autre étoit à peine at- tiré.	Comme € & D.	Comme C & D
Poids propres $\frac{1}{2}$ once $\frac{1}{3}$. Force 2 onces. Longueur $6\frac{1}{2}$ lignes. Hauteur $4\frac{1}{2}$ lignes. Largeur $4\frac{1}{2}$ lignes. Diftances $4\frac{1}{4}$ lignes.	Attiroit l'un des avec lequel il agif- soit sur l'autre plus fort que les précédens.	étoit attiré plus fort que B.	L'un ou l'autre étoit attiré plus fort que ci-dessus.	tiré, mais un peu	Faisoit remuer le plus grand, & attiroit le plus petit.
Poids propres \(\frac{1}{2}\) once. Force 2 onces. Longueur 5 lignes. Hauteur 4 lignes. Largeur 2 lignes. Diftance 3 \(\frac{1}{2}\) lignes.	Ces morceaux n'étoient point attiré, mais de plus petits l'étoient.	Aucun n'étoit attiré.	L'un ou l'autre étoit remué mais ne restoit point attachés	& F. des mot-,	Des morceaux plus petits que C; D&F stoletit stillés:





TABLE

DES MATIÉRES.

Contenues dans le premier Volume.

A

CIDE NÎTREUX, page 24. Les Substances qu'il peut dissoudre, Acide du Sel marin, 24. Les substances qu'il peut dissoudre, Acide vitriolique, 24. Les substances qu'il peur dissoudre, 163. & Suiv. Acide du Vinaigre, 250 Acide des Végétaux, les substances qu'il peut dissoudre. 1.62. & Suiva Agate, Agens dans la Chimie, 960 Aimant, la force dont il agit sur l'alliage des métaux & demi-métaux, 280. Air, sa nature & ses propriétés, 108. Son élasticité, 111. Il contient de la terre, 114. Il contient des substances minérales, Albâtre, de plusieurs espèces, 15. L'Oriental est soluble dans les acides, ibid. Alcali fixe, d'où on le tire, 23. 25. Les matieres qu'il peut dissoudre, 158. & Suiv. Pré-

paré pour faire le Bleu de Prusse, dissout l'or, 160. Mêlé avec le Soufre, le rend soluble dans l'eau, 161. Ne se trouve point dans les plantes, mais en est formé par déslagration, page 136.
Alcali volatile, où il se trouve, 27. & Julio. Les matieres qu'il peut dissoudre, 161. Alun, 30. Ses Mines, 91. & Juio. Ambre gris, 34.
Amethiste, Amiante, sa description, Amalgame, ce que c'est, Animaux, quelles substances on en tire, 141.
Antimoine, moyens pour distinguer sa Mine, 80. Ses essets mêlés avec les métaux, 180. Es suiv.
Arcanum duplicatum. Ardoise, de quoi elle est formée, 13. & suiv. Argent, ses Propriétés & sa pesanteur spécifique, 36. Ses différentes Mines, 50. & suiv. Sa densité, allié avec le Bismuth, 261. Al- lié avec le Zinc, 262. Allié avec le Régule d'Antimoine, 263. Amalgamé avec le Mer-
Argille, se divise en plusieurs espèces, 4. & suiv Argenic, ses propriétés, 43. Ses Mines, 84 & suiv. Se dissout mieux lorsqu'il est minés
Asphalte, de plusieurs espèces, Asphalte, de plusieurs espèces, Athanor de Ludolf, 208. & Suiv
B :

Berille ou Aigue marine, 178
Bismuth, ses propriétés, 42. Ses Mines, 83.

DES MATIERES.	283
Ses effets dans la fusion avec les Métau	ıx,
185. Moyen d'union entre le Plomb &	le
Mercure, 186. Sa densité, allié avec l'C	
260. Allié avec l'Argent, 261. Allié a	
le Cuivre, 264. Allie avec l'Etain, 266.	
lié avec le Plomb. 269. Allié avec le Fe	
271. Allié avec le Zinc 273, Allié avec le	
gule d'Antimoine, page 2	
	33%
Bleisweif, espèce de Mine de Plomb,	73.
Blende, contient du Zinc,	83.
Borax, ce que c'est, 31. Dissout toutes	
Terres, les Pierres & les Métaux, 169.	For
Terres, les treires et les iniciadas, 1096	uiv.
J.	MAP V .
Admie des fourneaux,	87.
Caillou,	18.
Calamine, contient du Fer, 69. Est une N	
	82.
,	190
Calcedoine,	
Caracteres chimiques, leur signification,	7430 ·
Cémentation, comment les Sels agissent	uire
cette opération, 168. & J	uiv.
Chimie métallurgique, quel est son objet,	24
Chrysolite,	17.
Cinabre, composé de Mercure & de Soul	
· ·	279.
Cobalt, est un demi-Métal, 44. & suiv.	
Mines, 86. & Suiv. Ses effets dans la fu	
	184.
Collectine;	19.
Craie, de quoi est composée,	6.
Craie d'Espagne,	II.
Crystal de Roche,	18.
Cuir, ou Chair fossile,	12.
Euivre, ses propriétes, 38. & suiv. Ses d	Iffe-
rentes Mines & leur nature, 57. & Suiv	. Lit.

TABLE

dissout par le Soufre, 176. Meilleure maniere de le purisser, 182. Ses esfets dans la fusion avec les Métaux, 189. Sa densité, allié avec le Zinc, 264. Allié avec le Bismuth, ibid. Allié avec le Régule d'Antimoine, page 265.

E

Départ, se fait mieux en employant l'Espride-Nitre, 166. Par la voie séche, 168. Dissolvans, leurs couleurs, 15. & suiv. Dissolvans, leur division en secs & humides, 152. Dissolvans des différens corps les uns par les autres dans le seu, suivant la Table, 248. & suivant la Table, 248.

E

93. & Juiv. Aux minérales; Eau, sa nature & ses propriétés, 121. & fuiv. Sa fluidité vient du feu, 122. L'Eau froide peut pénétrer des corps impénétrables à l'Eau chaude, 123. Son action dans la dissolution des Sels, 125. & Suiv. Son action sur l'Esprit - de - vin & les Huiles, 128. 6 Suiv. Elle dissout l'air, 130. Dissout tous les corps par la trituration, 131. Sert à combiner & à former tous les corps, 131. & Suiv. Produit des effets prodigieux, 133. Eau régale, les substances qu'elle peut dissou-165. & Suiv. dre, Eau cémentatoire, Eisenstein minéraux ferrugineux,, Emeraude,

DES MATIERES. page 67. Emeril, ce que c'est, Esprit-de-Nître, voyez Acide nîtreux. Esprit-de-Sel marin, dissout l'Argent par la voie 169. séche, Esprit-de vin, les substances qu'il peut dissou-172. & Suive Etain, ses propriétés & son poid spécifique, 40. Ses différentes espèces de Mines, 75. & fuiv. Manœuvre pour distinguer la Mine d'Etain mêlée avec d'autres, 76. Ses effets dans la fusion avec les autres Métaux, 188. Sa denfité, allié avec le Zinc, 266. Allié avec le Bismuth, ibid. & suiv. Allié avec le Ré-

F

gule d'Antimoine,

2670

Er, ses propriétés & son poid spécifique; 40. Ses différentes espèces de Mines, 63. Sa densité, allié avec le Zinc, 270. Allié avec le Bismuth, 271. Allié avec le Régule d'Antimoine, Feu, ses propriétés, 93. & suiv. Ses différens dégrés, 101. & suiv. Moyens d'en augmen-106. & Juiv. ter la force, 27. Flux noir, Fossiles, leur division, Fourneaux de Chimie, leur description, 192. & Juiv. 194. & Suiv. Fourneau d'Essai, ibid. Fourneau à vent, 2050 Fourneau de fusion, 206. Fourneau à distiler, 207. Fourneau de reverbere, 208. & Juiv. Fourneau Athanor de Ludolf, 224. & Suiv. Fourneau de Verrerie,

G

G Alêne, est une mine de Plomb, dans la Métallurgie,	72. utile
Glacies Mariæ, espèce de Platre,	13.
Grenat, Grès ou Grais,	18.

H

Epar Sulphuris ou Foie de Soufre, Guiv. Peut dissoudre dissérentes	1790
Esuiv. Peut dissoudre dissérentes	subs-
tances,	180.
Huile de Tartre par défaillance,	26.
Huiles, les substances qu'elles peuvent d	issou-
dre.	172.
Huile de Vitriol, voyez Acide vitriolique,	
Hyacinthe,	17.
1	
Afre.	19.
Instrumens de Chimie, leur descrip	ion,
232. &	Suiv.

K

K	Rafft a donné une Dissertation s' sité de l'alliage des Métaux,	ur la	den- 254•
V mai	g, ernickel, Mine arsenicale,	+-	58.
Lupj	ernicket, withe attendate,		0.0

L

Léton ou Cuivre jaune, 186.
Litharge, ce que c'est, 539. 188.
Lut pour les vaisseaux qui vont au grand seu, 237. & suiv.

M

M Agnésie ou Manganese, employée par les Poriers & les Verriers, page 67. Malachite, espèce de Mine de Cuivre, 60. Marbre, est une Pierre à Chaux, Marne, quelle est sa nature, Mercure, sa nature & ses propriétés, 41. Ses différentes espèces de Mines, 77. E- Suiv. Ses effets dans son melange avec les Métaux, 190. & Suiv. Sa densité, amalgamé avec l'Argent 275. Métaux, moyen d'avoir leur pesanteur spécique, 37. On ne peut en tirer une terre pure, 1 47. Lorsqu'ils contiennent de l'alliage, réfistent plus aux Acides, 162. Comment sont convertis en Chaux, 173. Comment sont réduits, 174. Pourquoi on présume qu'ils contiennent du Phlogistique, 175. Maniere d'en séparer le Soufre, 17 L'ordre dans lequel ils se précipitent les uns les autres dans la 178. & Suiv. fulion; Mica, Or de chat, ou Argent de chat, Mine de Plomb, Mines ou Minérais de différente nature, 46. Mispickel, ce que c'est, 69. Est arsenical, 85.

N

Nître ou Salpêtre, sa forme & ses qualités, 29. Sa terre, 93. Dissout en parie les Métaux lorsqu'ils sont en susion, 163. Nître brûlant. 320 Nître fixé, 27.

O Nix, Opale,	page 19.
Opale,	17.
Opérations de la Chimie, renfermées	dans une
Table 239	. G Julv.
Or, ses propriétés & sa pesanteur sp	écifique,
26. & Suiv. Ne se trouve point mi	neralile,
48. Il n'y a presque point de sabl	e qui ne
contienne de l'Or, 49. Ce que l'	on nom-
me grenats d'Or, 50. Ses effets de	ans la fu-
fion avec les autres Métaux, 190. S	a deniite,
allié avec le Bismuth, 260. Allie	avec le
Zinc.	A6I.
Orpiment, ou Arsenic jaune,	85.
**	
P 11 2	La Con mail
P Esanteur des Métaux, quelles son riations dans l'eau, 32	nt les va
riations dans l'eau, 37	r. G Juiv.
Petrole,	330
Phlogistique, est abondant dans le reg	ne vege-
tal, 35. Sert à réduire les Chaus	c des ivie
taux • 174	t. G Juive
Pierres, leur division en dissérentes	especes,
7. & Suiv. Qui sont celles qui n'enti	ent point
en fusion par elles - memes, 152	i'c loops
Celles qui dans les mêlanges se	dillolvent
réciproquement, 155 Pierre à Chaux, ce qu'elle contient	. & Suive
Pierre à Chaux, ce qu'elle contient	, 8. Feut
réduire le Verre de Plomb & le Ve	erre a An-
timoine,	154.
Pierres d'Aigles,	210
Pierres de Corne,	19.
Pierres gypseuses,	15.
Pierre hématite, contient du l'er,	65.
Pierres ollaires,	II.
Pierres-ponces,	21.
Pierres savonneuses	Diames
	Pierres

DES MATIERES.	289
Pierres vitrifiables, pag	ge 15.
Plomb, Ses propriétés & sa pesanteur sp	pécifi-
que, 39. Ses différentes espèces de M	lines,
70. & fuiv. Ses effets dans la fusion av	ecies
autres Métaux, 187. & suiv. Sa densité avec le Zinc, 268. Allié avec le Biss	
269. Allié avec le Régule d'Antim	oine.
20/0 22/00 25 21/8/25 2 23/25	270.
Potasse, de quoi on l'a fait,	26.
Précipitation par la voie séche,	178.
0	
O Uartz.	18.
Q Uartz, Quartation, ce que c'est,	118.
R	
Faule d'Antimoine, sa nature, 4:	. Ses
R Egule d'Antimoine, sa nature, 45 effets lorsqu'il est en suson avec le	s Mé-
taux, 182. & Suiv. La maniere de l'an	ialga-
mer avec le Mercure, 190. Sa densité	allié
avec l'Argent, 263. Allié avec le Cu	
255. Allié avec l'Étain, 267. Allié av	
Plomb, 270. Allié avec le Fer, 272. avec le Zinc, 273. Allié avec le Biss	
	2740
Résines, se dissolvent dans l'eau dans la	quelle
	167.
Roches;	21.
Rubis, de plusieurs espèces, Rubis de Soufre,	16.
Navis de Courie,	177.
C'Able,	76
Sanguine,	To.
Saphire,	162
Sardoine,	19.
Savon, sert demoyen d'union entre l'Eas Huiles & les Réunes,	
Tome 1.	130
WALLA WALL	

T'ABLE	
# 7 O	ge 63%
	22.
Sel, sa définition,	
Sel alcali fixe, 26. Sa différence avec 1 alcali végétal. Ibid. &	fuin.
alcali végétal, Ibid. &	2 Sec
Sel ammoniac, de quoi il est formé, 31.3	167.
effets dans les dissolutions des Métaux	suiv.
Sel ammoniacal de Glauber,	320
Sel de Glauber, 27. De quoi il est forme	é, 32.
Sel marin & Sel gemme,	200
Sol noutre	22,
Sels neutres, il y en a un grand nombre d	l'espè-
ces, 31. Raison pourquoi ils dilloive	ent les
Métaux dans la fusion,	169.
Sel d'Epsom, d'Angleterre & d'Egra,	29,
Sel policreste,	32.
Sel de Sylvius,	320
Sel de Seignette,	Ibid.
Sel sédatif,	Ibid.
Séparation dans la fonte,	178.
Sérnentine.	II
Soude, ce qu'elle contient,	26
Confine of repandu par-tout. 32. De qu	of Hett
formé, 34. Ses Mines, 88. Contier	lifferra
terre 146. Les substances qu'il peut	0111011
dre . 175.	Gjuiva
Spath calcaire, sa nature,	9.
Carab com aum	t toutee
Spath sufible, ce que c'est, 20. Dissou	Louies
les autres Pierres,	1520
Speist, Matiere réguline qui donne u	AF:
bieu,	45.
Sta a actite,	Ibid.
	30.
Sucre, De quoi est composé;	Ibid.
Sucre de Saturne,	
Succin	2.48

T	
Table de la dissolution des corps feu, avec l'explication, page 248.	dans le
teu, avec l'explication, page 248.	& Suive
Laics, de différentes espèces,	12.
Tartre, ce que c'est.	30.
Tartre vitriolé,	27.
Tartre vitriolé, Tartre tartarifé, Tartre Calable	32.
Tartre soluble.	Ibid
Tartre soluble, Terres, leurs différentes espèces,	4.
Terre à Potier, de quoi est composée,	5.
Terre à foulon,	Ibid.
Terre, sa définition, 134. Terre-vierge	com
ment on l'obtient, 136 & Suiv. Man	ere de
la tirer des substances animales, 1	10 E
Suiv. Comment on la tire des substance	es mi-
nérales, 143. & suiv. Elle sert d'inte	rméda
pour dégager le Sel volatile des pla	nto- 0-
des animaux d'avec leurs Huiles, 1	11165 00
fuiv. Elle sert dans la Docimasie, 1	40.00
Jan. Ene lett dans la Dochhane, i	
Tombac, ou Métal-de-Prince;	Suiv.
Tomone, on Michal-de-Fillice,	186.
Ÿ	
V	
7 Aisseaux de Chimie, leur descrie	ntion 7

Aiffeaux de Chimie, leur description,
192. & Juiv.
Verre de Moscovie,
Verre fait avec le Quartz, le Sel alcali & le
Safre est bleu, & avec le Spath susible est
verd,
Verre d'Hntimoine, puissant dissolvant dans la
fusion, 182.
Verd de Montagne, espèce de Mine de Cuivre,
610
Verd de-gris naturel, 71.
Vitriols, de combien d'espèces, 30. Ses Mines
différentes, 89. & suiv.
Nij

292 TABLE DES MATIERES. Wolfram, espèce de Mine de Fer, page

Z

Inc, ses propriétés, 42. Ses Mines, 81.

Ses effets dans la sussion avec les Métaux, 186. Sa densité, allié avec l'Or, 261. Allié avec l'Argent, 262. Allié avec l'Etain, 266.

Allié avec le Plomb, 268. Allié avec le Fer, 270. Allié avec le Bismuth, 273. Allié avec le Régule d'Antimoine, 273.

Zinnstein, Mine d'Etain, 760.

Fin de la Table des Matieres du premier Vo-

. ,

APPROBATION.

J'AI lû par ordre de Monseigneur le Chancelier un Livre qui a pour titre: Elemens de la Chimie Métallurg que, traduits de l'Allemand de M. GELLERT; & je n'y ai rien trouvé qui en puisse empêcher l'Impression. A Paris ce premier Mai 1753.

Signé, V E N E L.

ERRATA.

du premier Volume.

Pag. 48. lig. 8. grilles. lif. griller.

Pag. 129. lig. 24. mêlée, lif. mêlé.

Pag. 154. lig. 1. Spath, lif. Quartz.

Pag. 178. lig. 12. nîtreuse, lif. vitreuse.

Pag. 194, lig. dern. ba, lif. bas.

Pag. 224. lig. 4. Planche V. lif. Planche IV.

Pag 260. lig. 7. 487. lif. 481.

PRIVILEGE DU ROI.

I OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutemans Civils, & autres nos Justiciers appartiendra, SALUT. Notre bien amé Antoine-Claude Briasson Libraire à Paris & Ancien Adjoint de sa Communauté, Nous ayant fait remontrer qu'il souhaiteroit faire imprimer & donner au public un Ouvrage qui a pourittre : Elémens de Docimastique traduit de l'Allemand de M. GELLERT, s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege sur ce nécessaires; offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, suivant la feuille imprimée & attachée pour modèle, sous le contre-scel des Présentes : A CES CAUSES voulant traiter favorablement ledit Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer lesdits Livres ci-dessus spécifiés en un ou plusieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de six années consécurives, à compter du jour de la date desdites présentes. Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lesdits Livres ci-dessus exposés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers àl'Hôtel - Dieu de Paris, l'autre tiers audit exposant, & de tous dépens, dommages & intérêts: à la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; Que l'impression de ces livres sera faite dans notre Royaume & non ailleurs : & que l'Impétrant se conformerà en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil sept cent vingt cinq; & qu'avant de les exposer en vente, les Manuscrits ou imprimés qui auront servi de copie à l'impression desdits livres seront remis dans même état où les Approbations y auront été données ès mains de nôtre très-cher & féal Chevalier le fieur DE LAMOIGNON Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique. dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre très-cher & féal Cnevalier le sieur de Lamoignon, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine 296 de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant ou ses ayans-cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Livres soit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par L'un de nos amés & féaux Conseillers & Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander aurre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel est notre plaisir. Donne. à Versailles le vingt-unième jour de Décembre, l'an de grace mil sept cent cinquante-quatre, & de notre Regne le guarantiéme. Par le Roi en son Conseil. Signé, PERREIN.

Registré sur le Registre XIII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 456. fol. 352. conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 24. Décembre 1754.

Signé, DIDOT, Syndic:

